



NAVIGATSIOONIHOIATUS

Kellele: Avaldatud navigatsioonihoiatuste rakenduses

Kellelt: Transpordiamet

e-post: navinfo@transpordiamet.ee

Kuupäev: 02.10.2026

Lehekülgi: 1

Navigatsioonihoiatus Nr 168

Siseveed

Süvendustööde tõttu puuduvad oma asukohast Eesti Värava toodrid nr 4258–4267.1 asukohtade 58°21.76'N, 027°27.03'E ja 58°21.03'N, 027°28.63'E vahel.

Kaart 653

Navigational Warning No 168

Inland waters

Due to dredging works, the Eesti Värav spar buoys No. 4258–4267.1 are missing from their positions between 58°21.76'N, 027°27.03'E and 58°21.03'N, 027°28.63'E.

Estonian chart 653

Gabriela Kotsulim
kartograafiaosakond / cartography department
+372 5567 6003