



NAVIGATSIOONIHOIATUS

Kellele: Avaldatud navigatsioonihoiatuste rakenduses

Kellelt: Transpordiamet

e-post: navinfo@transpordiamet.ee

Kuupäev: 10.06.2026

Lehekülgi: 1

Navigatsioonihoiatus Nr 84

Siseveed

Pärnu jõe sõudestaadioni eriotstarbeline tooder nr 2367.6 puudub asukohast 58°22.98'N, 024°32.08'E.

Navigational Warning No 84

Inland waters

Pärnu river rowing stadium special-purpose spar buoy No. 2367.6 in position 58°22.98'N, 024°32.08'E is missing.

Gabriela Kotsulim
kartograafiaosakond / cartography department
+372 5567 6003