
EH1
Otimetsa / 001
4109850020120
EH2
Vahtrametsa / 001
4109850020180
Tuula peakraav
korras kraav
KL09122441 – leevendavad meetmed pole vajalikud
727-HEK:001 – leevendavad meetmed pole vajalikud
731945481 – leevendavad meetmed pole vajalikud
VEP206065 – VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata; trassiraiega VEP'i ei kahjustata
VEP-207403 – VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei kahjustata
Kaevata läbi rahkse pinnase(kündjas) Süvendada kraavi ca 40 cm
Ehitada mulle juurdeveetavast pinnasest
tee perved 2m laiad teekraavid 1,3 m sügavad
teekraavid 0,2...1,0 m sügav tee perved 1 m laiad
tee perved 1m laiad teekraavid 0,4 m sügavad
Mürarikkaid töid ja raietöid mitte teha lindude pesitsusperioodil ajavahemikus 15. märtsist kuni 31. juulini
Vana-Koolitare
Härmaskatku
Päilema
Reinu
Pällu
Vanakuusiku
Jünsi
Aevardi
Leiti
Tall
Koka
Tuula I / 001
4109850020160
Tuula II / 001
4109850020150
Päilema Talu / 001
4109850020170
Teramets / 002
4109850020160
Tuula vallakool
Kooli
Kaunis kuukirsi(Cypripedium calceolus)
Pruunikas pesaluu(Neottia nidus-avis)
Rohuste kõrnamaa(Dactylorhiza russowii)
Hõõrus kõrnamaa(Gymnadenia conopsea)
Ajutiste reeperite asukohad
Ajutiste reeperite asukohad (Kivi)
Ajutiste reeperite asukohad (Kask)
Ajutiste reeperite asukohad (Puu)
Ajutiste reeperite asukohad (Sõõr)
Ajutiste reeperite asukohad (Ristkõrs)
Ajutiste reeperite asukohad (Ristkõrs ovata)
Ajutiste reeperite asukohad (Ristkõrs nidus-avis