

MAANDAMISE SKEEM



1) MAANDUSJUHT
2) MAAKAABLI MAANDUSKÖISJUHE
3) MUHVITARINDI MAANDUSÜHENDUS
4) SOONEOTSAKUTE MAANDUR
5) MUHVITARINDI MAANDUR Cu 16
6) PINGEPIIRIKUTE MAANDUR Cu 16
7) TRAAVERSI MAANDUR
8) PINGEPIIRIKUTE ÜHENDUS MAANDURIGA
9) TÕMMITSA(TE) MAANDUR
10) MUHVITARINDI ÜHENDUS MAANDURIGA
11) MAANDUSELEKTROOD

Muhvitarindi maandamine. Liigpingepiirikute paigutus ja ühendamine kaabli otsamuhviga. Ühendust 8 ei teostata ja maandusjuhti nr 6 ei ole vaja paigaldada, kui tarindit on võimalik kasutada maandusjuhina (vt seletuskirja punkti 7).



DET. 2
KAABLIOTSATARINDI MAANDUS

PIIRIK (LIIGPINGEKAITSE) KAABLI OTSATARINDINA

PINGEPIIRIKUD ON ÜHTLASI KAABLIOTSATARINDI TUGIISOLAATORITEKS

MAANDUSJUHE ÜHENDATAKSE PIIRIKUGA KAABLIKINGA MAANDUSJUHTMEGA KLEMMI ABIL

KAABLI MAANDUSKÖISJUHE VÕI -EKRAAN ÜHENDATAKSE TARINDIGA KAABLIKINGA ABIL

KAABLIOTSATARINDI MAANDUSJUHE ÜHENDATAKSE TARINDIGA KAABLIKINGA, MAANDUSALLAVIIGUGA KLEMMI ABIL

SAMAL VIISIL TOIMUB LAHKLÜLITI OSAKS OLEVA PINGEPIIRIKU MAANDAMINE

LAHK- VÕI KOORMUSLÜLITI PINGEALTID OSAD ÜHENDADA MAANDUSALLAVIIGUGA KLEMMIDE ABIL

DET. 2 JA 3 VT JOONIS EE 2.4-14