Kraavi K-1 pikiprofiil



| Piketi nr | 0+00 | 0+15 | 0+20 | 0+27 | 0+48 | 0+73 | 0+95 | 1+00 | 1+17 | 1+41 | 1+74 | 2+00 | 2+13 | 2+16 | 2+44 | 2+50 | 2+62 | 3+00 | 3+44 | 3+58 | 3+60 | 3+74 | 4+00 | 4+06 | 4+12 | 4+79 | 4+91 | 5+00 | 5+47 | 5+71 | 5+89 | 5+98 | 5+00 | 6+13 | 6+31 | 6+41 | 6+59 | 6+81 | 7+00 | 7+19 | 7+29 | 7+34 | 7+39 | 7+55 | 7+61 | 7+72 | 7+81 | 7+86 | 8+00 | 8+05 | 8+08 | 8+11 | 8+20 | 8+42 | 8+59 | 8+89 | 9+00 | 9+09 | 9+69 | 10+00 | 10+42 | 10+45 | 10+65 | 10+78 | 10+94 |
|---|---|---