Muudatus nr. 2

Muudatus nr. 2

Muudatus nr. 3

Muudatus nr. 1

Muudatus nr. 2

Muudatus nr. 2

11310 Aruvalla-Jägala tee

Riigitee kaitsevöönd

d=500 plast
Hsv=42,66, Hvv=42,41
L=7,5m

Truup taastada
koos otste kindlustustega

AS Viimsi keevitus töö nr 2025-002 Tingmärgid:

- -Olemasolev madalpingekaabel
- -Olemasolev madalpinge õhuliin
- -Olemasolev sidekaabel
- -Olemasolev side õhuliin
- -Olemasolev veetoru
- -Olemasolev survekanalisatsioon
- -Olemasolev kanalisatsioon
- -Projekteeritud veetoru
- -Projekteeritud reoveekanalisatsioon
- -Projekteeritud survekanalisatsioon
- -Suundpuuritav toru
- -Sujutatav toru
- -Torustiku soojustamine
- -Projekteeritud kaeviku piirjooned teealal
- -Projekteeritud reovee kanalisatsiooni kaev
- -Projekteeritud pumpla
- -Kasutusest välja jääv torustik / likvideeritav objekt

TINGMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Rohu tn 3 90002:003:0001 — Katastriüksuse nimi ja tunnus
- Projekteeritud katend TÜÜP 1
- Projekteeritud katend TÜÜP 2
- Projekteeritud katend TÜÜP 3
- Projekteeritud katend TÜÜP 4
- Projekteeritud katend TÜÜP 5
- Projekteeritud sõidutee peenar
- Projekteeritud haljastus
- Taastatav äärekivi

Märkused:
1. Koordinaadid L'EST 97 süsteemis.
2. Kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Geodeetiline mõõdistus on teostatud Inseneribüroo REIB OÜ poolt, töö nr TT-7056
4. Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni.
5. Käesoleva projekti joonised ja seletuskiri on lahutamatud projekti osad ning neid tuleb käsitleda koos.

Nr.	Muudatus projektis	Muutja	Kuupäev
1.	Torustiku paikemist muudeti, sest varasemalt projekteeritud asukohas oli truubitoru otsa juures auk, mis polnud kajastatud geodeetilisel alusel. Kuna varasemasse asukohta paigaldades oleks toru peale tulenevalt august jäänud ~30 cm pinnast ei saa toru sellesse asukohta paigaldada ja projekti on vaja muuta. Uues asukohas on toru külmakindlus tagatud.	Germo Ilvesmets	26.06.2025
2.	Tulenevalt tööde teostamise tehnoloogiast muutus vähesel määral torustike paikneminе. Projektis korrigeeritud katete taastamist vastavalt uuele paiknemisele.	Germo Ilvesmets	12.02.2026
3.	Tööde teostamise tehnoloogiast tulenevalt (kasutati kraavi rakefisi) puudus vajadus olemasolevat katet lõhkuda ja seetõttu ka seda taastada. Projektis korrigeeritud katete taastamist vastavalt sellele.	Germo Ilvesmets	03.03.2026

ESPRII
Kaisla 3 Tallinn 13516
Registrikood: 12566284
Tel +372 502 6788
espri@espri.ee
www.espri.ee

Töö tellija: AS Viimsi Keevitus

Töö nimetus: Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku alevik
Raasiku reoveekogumisala kirdeosa ÜVK projekteerimis-ehitustööde katete taastamise projekt

Joonise nimetus: Asendiplaan

Juhataja	Mikk Mutso	
Projekteerija	Germo Ilvesmets	
Vastutav insener	Mikk Mutso	

Staadium: Põhiprojekt
Mõõtkava: 1:500
Töö nr: 25001
Kuupäev: 03.03.2026
Joonise nr: TL-4-01_M03