

VASTAVUSOTSUS

Hankija: Metallituba OÜ (12378531)
 Hange: CNC fiiberlaser lõikuspingi soetamine koos lisaseadmetega (308197)
 Hankemenetluse liik: Toetuse saaja ost
 Koostaja: TRIIN TOMING

VASTAVUSOTSUS PAKKUMUS NR 621933**Pakkuja:** Lasermeister OÜ (16004135)

Otsus:	Põhjendus:
Tagasi lükata	Pakkumine ei vasta hanketingimustele.

VASTAVUSOTSUS PAKKUMUS NR 622882**Pakkuja:** MB KAMITEKA (304256548)

Otsus:	Põhjendus:
Tagasi lükata	Pakutud laserlõike pink ei vasta hankes esitatud nõuetele.

VASTAVUSOTSUS PAKKUMUS NR 623215**Pakkuja:** Venten OÜ (11985051)

Otsus:	Põhjendus:
Vastavaks tunnistada	

VASTAVUSOTSUS PAKKUMUS NR 623642**Pakkuja:** EUROWELD GROUP UAB (302496434)

Otsus:	Põhjendus:
Tagasi lükata	Pakkumine ei vasta tingimustele.

VASTAVUSOTSUS PAKKUMUS NR 624193**Pakkuja:** CNC Baltic Estonia OÜ (14715748)

Otsus:	Põhjendus:
Tagasi lükata	Pakkumine ei vasta hankes olevatele nõuetele.

VASTAVUSOTSUS PAKKUMUS NR 624226**Pakkuja:** Osaihing Nordcity Center (10889931)

Otsus:	Põhjendus:
Vastavaks tunnistada	

VASTAVUSOTSUS PAKKUMUS NR 624292**Pakkuja:** SVS Machines & Service OÜ (12532311)

Otsus:	Põhjendus:
Vastavaks tunnistada	

VASTAVUSOTSUS PAKKUMUS NR 624325**Pakkuja:** Olesmed OÜ (12371629)

Otsus:	Põhjendus:
Tagasi lükata	Pakutud laserlõikepink ei vasta hanketingimustele.

VASTAVUSOTSUS PAKKUMUS NR 624332**Pakkuja:** Fredko Oy Ab (2229378-0)

Otsus:	Põhjendus:
Tagasi lükata	Pakutud laserlõikepink ei vasta hanke tingimustele.

VASTAVUSOTSUS PAKKUMUS NR 624381**Pakkuja:** Lasehooga OÜ (14904024)

Otsus:	Põhjendus:
Tagasi lükata	Pakkumine ei vasta hanketingimustele.

Vastavus hankija esitatud tingimustele taotluste/pakkumuste kaupa vaata lisadest.

LISA 1. PAKKUMUS NR 621933

Otsus: Tagasi lükata

Põhjendus: Pakkumine ei vasta hanketingimustele.

Tingimus	Vastavus tingimusele	Põhjendus
Masina kaal ja töölaua kandevõime	Vastab tõendite alusel	
Seadme kogumaksumus	Vastab tõendite alusel	
Tolmuärastus, filtratsioon ja jahutussüsteem	Vastab tõendite alusel	
Fiiberlaseri allikas ja optiline süsteem (min 12 kW)	Ei vasta tõendite alusel	Han's C-Series fiiberlaseriallikas ei ole samaväärne ega parem kui TruFiber.
Telgede liikumiskiirus ja kiirendus	Vastab tõendite alusel	
Lõikepea ja lõikeprotsessi funktsionaalsus	Ei vasta tõendite alusel	Han's Laser MZ12 lõikepea ei ole samaväärne ega parem kui Orcitec.
CNC juhtsüsteem ja juhtpaneel	Vastab tõendite alusel	
Maksimaalne materjali lõikepaksus	Vastab tõendite alusel	
Töölaua suurus ja vahetatava laua süsteem	Vastab tõendite alusel	
Garantiitingimused ja järelteenindus	Vastab tõendite alusel	
Ohutus- ja vastavusnõuded	Vastab tõendite alusel	
Transport, paigaldus ja kasutajakoolitus	Vastab tõendite alusel	

LISA 2. PAKKUMUS NR 622882

Otsus: Tagasi lükata

Põhjendus: Pakutud laserlõike pink ei vasta hankes esitatud nõuetele.

Tingimus	Vastavus tingimusele	Põhjendus
Masina kaal ja töölaua kandevõime	Vastab tõendite alusel	
Seadme kogumaksumus	Vastab tõendite alusel	
Tolmuärastus, filtratsioon ja jahutussüsteem	Vastab tõendite alusel	
Fiiberlaseri allikas ja optiline süsteem (min 12 kW)	Vastab tõendite alusel	
Telgede liikumiskiirus ja kiirendus	Vastab tõendite alusel	
Lõikepea ja lõikeprotsessi funktsionaalsus	Ei vasta tõendite alusel	Lõikepea BOCI BLT 442 ei ole samaväärne Precitec lõikepeaga.
CNC juhtsüsteem ja juhtpaneel	Vastab tõendite alusel	
Maksimaalne materjali lõikepaksus	Vastab tõendite alusel	
Töölaua suurus ja vahetatava laua süsteem	Vastab tõendite alusel	
Garantiitingimused ja järelteenindus	Vastab tõendite alusel	
Ohutus- ja vastavusnõuded	Vastab tõendite alusel	
Transport, paigaldus ja kasutajakoolitus	Vastab tõendite alusel	

LISA 3. PAKKUMUS NR 623215

Otsus: Vastavaks tunnistada

Põhjendus:

Tingimus	Vastavus tingimusele	Põhjendus
Masina kaal ja töölaua kandevõime	Vastab tõendite alusel	
Seadme kogumaksumus	Vastab tõendite alusel	
Tolmuärastus, filtratsioon ja jahutussüsteem	Vastab tõendite alusel	
Fiiberlaseri allikas ja optiline süsteem (min 12 kW)	Vastab tõendite alusel	
Telgede liikumiskiirus ja kiirendus	Vastab tõendite alusel	
Lõikepea ja lõikeprotsessi funktsionaalsus	Vastab tõendite alusel	
CNC juhtsüsteem ja juhtpaneel	Vastab tõendite alusel	
Maksimaalne materjali lõikepaksus	Vastab tõendite alusel	
Töölaua suurus ja vahetatava laua süsteem	Vastab tõendite alusel	
Garantiitingimused ja järelteenindus	Vastab tõendite alusel	
Ohutus- ja vastavusnõuded	Vastab tõendite alusel	
Transport, paigaldus ja kasutajakoolitus	Vastab tõendite alusel	

LISA 4. PAKKUMUS NR 623642

Otsus: Tagasi lükata

Põhjendus: Pakkumine ei vasta tingimustele.

Tingimus	Vastavus tingimusele	Põhjendus
Masina kaal ja töölaua kandevõime	Vastab tõendite alusel	
Seadme kogumaksumus	Vastab tõendite alusel	
Tolmuärastus, filtratsioon ja jahutussüsteem	Vastab tõendite alusel	
Fiberlaseri allikas ja optiline süsteem (min 12 kW)	Ei vasta tõendite alusel	Raycus RFL-C12000S- E ei vasta TruFiber tasemele.
Telgede liikumiskiirus ja kiirendus	Vastab tõendite alusel	
Lõikepea ja lõikeprotsessi funktsionaalsus	Ei vasta tõendite alusel	HSG P10lõikepea ei ole samaväärne Precitec lõikepeaga.
CNC juhtsüsteem ja juhtpaneel	Vastab tõendite alusel	
Maksimaalne materjali lõikepaksus	Vastab tõendite alusel	
Töölaua suurus ja vahetatava laua süsteem	Vastab tõendite alusel	
Garantiitingimused ja järelteenindus	Vastab tõendite alusel	
Ohutus- ja vastavusnõuded	Vastab tõendite alusel	CE ZXM9827-0P250609.HLTU62 kood ei vasta nõuetele.
Transport, paigaldus ja kasutajakoolitus	Vastab tõendite alusel	

LISA 5. PAKKUMUS NR 624193

Otsus: Tagasi lükata

Põhjendus: Pakkumine ei vasta hankes olevatele nõuetele.

Tingimus	Vastavus tingimusele	Põhjendus
Masina kaal ja töölaua kandevõime	Vastab tõendite alusel	
Seadme kogumaksumus	Vastab tõendite alusel	
Tolmuärastus, filtratsioon ja jahutussüsteem	Vastab tõendite alusel	
Füiberlaseri allikas ja optiline süsteem (min 12 kW)	Ei vasta tõendite alusel	Maxphotonics MFSC-12000 ei ole samaväärne ega parem TruFiber laserallikast.
Telgede liikumiskiirus ja kiirendus	Vastab tõendite alusel	
Lõikepea ja lõikeprotsessi funktsionaalsus	Ei vasta tõendite alusel	Bochu BLT643H ei ole samaväärne ega parem Precitec Saksa premium laserlõikepeast.
CNC juhtsüsteem ja juhtpaneel	Vastab tõendite alusel	
Maksimaalne materjali lõikepaksus	Vastab tõendite alusel	
Töölaua suurus ja vahetatava laua süsteem	Vastab tõendite alusel	
Garantiitingimused ja järelteenindus	Vastab tõendite alusel	
Ohutus- ja vastavusnõuded	Vastab tõendite alusel	M.2022.206.C78168 ei ole CE sertifikaadi number ega ISO/EN standard ning ei vasta hanke nõuetele.
Transport, paigaldus ja kasutajakoolitus	Vastab tõendite alusel	

LISA 6. PAKKUMUS NR 624226

Otsus: Vastavaks tunnistada

Põhjendus:

Tingimus	Vastavus tingimusele	Põhjendus
Masina kaal ja töölaua kandevõime	Vastab tõendite alusel	
Seadme kogumaksumus	Vastab tõendite alusel	
Tolmuärastus, filtratsioon ja jahutussüsteem	Vastab tõendite alusel	
Fiiberlaseri allikas ja optiline süsteem (min 12 kW)	Vastab tõendite alusel	
Telgede liikumiskiirus ja kiirendus	Vastab tõendite alusel	
Lõikepea ja lõikeprotsessi funktsionaalsus	Vastab tõendite alusel	
CNC juhtsüsteem ja juhtpaneel	Vastab tõendite alusel	
Maksimaalne materjali lõikepaksus	Vastab tõendite alusel	
Töölaua suurus ja vahetatava laua süsteem	Vastab tõendite alusel	
Garantiitingimused ja järelteenindus	Vastab tõendite alusel	
Ohutus- ja vastavusnõuded	Vastab tõendite alusel	
Transport, paigaldus ja kasutajakoolitus	Vastab tõendite alusel	

LISA 7. PAKKUMUS NR 624292

Otsus: Vastavaks tunnistada

Põhjendus:

Tingimus	Vastavus tingimusele	Põhjendus
Masina kaal ja töölaua kandevõime	Vastab tõendite alusel	
Seadme kogumaksumus	Vastab tõendite alusel	
Tolmuärastus, filtratsioon ja jahutussüsteem	Vastab tõendite alusel	
Fiberlaseri allikas ja optiline süsteem (min 12 kW)	Vastab tõendite alusel	
Telgede liikumiskiirus ja kiirendus	Vastab tõendite alusel	
Lõikepea ja lõikeprotsessi funktsionaalsus	Vastab tõendite alusel	
CNC juhtsüsteem ja juhtpaneel	Vastab tõendite alusel	
Maksimaalne materjali lõikepaksus	Vastab tõendite alusel	
Töölaua suurus ja vahetatava laua süsteem	Vastab tõendite alusel	
Garantiitingimused ja järelteenindus	Vastab tõendite alusel	
Ohutus- ja vastavusnõuded	Vastab tõendite alusel	
Transport, paigaldus ja kasutajakoolitus	Vastab tõendite alusel	

LISA 8. PAKKUMUS NR 624325

Otsus: Tagasi lükata

Põhjendus: Pakutud laserlõikepink ei vasta hanketingimustele.

Tingimus	Vastavus tingimusele	Põhjendus
Masina kaal ja töölaua kandevõime	Ei vasta tõendite alusel	Laua kandevõime ei vasta nõuetele.
Seadme kogumaksumus	Vastab tõendite alusel	
Tolmuärastus, filtratsioon ja jahutussüsteem	Vastab tõendite alusel	
Füiberlaseri allikas ja optiline süsteem (min 12 kW)	Ei vasta tõendite alusel	Resonatoripõhine dünaamiline võimsuse reguleerimine puudub.
Telgede liikumiskiirus ja kiirendus	Ei vasta tõendite alusel	Kiirendus (X+Y) peab olema vähemalt 1,7 g. Teie pakkumisel on 1,5 g.
Lõikepea ja lõikeprotsessi funktsionaalsus	Vastab tõendite alusel	
CNC juhtsüsteem ja juhtpaneel	Vastab tõendite alusel	
Maksimaalne materjali lõikepaksus	Vastab tõendite alusel	
Töölaua suurus ja vahetatava laua süsteem	Vastab tõendite alusel	
Garantiitingimused ja järeلteenindus	Vastab tõendite alusel	
Ohutus- ja vastavusnõuded	Vastab tõendite alusel	
Transport, paigaldus ja kasutajakoolitus	Vastab tõendite alusel	

LISA 9. PAKKUMUS NR 624332

Otsus: Tagasi lükata

Põhjendus: Pakutud laserlõikepink ei vasta hanke tingimustele.

Tingimus	Vastavus tingimusele	Põhjendus
Masina kaal ja töölaua kandevõime	Vastab tõendite alusel	
Seadme kogumaksumus	Vastab tõendite alusel	
Tolmuärastus, filtratsioon ja jahutussüsteem	Vastab tõendite alusel	
Fiberlaseri allikas ja optiline süsteem (min 12 kW)	Ei vasta tõendite alusel	MAXPHOTONICS MODEL: MFSC-12000M-ELW6.1C ei ole samaväärne TruFiberiga.
Telgede liikumiskiirus ja kiirendus	Vastab tõendite alusel	
Lõikepea ja lõikeprotsessi funktsionaalsus	Ei vasta tõendite alusel	BOCHU model BOCI BLT643H ei ole samaväärne Preciteciga.
CNC juhtsüsteem ja juhtpaneel	Vastab tõendite alusel	
Maksimaalne materjali lõikepaksus	Vastab tõendite alusel	
Töölaua suurus ja vahetatava laua süsteem	Vastab tõendite alusel	
Garantiitingimused ja järelteenindus	Vastab tõendite alusel	
Ohutus- ja vastavusnõuded	Vastab tõendite alusel	
Transport, paigaldus ja kasutajakoolitus	Vastab tõendite alusel	

LISA 10. PAKKUMUS NR 624381

Otsus: Tagasi lükata

Põhjendus: Pakkumine ei vasta hanketingimustele.

Tingimus	Vastavus tingimusele	Põhjendus
Masina kaal ja töölaua kandevõime	Vastab tõendite alusel	
Seadme kogumaksumus	Vastab tõendite alusel	
Tolmuärastus, filtratsioon ja jahutussüsteem	Ei vasta tõendite alusel	Eckert PFC-6 ei ole tüüpiliselt varustatud eraldi kompaktsel tolmuärastuse, 4000 m ³ /h õhufiltrisüsteemi ega laser-chilleri standardkomplektina.
Fiiberlaseri allikas ja optiline süsteem (min 12 kW)	Ei vasta tõendite alusel	Maxphotonics MFSC CW 12kw ei ole samaväärne ega parem Trufiberist.
Telgede liikumiskiirus ja kiirendus	Vastab tõendite alusel	
Lõikepea ja lõikeprotsessi funktsionaalsus	Ei vasta tõendite alusel	SLTL MaxPhotincs ei ole samaväärne ega parem kui Precitec.
CNC juhtsüsteem ja juhtpaneel	Vastab tõendite alusel	
Maksimaalne materjali lõikepaksus	Vastab tõendite alusel	
Töölaua suurus ja vahetatava laua süsteem	Vastab tõendite alusel	
Garantiitingimused ja järelteenindus	Vastab tõendite alusel	
Ohutus- ja vastavusnõuded	Vastab tõendite alusel	
Transport, paigaldus ja kasutajakoolitus	Vastab tõendite alusel	