



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Tartu

30.11.2020 nr 7.2-6.3/1157

Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

Päästeameti Lõuna päästekeskus määrab riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku 20.12.2019 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/3025 punkti nr 2 täitmiseks uue tähtaja adressaadile Tartu Ülikool (registrikood 74001073, Ülikooli 18, Tartu linn) kui Ülikooli 16 Tartu linnas asuva hoone omanikule alljärgnevalt:

Moodustada hoone evakatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkeseptsioonid, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks tagatud inimeste ohutu evakueerumine või nende evakueerimine hoonest.

Alus: Tuleohutuse seadus § 5 lg 3; Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 alusel § 12 lg 6 p 2.

Tuleohutuse seadus § 5 lg 3 järgi ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi peab enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitise, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 § 12 lg 6 p 2 järgi hoone või selle osa kasutamistarbest lähtuvalt eraldatakse omaette tuletõkkeseptsiooniks evakuatsioonitrepikoda.

Tuleohutusülevaatusel tuvastati, et evakuatsioonitrepikodadest ei moodustu eraldi tuletõkkeseptsioone. Korruste ja trepikodade vahel puuduvad nõuetele vastavad tuletõkkeused. Ülevaatusel tuvastati, et trepikojas, mis asub Jakobi tänava poolses hooneosas, on teisel korrusel kaks tuletõkkeuste tunnustega ust. Muudel ustel, mis on trepikodade ja

korruste vahel, puuduvad tuletõkkeuste tunnused (tuletõkkeuste tähised, suitsu- ja tuletõkkehendid, ukselehe paksused ei vasta tuletõkkeukse nõuetele).

Tulekahju korral ei tohi evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutajate evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavaid asjaolusid. Võimaliku tulekahju korral liiguvad põlemisgaasid ja suits evakuatsiooniteele, mille tõttu on liikumine raskendatud.

Täitmise tähtaeg: 31.12.2021

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 600 (kuussada) eurot.**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile louna@rescue.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Kruus
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Lõuna päästekeskus

+372 7337 359
krista.kruus@rescue.ee