

AKT
LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA

Lepingu nr ja nimetus: 3.2-3/25/415-1 Tartu maakonna taastusremont 2025

08.09.2025a on töövõtjale AS TREV-2 Grupp määratud leppetrahv liikluskorraldusnõuete rikkumise eest. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab tellija töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

Märke määramise kohta	Põhjus	Leppetrahvi suurus (eurodes)
	Keskkonnanõuete eiramise eest	2000
	Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest	1000
	Tellija või Inseneri poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest, millest Töövõtja ei ole kirjalikult Inseneri teavitanud	2000
	Omavoliliselt, ilma kooskõlastuseta töövõtja poolt põhjustatud liikluse seiskamise eest tee(de)l vähemalt 5 minutiks	600
	iga järgmise 5 min eest	2000
	Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu aruannetes või objektipäevikutes olulise iseloomuga mittetõepäraste andmete esitamise eest	3200
	Dokumentide sh. kaetud tööde akt, teostusjoonis, objektipäevikute jne mitteõigeaegse või ebakohase täitmise või mittetäitmise eest	600
	sama, teistkordselt	1000
	sama, iga järgneva korra puhul	2000
	Objekti teenindusvedudel (pinnase-, asfaltbetooni, konstruktsioonide jne veod) sõidukite (sh veoautodele koos haagisega või ilma, autorongidele, masinrongidele) kehtestatud igakordse registrimassi ületamise eest. Kaalumise puhul on Tellija mõõtmise veaks 5% registrimassist, seda ületades nõuab Tellija leppetrahvi	iga ületatud 1 kilogrammi eest 1 euro
	Järgmise etapi või tööde alustamisega viivitamise eest kalendergraafikuga võrreldes (järgmise kattekonstruktsiooni kihi paigaldamisega, märgistustöödega pärast asfaltkatte viimase kihi paigaldamist, piirde- ja tähispostide paigaldamisega pärast teepeenra vastuvõtmist jne)	Kuni 1000
x	Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusprojekt või puuduvad objekti töötsooni tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele	1000

	Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad mehhanismid ei kasuta vilkureid või vilkur ja selle kasutamine ei vasta LS § 44, § 84 (4)	300
	sama, teistkordselt	600
	sama, iga järgneva korra puhul	1000
	Liikluskorralduse muudatustest ei ole liiklejaid teavitatud	300
	Kõikide muude liikluskorralduse, liikluskorralduse teavitamise või tööohutuse alaste rikkumiste eest või kõrvalekaldumiste puhul	Kuni 300
	sama, teistkordselt	600
	sama, iga järgneva korra puhul	1000
	Tee seisundinõude rikkumise eest	300
	sama, teistkordselt	600
	sama, iga järgneva korra puhul	1000
	Garantiitööde kokkulepitud ajalise, liikluskorralduslike või muude piirangute tähtajast mittekinnipidamise eest	Kuni 2000 iga päeva eest
	Järgmise nädala tööde graafiku esitamata jätmise või vale graafiku esitamise või graafikus esitatud tööde mitteteostamise eest	Kuni 600
	Puudulikest töö dokumenteerimistest tulenevad rikkumised	300
	Kõik muud eelpool nimetatamata rikkumised, iga rikkumise eest,	Kuni 10000

Inseneri Projektijuhi selgitused:

Liikluskorraldaja Jüri Paris märkused:

Paikvaatlus riigitee 3 Jõhvi – Tartu – Valga km 138,58 – 146,69 taastusremondi lõigul kuupäeval 27.08.2025

1. Paigaldatud liiklusmärkide tagaküljel puudub teave vastavalt juhendile – Liiklusmärgi tagakülg peab olema märgistatud ja sildistatud vastavalt EVS-EN 12899-1 punktile 9.
2. LM 595a kujundused ei vasta juhendi nõuetele.
3. Pääegu kõikidel ristmikel on LM 158 paigaldatud LM 221 postidele, mis ei ole lubatud. Kooskõlastatud jooniselt ei ole samuti sellist märkide paigutust. Kui on paigaldatud eraldi postile, siis ei ole tagatud nõuetekohased LM omavahelised kaugused.
4. LM 821 suurtähe kõrgused valed/erinevad.
5. Saarte ehitusel 686/koonuste vale paigutus.
6. Lisaks sätestab juhend – Liiklusmärk tuleb tugikonstruktsiooni külge kinnitada liiklusmärgi või lisatahveli pinda läbistamata. Kuid objektil liiklusmärgid kinnitatud läbistatult märgi pind.

Paikvaatlus riigitee 3 Jõhvi – Tartu – Valga km 138,58 – 146,69 taastusremondi lõigul kuupäeval 04.09.2025

28.08.2025 esitatud märkuste kohta täiendavad selgitused, kuid paikvaatluse kuupäevaks 04.09.2025 ei ole jätkuvalt märkustega arvestatud.

1. LM 595 vale kujundusega

2. Ristmikel LM 158 vale paigutus ja asukoht
3. Ohutussaarte ehitusel 686/koonuste vale paigutus
4. Lisaks, hetkel teostatakse teemärgistuse eemaldustöid, kuid puudub löögileevendi, mis on kohustuslik ja ka kooskõlastatud joonistel olemas.
5. Ning täiendavalt, arusaamatult on km 142,97 mõlemas suunas lindiga tühistatud alaline kiirusepiirang, kuid ajutise liiklusemärgiga kehtestatud sama kiirusepiirang, mis ka alalisel liiklusemärgil.

Insener Silver Kruus märkused:

Riigitee 3 Jõhvi – Tartu – Valga km 138,58 – 146,69 taastusremondi lõik kuupäeval 04.09.2025

1. Teemärgistuse eemaldustööde käigus ei kasutata löögileevendit.

Riigitee 3 Jõhvi – Tartu – Valga km 138,58 – 146,69 taastusremondi lõik kuupäeval 05.09.2025

1. Teemärgistuse eemaldustööde käigus ei kasutata löögileevendit.
2. Kõrvalmaanteele 22192 ja riigiteele 3 paigaldatud LM 678 ei eemaldata peale reguleerija töö lõpetamist.
3. Kõrvalmaanteele 22132 ei paigaldatud LM 678 reguleerija töö tegemisel.

Töövõtjale määratakse leppetrahv 1000 eurot objektil korduva liikluskorraldusnõuete rikkumise eest.

Akti koostas:

Silver Kruus (Inseneri Projektijuht)

Tee 22128 km 0,036 Lemmatsi-Leilovi tee Räni alevik, Kambja vald
58.34355 / 26.66025 / 2025-09-04 12:04:30



Tee 22132 km 6,28 Ülenurme-Külitse tee Külitse alevik, Kambja vald
58.3188 / 26.61873 / 2025-09-04 11:50:19



Tee 22195 km 0,025 Külitse-Haage tee Külitse alevik, Kambja vald
58.31471 / 26.60686 / 2025-09-04 11:35:27



Tee 3 km 142,966 Jõhvi-Tartu-Valga tee Külitse alevik, Kambja vald
58.32192 / 26.62821 / 2025-09-04 11:30:28



Tee 3 km 138,678 Jõhvi-Tartu-Valga tee Räni alevik, Kambja vald
58.35097 / 26.67359 / 2025-09-04 11:22:55



Tee 9490148 km 0,036 Räni - Raudtee Lemmatsi küla, Kambja vald
58.34734 / 26.66875 / 2025-09-04 12:07:27







