



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Tartu

28.11.2017 nr 7.2-6.3/2325

09.11.2017. a toimunud tuleohutusülevaatusel sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum kuuluva haiglahoone ruumides ja territooriumil aadressiga Riia 167, Tartu linn, Tartu maakond, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/3252-2.

Päästeameti Lõuna päästeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Gennadi Apevalov, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

Anda käesoleva haldusakti adressaadile – **sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (registrikood 90001478), L. Puusepa 1a, Tartu linn Tartu maakond** – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtjaks:

1. Koostada Riia 167 hoone kohta tulekahju korral tegutsemise plaan ning teha see teatavaks töötajatele.

Alus: Tuleohutuse seadus § 6 lg 3; Siseministri 01.09.2010. a määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 3 lg 3.

Tuleohutuse seaduse § 6 lg 3 järgi tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes tuleb koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ning üks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.

Siseministri 01.09.2010. a määruse nr 43 § 3 lg 3 järgi ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ning teeb selle töötajatele teatavaks.

Paikvaatlusega tuvastati, et Riia 167 hoone kohta puudub nõuetekohane tulekahju korral tegutsemise plaan, on olemas 10.05.2012. a kinnitatud tegevuskava inimeste ja vara evakueerimiseks tulekahju ja pommiohu korral.

Tulekahju korral tegutsemise plaani näol on tegemist töötajatele või teenistujatele suunatud juhendiga, mis annab neile ülevaate asutuse või ettevõtte tuleohutusalaalastest erisustest ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korrast. On oluline, et töötajad oleksid ettevalmistatud, kuidas evakuatsiooni ja tulekahju korral tuleb tegutseda, sest just nemad saavad õigete teadmiste ja oskustega suurema kahju ära hoida.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2018.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

2. Tihendada C-korpuse elektrikilbiruumi (ruum nr C037) kaablite läbiviik seinast mittepõlva materjaliga.

Alus: Tuleohutuse seadus § 5 lg 3

Tuleohutuse seaduse § 5 lg 3 järgi ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Paikvaatlusega tuvastati, et C-korpuse (ruum nr C037) elektrikilbiruumis kaablite läbiviik läbi seina ei ole täidetud mittepõlva materjaliga, mille tõttu tuletõkkesektsioon ei ole terviklik.

Täitmise tähtaeg: 15.01.2018.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 100 (üks sada) eurot.

3. Paigaldada B-korpuse II korruse väljumisteel asuva ukse kohale (ruum nr B223) seestvalgustatud evakuatsioonimärk või olevast kleebismärgist kuni kahe meetri kaugusele evakuatsioonivalgusti, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Alus: „Tuleohutuse seadus“ § 32 lg.

Tuleohutuse seaduse § 32 lg1 järgi tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Paikvaatlusega tuvastati, et B-korpuse II korrusel evakuatsioonitee (ruum nr 223 ukse kohal) on tähistatud kleebismärgiga ning evakuatsioonivalgusti asub kaugemal kui 2 meetrit.

Vastavalt tehnilisele normile EVS-EN 1838:2013 „VALGUSTEHNICA Hädavalgustus“ ohutusmärgid, mis on paigaldatud kõigile väljapääsudele ja piki väljapääsuteid ning on ette nähtud kasutamiseks hädaolukorras, peavad olema valgustatud, et eksimatult tuvastada väljapääsutee kuni ohutu piirkonnani. Valgustid ja väljapääsutee ohutusmärgid paigaldatakse vähemalt 2 m kõrgusele põrandast.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2018

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 100 (üks sada) eurot.

4. Teostada ehitise piksekaitsesüsteemi nõuetekohane kontroll ja hooldus pädeva isiku poolt.

Alus: Tuleohutuse seadus § 31 ja § 32 lg 1.

Tuleohutuse seaduse § 31 järgi tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama

tuleohutusepaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust, omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Tuleohutuse seaduse § 32 lg1 järgi tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Paikvaatlusega tuvastati, et piksekaitsega on varustatud ainult A-korpus ning selle täielik kontroll toimus 19.03.2015. a. Visuaalse kontrolli läbiviimise kohta andmeid ei esitatud.

Vastavalt tehnilisele normile EVS-EN 62305-3:2011 "PIKSEKAITSE Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsilised kahjustused ja oht elule" piksekaitsesüsteemi peab hooldama regulaarselt selleks, et ta ei rikneks ning kontrollima ja iga kord, kui kaitstavas ehitises on tehtud mingi oluline muudatus või remont ning pärast iga teadaolevat välgulööki ehitise piksekaitsesüsteemile. Piksekaitsesüsteemi komponentidel on tendents kaotada aastatega oma efektiivsust, seda korrosiooni ning ilmastiku, mehhaaniliste jõudude ja välgulöökidest põhjustatud vigastuste tõttu. Seetõttu on vajalik piksekaitsesüsteemi vaatluse, kontrolli ja hoolduse õige ja nõuetekohane perioodilisus, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Haiglad kuuluvad piksekaitsesüsteemi kaitseklassi II, seega visuaalne kontroll tuleb teha kord aastas ja täielik kontroll kord kahe aasta jooksul.

Täitmise tähtaeg: 01.06.2018.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiautus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: "sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 28.11.2017 ettekirjutus nr 7.2-6.3/2325."

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile louna@rescue.ee

(allkirjastatud digitaalselt)

Gennadi Apevalov

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästekeskus

+372 733 7336

gennadi.apevalov@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum,
kliinikum@kliinikum.ee.