



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Tartu

28.11.2017 nr 7.2-6.3/2323

03.11.2017. a toimunud tuleohutusülevaatusel sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum kuuluva haiglahoone ruumides ja territooriumil aadressiga L. Puusepa 8, Tartu linn, Tartu maakond, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/3179-2.

Päästeameti Lõuna päästeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Gennadi Apevalov, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

Anda käesoleva haldusakti adressaadile – **sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (registrikood 90001478), L. Puusepa 1a, Tartu linn Tartu maakond** – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Koostada L. Puusepa 8 hoone kohta tulekahju korral tegutsemise plaan ning teha see teatavaks töötajatele.

Alus: Tuleohutuse seadus § 6 lg 3; Siseministri 01.09.2010. a määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 3 lg 3.

Tuleohutuse seaduse § 6 lg 3 järgi tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes tuleb koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ning üks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.

Siseministri 01.09.2010. a määruse nr 43 § 3 lg 3 järgi ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ning teeb selle töötajatele teatavaks.

Paikvaatlusega tuvastati, et L. Puusepa 8 hoone kohta puudub nõuetekohane tulekahju korral tegutsemise plaan, on olemas 30.05.2016. a kinnitatud tegevuskava inimeste ja vara evakueerimiseks tulekahju ja pommiohu korral.

Tulekahju korral tegutsemise plaani näol on tegemist töötajatele või teenistujatele suunatud juhendiga, mis annab neile ülevaate asutuse või ettevõtte tuleohutuslastest erisustest ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korrast. On oluline, et töötajad oleksid ettevalmistatud, kuidas evakuatsiooni ja tulekahju korral tuleb tegutseda, sest just nemad saavad õigete teadmiste ja oskustega suurema kahju ära hoida.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2018.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

2. Keelata F-korpuse 0-korrusel asuvas diisलगeneraatoriruumis põlevmaterjali ladustamine, mis ei ole otseselt seotud selle funktsioneerimisega või hooldusega.

Alus: Tuleohutuse seadus § 19 lg 1; Siseministri 02.09.2010. a määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 6 lg 1

Tuleohutuse seaduse § 19 lg 1 järgi põlevmaterjali ei tohi hoida ehitises, selle all või vahetus läheduses selliselt, et see põhjustaks tuleohu või raskendaks päästetööd.

Siseministri 02.09.2010. a määrus nr 44 §6 lg 1 järgi põlevmaterjali ei ladustata elektrijsaotla või elektrijsaotuspunkti sees, selle all, peal või selle vastas

Paikvaatlusega tuvastati, et F-korpuse 0-korrusel diisलगeneraatori ruumis ladustatakse põlevmaterjali (põlevmaterjali pakendis) diisलगeneraatori vahelduvas läheduses põrandal ja riulitel.

Diisलगeneraator on ettenähtud haigla elutähtsa teenuse, inimeste evakueerumise ja päästetööde läbiviimise tagamiseks, seega ruumi tuleohutus peab olema tagatud eriti kõrgel tasemel.

Täitmise tähtaeg: 15.01.2018.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 200 (kakssada) eurot.

3. Tihendada J-korpuse kõrval asuva diisलगeneraatori riimi ja vedelkütuse ruumi vahelise tuletõkkeseina läbiviigid, tagades tuletõkkeseksioonide terviklikkuse.

Alus: Tuleohutuse seadus § 5 lg 3.

Tuleohutuse seaduse § 5 lg 3 järgi ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Paikvaatlusega tuvastati, et J-korpuse kõrval asuvas diisलगeneraatoririimis vedelkütuse ruumi ja generaatoriruumi vahelises tuletõkkeseinas torustiku läbiviigid ei ole täidetud mittepõleva materjaliga. Tuletõkkeseinas paigaldatud tuletõkkelappide tulepüsivus jäi kindlaks tegemata.

Täitmise tähtaeg: 15.01.2018.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 200 (kakssada) eurot.

4. Varustada H-korpuse suitsueemaldussüsteemi käivituspupud rakendatavate seadmete asukoha informatsiooniga (skeem, nimetus vms.).

Alus: Tuleohutuse seadus § 32 lg 1.

Tuleohutuse seaduse § 32 lg 1 järgi tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Paikvaatlusega tuvastati, et suitsueemaldussüsteemi käivitusnuppude juures puudub rakendatavate seadmete asukoha informatsioon.

Täitmise tähtaeg: 15.01.2018.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 100 (üks sada) eurot.

5. Paigaldada C-korpuse evakuatsioonitrepikoja väljapääsuuksele evakuatsioonisulus, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 2 vastavalt § 49 lg 1.

Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6 järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisoskstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 49 lg 1 järgi evakuatsiooniteel või väljumisteele asuv uks varustatakse evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning mille liikumine ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale. Kui evakueeruvate inimeste arv nõuab paarisukse mõlema ukselehe kasutamist, varustatakse mõlemad ukselehed evakuatsioonisulustega. Evakuatsioonisuluste valikul lähtutakse asjakohasest normist, juhendist või standardist.

Paikvaatlusega tuvastati, et C-korpuse evakuatsioonitrepikoja välisuksel puudub evakuatsioonisulus.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2018.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 200 (kakssada) eurot.

6. Tähistada sööklaruumi väljumisteed seestvalgustatud evakuatsioonimärkidega, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ohutult evakueeruda.

Alus: „Tuleohutuse seadus“ § 6 lg 2 .

Tuleohutuse seaduse § 6 lg 2 ehitises, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsiooni- või hädaväljapääs ning evakuatsioonitee, tuleb need tähistada vastava tuleohutusmärgiga.

Paikvaatlusega tuvastati, et E-korpuses asuva sööklaruumi väljapääsud ei ole tuleohutusmärkidega tähistatud.

Vastavalt tehnilisele normile EVS-EN 1838:2013 „VALGUSTEHNİKA Hädavalgustus“ ohutusmärgid, mis on paigaldatud kõigile väljapääsudele ja piki väljapääsuteid ning on ette nähtud kasutamiseks hädaolukorras, peavad olema valgustatud, et eksimatult tuvastada

väljapääsutee kuni ohutu piirkonnani. Valgustid ja väljapääsutee ohutusmärgid paigaldatakse vähemalt 2 m kõrgusele põrandast.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2018

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 200 (kakssada) eurot.

7. Tähistada D-korpuse 0-korruse patsientide riidehoiuruumi tagumine väljumistee seestvalgustatud evakuatsioonmärkidega, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ohutult evakueeruda.

Alus: „Tuleohutuse seadus“ § 6 lg 2 .

Tuleohutuse seaduse § 6 lg 2 ehitises, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsiooni- või hädaväljapääs ning evakuatsioonitee, tuleb need tähistada vastava tuleohutusmärgiga.

Paikvaatlusega tuvastati, et D-korpuse 0-korruse patsientide riidehoiuruumi tagumine väljumistee ei ole tuleohutusmärkidega tähistatud.

Vastavalt tehnilisele normile EVS-EN 1838:2013 „VALGUSTEHNICA Hädavalgustus“ ohutusmärgid, mis on paigaldatud kõigile väljapääsudele ja piki väljapääsuteid ning on ette nähtud kasutamiseks hädaolukorras, peavad olema valgustatud, et eksimatult tuvastada väljapääsutee kuni ohutu piirkonnani. Valgustid ja väljapääsutee ohutusmärgid paigaldatakse vähemalt 2 m kõrgusele põrandast.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2018

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 200 (kakssada) eurot

8. Paigaldada G2-korpuse laoruumile nr 007 tuletõkkeuks(used), moodustades sellest omaette tuletõkkesektsiooni, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6, § 5 lg 3; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 2 vastavalt § 41 lg 2, § 45 lg 2 p 4, §12 lg 6 p 2.

Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.

Tuleohutuse seaduse § 5 lg 3 järgi ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 41 lg 2 järgi evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamiseviisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteeid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkesektsioone. Evakuatsiooniaeg peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Evakuatsiooni- ja väljumistee ei või läbida

tehnoseadmete või muid tehnilisi ruume.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 12 lg 5 järgi hoone laoruum eripõlemiskoormusega rohkem kui 600 megadžauli ruutmeetri kohta, välja arvatud laoruum, mille pindala on vähem kui 10 ruutmeetrit, eraldatakse omaette tuletõkkesektsiooniks.

Paikvaatlusega tuvastati, et G 2-korpuse keldrikorruse ruumis nr 007 asub ladu, kus hoitakse suures koguses põlevmaterjali. Ruumist ei ole moodustatud omaette tuletõkkesektsiooni ning see piirneb korruse väljumisteedega (koridoriga).

Täitmise tähtaeg: 01.06.2018.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

9. Paigaldada F-korpuse laoruumile nr 016 tuletõkkeuks(used), moodustades sellest omaette tuletõkkesektsiooni, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6, § 5 lg 3; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 2 vastavalt § 41 lg 2, § 45 lg 2 p 4, § 12 lg 6 p 2.

Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.

Tuleohutuse seaduse § 5 lg 3 järgi ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 41 lg 2 järgi evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamiseviisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkesektsioone. Evakuatsiooniaeg peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Evakuatsiooni- ja väljumistee ei või läbida tehnoseadmete või muid tehnilisi ruume.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 12 lg 5 järgi hoone laoruum eripõlemiskoormusega rohkem kui 600 megadžauli ruutmeetri kohta, välja arvatud laoruum, mille pindala on vähem kui 10 ruutmeetrit, eraldatakse omaette tuletõkkesektsiooniks.

Paikvaatlusega tuvastati, et F-korpuse ruumis nr 016 asub ladu, kus hoitakse suures koguses põlevmaterjali. Ruumist ei ole moodustatud omaette tuletõkkesektsiooni ning see piirneb korruse väljumisteedega (koridoriga).

Täitmise tähtaeg: 01.06.2018.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

10. Teostada piksekaitsesüsteemi nõuetekohane kontroll ja hooldus pädeva isiku poolt.

Alus: Tuleohutuse seadus § 31 ja § 32 lg 1.

Tuleohutuse seaduse § 31 järgi tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama tuleohutusepaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust, omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Tuleohutuse seaduse § 32 lg1 järgi tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Paikvaatlusega tuvastati, et J-, K- ja L - korpuste piksekaitse täielik kontroll tehti oktoobris 2015. Teiste korpuste piksekaitse täielik kontroll tehti oktoobris 2013. Visuaalse kontrolli läbiviimise kohta andmeid ei esitatud.

Vastavalt tehnilisele normile EVS-EN 62305-3:2011 "PIKSEKAITSE Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsilised kahjustused ja oht elule" piksekaitsesüsteemi peab hooldama regulaarselt selleks, et ta ei rikneks ning kontrollima ja iga kord, kui kaitstavas ehitises on tehtud mingi oluline muudatus või remont ning pärast iga teadaolevat välgulööki ehitise piksekaitsesüsteemile. Piksekaitsesüsteemi komponentidel on tendents kaotada aastatega oma efektiivsust, seda korrosiooni ning ilmastiku, mehhaaniliste jõudude ja välgulöökidest põhjustatud vigastuste tõttu. Seetõttu on vajalik piksekaitsesüsteemi vaatluse, kontrolli ja hoolduse õige ja nõuetekohane perioodilisus, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Haiglad kuuluvad piksekaitsesüsteemi kaitseklassi II, seega visuaalne kontroll tuleb teha kord aastas ja täielik kontroll kord kahe aasta jooksul.

Täitmise tähtaeg: 01.06.2018.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: "sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 28.11.2017 ettekirjutus nr 7.2-6.3/2323."

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile louna@rescue.ee

(allkirjastatud digitaalselt)

Gennadi Apevalov

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästekeskus

+372 733 7336

gennadi.apevalov@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum, kliinikum@kliinikum.ee.