



NAVIGATSIOONIHOIATUS

Kellele: Avaldatud navigatsioonihoiatuste rakenduses

Kellelt: Transpordiamet

e-post: navinfo@transpordiamet.ee

Kuupäev: 29.04.2024

Lehekülgi: 1

Navigatsioonihoiatus Nr 58

Liivi laht

Nasva sadama 12 vasaku külje tooder nr. 3237 ajutiselt puudub asukohast 58°12.80'N, 022°23.79'E .

Kaart 628 (INT 1126)

Navigational Warning No 58

Gulf of Riga

Nasva Harbour 12 port hand spar buoy No. 3237 in position 58°12.80'N, 022°23.79'E is temporarily missing.

Estonian chart 628 (INT 1126)

Gabriela Kotsulim
kartograafiaosakond / cartography department
+372 5567 6003