

*Olevate õhulini mastide väljavahetus toimub koostöös Elektrilevi OÜ'ga. Elektrilevi OÜ vahetab märgitud mastid ise.

Kirjanurk

Leht 6 VT1991 Rootsiküla

M 1:500

9523P VT1991

Leht 9/9

Õhulin ristub riigiteega
Sadam-Kaasiku maantee'ga km'l 3,75.

Õhulin ristub riigiteega
Sadam-Kaasiku maantee'ga km'l 3,78.

Õhulin ristub riigiteega
Sadam-Kaasiku maantee'ga km'l 3,80.

Õhulin ristub riigiteega
Sadam-Kaasiku maantee'ga km'l 3,82.

Õhulin ristub riigiteega
Sadam-Kaasiku maantee'ga km'l 3,86.

Õhulin ristub riigiteega
Sadam-Kaasiku maantee'ga km'l 3,93.

*Paigaldades õhisiriputuses projekteeritud sideõhulini olemasoleva elektriohulini alla, tuleb tagades terve visangu ulatuses õhuliniide vahe min 0,3m.

*Õhisiriputuses paigaldatavate sideõhuliniide puhul tagada ristumisel riigi maanteeaga 7,0m rippe madalaimas osas. Juhul kui minimaalne õhulini kõrgusgabarit teekatte pinnast 7,0 m ei saa tagatud, tuleb kavandada olevate õhulini mastide väljavahetus. (min 6m)

*Olevate õhulini mastide väljavahetus toimub koostöös Elektrilevi OÜ'ga. Elektrilevi OÜ vahetab märgitud mastid ise.

M 1:500

Kirjanurk

9523P VT1991

Leht 6/9