



## **Piksekaitstesüsteemi täielik kontrolliakt**

**20.12.2018.a.**

Käesolevaga tõendame, et OÜ FIREPRO kontrollis piksekaitstesüsteemi L.Koidula 21, Narva-Joesuu territooriumil ja kinnitame:

1. Välgupuudrite, juhtide ja ühenduste on EI OLE KORRAS ja on lagunened. Ilmub korrosion.
2. Maanduselektroodid on kontrollitud ja nad on vananenud.
3. Ühenduste, potentsiaalühtlustuse ja kinnituste seisund on halvas seisundis ja vajavad vahetust.

### **Kokkuvõte**

Hetkel objektil on olemas juba uus piksekaitse projekt, piksekaitstesüsteemi ehitamine algab mai-juuni kuus.

Sergey Lepin  
Käidukorraldaja  
Boriss Samuhhin  
FIREPRO OÜ

