



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Tartu

22.11.2019 nr 7.2-6.3/2706

30.10.2019. a toimunud tuleohutusülevaatusel AS Lõuna-Eesti Haigla hoone ruumides ja territooriumil aadressiga Võrumaa haigla, Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/3067-2.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Gennadi Apevalov, võtnud aluseks korrahoolduse § 28 lg 1 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

Anda käesoleva haldusakti adreessile – **AS Lõuna-Eesti Haigla (registrikood 10833853), Võru maakond, Võru vald, Meegomäe küla, Võrumaa haigla, 65526** – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Sõlmida suitsueemalduse seadmete kohta hooldusleping vastavat pädevust omava ning majandustegevuse registrisse kantud isikuga. Suitsuluukide ja väljatõmbeventilaatorite kontroll ja hooldus viia läbi vähemalt kord kvartalis.

Selgitus: Paikvaatlusega tuvastati, et suitsueemaldussüsteemide hooldus on tegemata ning puudub ka vastav lepingpädeva asutusega. Hoones on kaks suitsuluuki ja kaks väljatõmbeventilaatorit.

Suitsueemaldussüsteemi toimepidevuse tagamiseks seda tuleb regulaarselt kontrollida ja hooldada. Vastavalt Eesti Standard EVS 919:2013/A1:2014 „SUITSUTÕRJE. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrahoid“ objektidel, kus on kasutusel suitsueemaldamise lahendusviis 2(suitsuluugid) ja 3(sundeemaldamise süsteem), tuleb valdajal tagada kehtiva hoolduslepingu olemasolu majandustegevuse registrisse kantud isikuga, kellel on vastav pädevus. Suitsueemaldussüsteemi omanik peab tagama süsteemi igapäevase vaatluse ning kvartaalse ja iga-aastase hoolduse korraldamise. Iga kvartaalse ja aastase hoolduse ja katsetuse tulemuste kohta peab hooldaja koostama akti, mis antakse suitsueemaldussüsteemi eest vastutavale isikule.

Alus: „Tuleohutuse seadus“ § 32 lg 1.

Tuleohutuse seaduse § 32 lg 1 järgi tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Täitmise tähtaeg: 01.02.2020.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

2. Koostada haiglahoone kohta operatiivkaart ning selles sisalduv teave esitada Päästeameti Lõuna päästkeskusele.

Selgitus.: Operatiivkaart on veel esitamata, nõue kehtib alates 31.03.2018. Operatiivkaarti saab esitada iseteeninduskeskkonnas aadressil <https://tuleohutusaruanne.ee/> või täita Päästeameti kodulehel olevat näidistabelit, digitaalselt allkirjastada ja saata aadressile louna@rescue.ee.

Alus: Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 3 vastavalt § 52 lg 4 ja lg 5 p 1.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 55 lg 3 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitised, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistarbe kohaselt, peab lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatule vastama käesoleva määruse §-des 50 ja 51 ning § 52 lõigetes 4–7 sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 52 lg 4 järgi operatiivkaardi koostab hoone omanik ning selles sisalduv teave esitatakse Päästeametile. Operatiivkaardil olevat infot uuendab hoone valdaja operatiivkaardil olevate andmete muutumisel või pärast hoones muudatuste tegemist ning sellest teavitatakse Päästeametit.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 52 lg 5 p 1 järgi operatiivkaart koostatakse enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ehitise kohta.

Täitmise tähtaeg: 01.02.2020.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 100 (üks sada) eurot.

3. Paigaldada liftihalli väljapääsuks nõuetekohane evakuatsioonisulustus, et uks oleks evakuatsioonikorral alati kõikidele kasutajatele hõlpsasti avatavad.

Selgitus: Paikvaatlusega tuvastati, et liftihalli evakuatsioonipääsuks on liuguks (viib otse välja ja on kõikide korpuste evakuatsioonipääsuks) ning avaneb liikumisandurist, menetlusosalise väitel avaneb ka ATS süsteemi rakendumisel. Õisel ajal uks on lukustatud ning vajadusel seda avab valvur võtmega.

Väljapääsu teel asuv uks peab avanema evakuatsioonisuunas, välja arvatud alla 30 inimese evakuatsiooniks ette nähtud uks ning peab olema pidevalt hõlpsasti avatav kõikidele kasutajale, ehk varustatud evakuatsioonisulusega. Võib kasutada ka avariinupuga elektrilist evakuatsiooniseadet võib automaatse tulekahjusignalisatsioonist rakenduvat avamissüsteemi.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 2 vastavalt § 49 lg 1.

Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6 järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitised, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistarbe

kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatuta tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 49 lg 1 järgi evakuatsiooniteel või väljumisteel asuv üks varustatakse evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning mille liikumine ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale. Kui evakueeruvate inimeste arv nõuab paarisukse mõlema ukselehe kasutust, varustatakse mõlemad ukselehed evakuatsioonisulustega. Evakuatsioonisuluste valikul lähtutakse asjakohasest normist, juhendist või standardist.

Täitmise tähtaeg: 01.04.2020.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

4. Paigaldada B-korpuse üheksanda korruse kasutuseta ruumidesse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuandurid, et oleks tagatud tulekahju varajane avastamine ning inimestel oleks võimalik ehitisest õigeaegselt evakueeruda.

Selgitus: Paikvaatlusega tuvastati, et B-korpuse üheksanda korruse kasutuseta ruumides puuduvad ATS tulekahjuandurid. Ei selgunud ka, kuna ruumides tehakse remont ning võetakse kasutusele.

Alus Tuleohutuse seadus § 32 lg 1; Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” § 6 lg 3.

Tuleohutuse seadus § 32 lg1 järgi tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 § 6 lg 3 järgi tuletõkkeseksioon tuleb varustada anduritega täielikult.

Täitmise tähtaeg 01.04.2020.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

5. Korraldada ventilatsioonisüsteemide hooldus pädeva isiku poolt, mille käigus kontrollida ka seadmete ja torustiku puhtust seepidist ning vajadusel puhastada. Edaspidi hoolduse läbiviimise kohta pidada arvestust taasesitatavas vormis.

Selgitus: Paikvaatlusega tuvastati, et ventilatsioonisüsteemide hoolduse kohta dokumentatsioon puudub. Samuti puuduvad andmed ventilatsiooniseadmete ja –torustiku puhastamise kohta.

Ventilatsioonisüsteemi puhastamine on vajalik, kuna vastasel korral võib ventilatsioonisüsteemi kanalitesse ladestuv tolm, mustus ja muud põlevmaterjali jäägid tekitada tuleohtu ümbritsevale põlevmaterjalile või soodustada tulekahju kiiret levikut ehitise eri osade

vahel. Ventilatsioonisüsteemi torustiku puhastamisega rakendatakse tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid, kuna puhastamise käigus eemaldatakse ventilatsioonisüsteemi kanalitesse kogunenud kergestisüttivad ained ja tolm.

Vastavalt standardi EVS 812-2:2014 Osa 2 „Ventilatsioonisüsteemid“ ventilatsioonisüsteemi tuleb hooldada vähemalt kord aastas mille kohta peab pidama arvestust taasesitatavas vormis. Märkida tuleb puhastuse aeg, ulatus ja tegija ning kasutatud vahendid.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 2 ja p 5, p 5; § 27 lg 1; Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 27 lg 1.

Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 2 ja p 5 järgi isik on kohustatud kontrollima tema valduses oleva seadme ja selle kasutamise ohutust ja nõuetekohasust, rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju.

Tuleohutuse seaduse § 27 lg 1 järgi seadme ja paigaldise paigaldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja kontrollimisel tuleb vältida tuleohtu ning juhinduda tootja kasutusjuhendist ja õigusaktidest.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 27 lg 1 järgi ventilatsioonisüsteem rajatakse nii, et oleks takistatud tule ja suitsu levimine ventilatsioonikanalis või ventilatsioonikanalite ja tuletõkkekonstruktsioonide läbiviikudes või soojusülekande kaudu ventilatsioonigregaadis. Ventilatsioonisüsteemi projekteerimisel, paigaldamisel, hooldamisel, puhastamisel ja kasutamisel lähtutakse asjakohasest standardist, tehnilisest normist või tootja juhistest.

Täitmise tähtaeg: 01.04.2020.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

6. Korrastada piksekaitsesüsteem, et hoone ja selle tehnovõrk oleksid välgu tabamuse korral võimalike purustuste eest kaitstud.

Selgitus: 2018 aasta enesekontrolli tuleohutusaruandes on märgitud, et haiglahoone piksekaitsesüsteem ei vasta nõuetele, uus süsteem planeeritakse ehitada 31.05.2020.

Vastavalt tehnilisele normile EVS-EN 62305-3:2011 “PIKSEKAITSE Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule“ piksekaitsesüsteemi peab hooldama regulaarselt selleks, et ta ei rikneks ning kontrollima ja iga kord, kui kaitstavas ehitises on tehtud mingi oluline muudatus või remont ning pärast iga teadaolevat välgulööki ehitise piksekaitsesüsteemile. Piksekaitsesüsteemi komponentidel on tendents kaotada aastatega oma efektiivsust, seda korrosiooni ning ilmastiku, mehhaaniliste jõudude ja välgulöökidest põhjustatud vigastuste tõttu.

Alus: Tuleohutuse seadus § 31 p 1 ja § 32 lg 1.

Tuleohutuse seaduse § 31 p 1 järgi tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse.

Tuleohutuse seaduse § 32 lg1 järgi tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Täitmise tähtaeg: 01.06.2020.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

7. Paigaldada kohviku tagumisele väljumisteele, kohviku ja köögi vahelisse evakuatsioonitrepikotta ning keldrikorruse koridoridesse väljapääsutee valgustus, et inimestel oleks võimalik ehitised ohutult evakueeruda.

Selgitus: Paikvaatlusega tuvastati, et kohviku tagumisel väljumisteel, kohviku ja köögi vahelises trepikojas ning keldrikorruse koridorides puudu väljumistee valgustus. Kohviku tagumine väljumistee on tähistatud ainult kleebismärkidega.

Väljapääsutee valgustus on ette nähtud ohtu sattunud inimeste evakuatsiooniks vajaliku tee ning sellel paiknevate tuletõrje- ja päästevahendite ning esmaabipunktide kiireks leidmiseks ja ohutuks kasutamiseks. Treppidel peab iga trepikäik olema otseselt valgustatud. Ohutusmärk on ette nähtud ohutusosalase teabe esitamiseks ning ohutusmärgiks loetakse väljapääsutee suunda näitavat märki, hädaväljapääsu märki ja muud asjakohast ohutusmärki. Ohutusmärk peab olema valgustatud nii, et evakuatsiooni ajal on see märk selgelt näha ning märgil olev tekst on hästi loetav ja sümbolid nähtavad. Kui evakuatsioonipääsu otsene nähtavus ei ole võimalik, tuleb selle juurde kulgeva tee leidmise hõlbustamiseks ette näha valgustatud suunamärk (või märkide jada).

Alus: „Tuleohutuse seadus“ § 3 lg 1 p 6; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ §55 lg2 vastavalt §32 lg3 p1.

Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitised, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 §32 lg 3 p 1 järgi väljapääsutee valgustus minimaalse toimimisajaga vähemalt 90 minutit paigaldatakse III kasutusviisiga hoonesse, mis on ööpäevaringses kasutuses.

Täitmise tähtaeg: 01.12.2020.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 500 (viissada) eurot.

8. Eraldada B-korpuse evakuatsioonitrepikoda keldrikorrusest nii, et trepikojast ja tuulekojast tekkiks ühtne tuletõkkeseksioon otsepääsuga välja, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitised ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Selgitus: Paikvaatlusega tuvastati, et B-korpuse evakuatsioonitrepikojast puudub otsepääs välja, väljumine toimub keldrikorruse kaudu.

Hoone igalt korruselt peab olema vähemalt kaks nõuetekohast evakuatsiooniteed ja –pääsu. Tuleohutusest lähtuvalt evakuatsioonitee on hoone evakuatsioonipääsust algav ja ohutus kohas lõppev või vabalt ja ohutult läbitav hoonesisene liikumistee ohutusse kohta, ehk hoonest välja või kohta, kus inimene on kaitstud tule, suitsu ja soojuse ning muude võimalike ohtude eest kuni ohu tõrjumiseni või päästmiseni. Evakuatsioonipääs on evakuatsioonialast otse välja viiv

uks või hoone sees paiknev ruum (näiteks trepikoda), mille kaudu on tulekahju korral võimalik evakueeruda ohutusse kohta.

Alus: „Tuleohutuse seadus“ § 3 lg 1 p 6; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 vastavalt § 45 lg 1 ja § 45 lg 2 p 4.

Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 45 lg 1 järgi evakuatsioonitee piiritletakse nii, et evakuatsiooniteed oleks võimalik ohutult kasutada kogu evakuatsioonijaajaks jooksul.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 45 lg 2 p 4 järgi evakuatsioonitee moodustatakse omaette tuletõkkeseptsioonina.

Täitmise tähtaeg: 01.12.2020.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 500 (viissada) eurot.

9. Rajada kinnistul olevate ehitiste tarbeks vajalik ehitiseväline tuletõrjevõrk.

Selgitus: Paikvaatlusega tuvastati, et haigla territooriumil puudub tuletõrje veevõtukoht. On olemas olmevee mahutid kokku 500 m³ ning tiik, kuid need ei ole kohandatud tuletõrje veevõtukohaks. Kinnistul puudub ka asula ühisveevõrk.

Iga hoonestatud kinnistu peab olema tulekahju kustutamiseks varustatud tuletõrjevõrrega. Tuletõrjevõrk tuleb rajada kustutus- ja päästetööde kiirendamiseks ning tõhustamiseks nii ehitise sees kui selle ümbruses. Tuletõrje veevajadus tuleb kindlaks määrata igal konkreetsel juhul eraldi, sõltuvalt hoonestuse või ladustamise iseloomust.

Tuletõrje veevärki võib rajada nii asula veevõrtrassile, kiu ka looduslikule või tehiskividele veevõrgule. Hooned ning rajatised, mille puhul on nõutud välimine kustutusvesi, ei tohi olla kaugemal kui 100 m kasutatavast tuletõrje veevõtukohest.

Alus: Tuleohutuse seadus § 23 lg 2, mille järgi ehitisel peab olema tulekahju kustutamiseks vajalik veevarustus.

Täitmise tähtaeg: 01.07.2021.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 500 (viissada) eurot.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606 või

Luminor Bank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: “ AS Lõuna-Eesti Haigla 22.11.2019 ettekirjutus nr 7.2-6.3/2706.“

Vabatahtlikult tähtjaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile louna@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)
Gennadi Apevalov
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lõuna päästekeskus
+372 733 7336
gennadi.apevalov@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: AS Lõuna-Eesti Haigla, haigla@leh.ee.