

## SILLA ÜLEVAATUSE AKT


Silla number	x
Silla nimi	x
Tee nr	8740021
Tee nimi	Möldre-Plessi tee
Asukoht (km)	0,6
Maakond	Võru
Omanik	Võru vald
Ületatav takistus	Piusa jõgi
Eelmine ülevaatus	Pole teada
Ülevaatus aeg	18.10.2024
Ilm	Päikeseline, 3 kraadi sooja, tuuline

Avade arv	1	Lubatud kiirus sillal	Pole piiratud
Kate sillal	puit	Kate pealesõitudel	kruus
Sillaavade ehitusmaterjal	Ümarpuittalad ja lauad ning prussid	Sillaava ehituse tüüp	lihtava
Sammaste tüüp	maakivi	Massipiirang	puudub

lg	Tee seisundinõuete määrus § 31. Silla seisundinõuded	Vastavus (Jah/Ei)	Märkused
1	sõidutee katte laiuse vähenemine sillal peab olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega;	ei	puuduvad
2	sillaelementide praod ja liited ei tohi ohustada silla kandvate elementide püsivust;	x	
3	silla kandvatel elementidel ei tohi esineda silmaga nähtavat läbivajumist;	jah	Vajumid puuduvad
4	sillal peab olema tagatud temperatuuride erinevustest vuukide ja tugiosade liikuvus;	x	Pole vajalik
5	silla hüdroisolatsioon peab olema vettpidav;	x	Puudub

Jrk nr	Nõue	Täitmine (Jah/Ei)	Märkused
6	silla teraselemendid peavad olema kaitsitud korrosiooni eest;	x	
7	silla tööarmatuurid ei tohi olla paljandunud ja neil ei tohi esineda kooruvat korrosiooni;	x	
8	silla kandvad puitelemendid peavad olema kaitsitud ilmastikumõjude eest ning olema püsivust ohustavate kahjustusteta;	ei	Osaliselt mädanenud
9	sillapiirde algus peab olema tähistatud tähisposti, püstmärgise või ohtlikust kohast teavitava liiklusemärgiga, piirde puudumisel peab olema silla algus tähistatud mõlemal pool teed liiklusemärgiga 686 „ohtlik koht või teeäär” või püstmärgisega;	ei	Püstmärgised puuduvad
10	silla kõnnitee peab olema sillal eraldatud sõiduteest teekattemärgistuse, äärekivi või piirdega;	x	puudub
11	sillal kõnnitee olemasolul peab sillal olema käsipuu;	puudub	vajalik
12	sillal olev käsipuu ja piire peavad olema jäiga kinnitusega, välja arvatud rippkonstruktsiooni puhul, ja ühtlase pinnakattega;	puudub	vajalik
13	silla käsipuul ja piirdel ei tohi olla jäävdeformatsioone üle 100 millimeetri;	x	puudub
14	silla koonustel ei või olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad rajatise stabiilsust;	jah	tagatud
15	vee voolamine sillaaluses voolusängis ei tohi olla takistatud;	jah	Veeseis ca 30 cm, takistusi pole
16	silla pealispinnalt peab olema tagatud vee äravool ning silla veeviimarid ei tohi olla ummistunud.	x	Tagatud, veeviimarid puuduvad

Joonis 1. Defektid sillal



Otsus:

Kuna silla kandevõimet pole keegi kontrollinud ja sillapuitalad osaliselt mädad, siis on ettepanek silda kasutada ainult jalakäijatele ja jalgratturitele ning kergliiklejatele. Tuleks paigaldada liikluskorraldusvahendid (tupik ja eelhoiatusmärgid, et sild ainult kergliiklejatele) vajalik enne silda mõlemalt poolt panna sinise põhjaga kergliikleja liiklusmärk. **Panna püstmärgised, ja vajalik käsi-puu, suur kõrguste vahe. Puudused kõrvaldada enne 15.05.2015. Tulen kindlasti kontrollima. Teine võimalus võtta see teelõik 0,0—0,6 avalikust kasutusest maha. Sellisel juhul ootan tähtajaks vallavalitsuse otsust.**

Lisad:

.....  
.....

Ülevaatusel osalesid:

Nimi	Positsioon	Allkiri
Jaan Pärna	peaspetsialist	