



PRESTO osaühing
info@presto.ee
Turu tn 5
48303, Jõgeva, Jõgeva maakond

28.02.2025 nr 4-5/25/152-4

Järelevalvemenetluse lõpetamine

Transpordiamet alustas 07.02.2025 PRESTO osaühing suhtes riiklikku järelevalvemenetlust seoses 05.02.2025 asjaoludega, mis fikseeriti menetlustoimingu protokolliga nr MTP25-0502AK-1.

Järelevalveametnik viies läbi järelevalvetoiminguid kontrollis 05.02.2025 ajavahemikul kell 09:02 kuni 09:18 Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas Pargi 3 parklas (Kilingi-Nõmme Spordihoone) ühissõidukit registreerimismärgiga 211MHK, millest olid vahetult väljunud lapsed. Bussi esiakna paremal pool all kirje „Tori valla bussiliin“. Majandustegevuse registri andmetel oli sõidukile 211MHK väljastatud ühenduse tegevusloa tõestatud koopia nr YTSK039900 PRESTO osaühing nimele.

Kontrolli käigus ühissõidukijuht sõnas, et ta teostab laste vedu ning tõi Tori kooli õpilased Kilingi-Nõmme Spordihoonesse võistlustele ja pärast viib lapsed Torisse tagasi. Bussijuht ei olnud esitada ühtki isikut tõendavat dokumenti, kuna rahakott oli maha ununenud. Ühissõiduki parempoolsel välisküljel puudus vedaja nimi või kaubamärk. Lisaks paikvaatluse käigus märkasime, et laste juhuvedu teostanud ühissõidukil:

- puudus ees- ja tagaosas lasterühma tunnusmärk;
- vähemalt ühe reisija istmega esines probleeme, aluspadi oli lahti;
- osad ühissõiduki reisijate turvavööd ei lukustunud või oli neid raskesti istmete vahelt kätte saada;
- sõiduki parempoolne tagumine ääretuli ei põlenud.

Kõigile puudustele juhtis järelevalveametnik bussijuhi tähelepanu, kes ka ise veendus nendes. Juht ütles, et annab tehnikule esinenud puuduste loendi edasi.

20.02.2025 vedaja vastas Transpordiameti järelepärimisele:

OÜ Presto teatab, et kontrolli käigus tuvastatud puudused on kõrvaldatud:

- *bussi reg.nr. 211MHK paremale küljele on paigaldatud Presto logo kleebis;*
- *kui sõidutatakse koolieelse lasteasutuse lapsi ja esimese kooliastme õpilaste rühma, siis paigaldatakse bussile lasterühma tunnusmärgid;*
- *lahtine istme aluspadi on kinnitatud;*
- *reisijate turvavööde lukustused on üle kontrollitud ja korrastatud;*
- *mittepõlenud sõiduki ääretuli on vahetatud.*

Tavapäraselt peab bussijuht reisijate bussist väljumise ja sisenemise vahele jääval seisuajal/ooteajal teostama bussisalongi ülevaatuset, kontrollima istmete ja turvavööde olukorda ning vajadusel need korrastama. Et järelevalveametnik viis 05.02. bussi kontrolli läbi koheselt peale reisijate bussist väljumist, siis ei jõudnud bussijuht veel ise neid töid tegema asuda.

Võttes arvesse Teie poolt 20.02.2025 edastatud selgitusi ning tõendeid, Transpordiamet lõpetab menetlustoimingu protokollil alusel algatatud järelevalvemenetluse jätkates ühistranspordiseadusega sõitjateveole kehtestatud nõuete täitmise kontrollimist.

Tuletame veelkord meelde, et vastavalt ühistranspordiseadusele tasulisel sõitjateveol, välja arvatud kuni üheksa istekohaga sõiduautoga ühenduse tegevusloa alusel teostataval tasulisel sõitjateveol, kasutatava sõiduki parempoolsel välisküljel peab olema nähtav vedaja nimi või kaubamärgiseaduse § 5 tähenduses õiguskaitset omav vedajale kuuluv või talle lepingu alusel kasutada antud kaubamärk.

Ühistranspordiseaduse ja liiklusseaduse nõuete täitmine on kohustuslik kõikidele vedajatele. Selgitan, et korduva eksimuse korral kohaldab Transpordiamet rangemaid meetmeid seaduses tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ago Kärtmann

järelevalvespetsialist

veonduse järelevalve osakond

strateegilise planeerimise teenistus

53851965, Ago.Kartmann@transpordiamet.ee