



ETTEKIRJUTUS

Tartu

21.12.2017 nr 7.2-6.3/2507

23.11.2017 toimunud tuleohutusülevaatusel Sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum kuuluva haiglahoone ruumides ja territooriumil aadressiga J. Kuperjanovi 1, Tartu linn, Tartu maakond, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/3433-2.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Marek Kärsin, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

Anda käesoleva haldusakti adreessaadile – Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumile (registrikood 90001478) kui J. Kuperjanovi 1, Tartu linnas asuva hoone omanikule – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Tagada J. Kuperjanovi 1 hoone II korruse personali puhkeruumi ja evakuatsioonitrepikoja vaheline tuletõkkeukse suitsutihedus ja tule leviku tõkestamine, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida ning oleks takistatud tule ja suitsu levik teistesse tuletõkkesektsioonidesse.

Alus: Tuleohutuse seadus § 5 lg 3

Tuleohutuse seadus § 5 lg 3 järgi tuleb ehitise kasutamisel tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Paikvaatlusega tuvastati, et II korruse personali puhkeruumi ja evakuatsioonitrepikoja vaheline tuletõkkeuks ei sulgu täielikult.

Tulekahju korral ei tohi evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutajate evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavaid asjaolusid. Juhul, kui tuletõkkeuks ei sulgu täielikult, siis levib põleng võimaliku tulekahju tekkimisel evakuatsioonitrepikotta, millega seatakse ohtu hoones viibivad inimesed. Põlengu tagajärjel võib tekkida hoonele suur majanduslik kahju.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreessadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 100 (ükssada) eurot.**

2. Paigaldada J. Kuperjanovi 1 hoone teise korruse väljumisteel (väljapääs evakuatsioonitrepikotta) asuva ukse kohale seestpoolt valgustatud evakuatsioonimärk, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 32 lg.

Tuleohutuse seadus § 32 lg1 järgi tuleb tuleohutuspaigaldis projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Paikvaatlusega tuvastati, et II korruse lifti vastasseinas olev evakuatsioonipääs trepikotta ei ole evakuatsioonialal liikudes kergesti tuvastatav. Ukse juures/kohal puudub valgustatud evakuatsioonimärk.

Vastavalt tehnilisele normile EVS-EN 1838:2013 „VALGUSTEHNKA Hädavalgustus“ ohutusmärgid, mis on paigaldatud kõigile väljapääsudele ja piki väljapääsuteid ning on ette nähtud kasutamiseks hädaolukorras, peavad olema valgustatud, et eksimatult tuvastada väljapääsutee kuni ohutu piirkonnani. Valgustid ja väljapääsutee ohutusmärgid paigaldatakse vähemalt 2 m kõrgusele põrandast.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 100 (ükssada) eurot.**

3. Paigaldada II korruse kahepoolsele tuletõkkeukse passiivsele uksele sulgemisseade (sulgur), et tulekahju korral oleks hoones tule ja suitsu levik takistatud ning inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 5 lg 3

Tuleohutuse seadus § 5 lg 3 järgi tuleb ehitise kasutamisel tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Paikvaatlusega tuvastati, et II korruse kahepoolsele tuletõkkeukse aktiivsele poolele on paigaldatud hoideseade, mis ATS signaali korral vabastab ukse. Passiivsel poolel puudub isesulguvust tagav seade. Nimetatud uks on avatud asendis.

Tulekahju korral ei tohi evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutajate evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavaid asjaolusid. Juhul, kui tuletõkkeuksi hoitakse avatud asendis, siis ei moodustu ettenähtud tuletõkkesektsiooni, seega levib põleng võimaliku tulekahju tekkimisel evakuatsioonialale, millega seatakse ohtu hoones viibivad inimesed. Põlengu tagajärjel võib tekkida hoonele suur majanduslik kahju. Uksesulgurite eesmärk on hoida ukseid kinnises asendis tagades võimaliku tulekahju puhkemise korral tule ja suitsu levik teistesse ruumidesse ning koridori, kus toimub evakuatsioon.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 200 (kakssada) eurot**

4. Koostada J. Kuperjanovi 1 hoone kohta tulekahju korral tegutsemise plaan ning teha see teatavaks töötajatele.

Alus: Tuleohutuse seadus § 6 lg 3; Siseministri 01.09.2010. a määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 3 lg 3.

Tuleohutuse seaduse § 6 lg 3 järgi tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes tuleb koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ning üks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.

Siseministri 01.09.2010. a määruse nr 43 § 3 lg 3 järgi ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ning teeb selle töötajatele teatavaks.

Paikvaatlusega tuvastati, et J. Kuperjanovi 1 hoonel puudub tulekahju korral tegutsemise plaan.

Tulekahju korral tegutsemise plaani näol on tegemist töötajatele või teenistujatele suunatud juhendiga, mis annab neile ülevaate asutuse või ettevõtte tuleohutusalaalastest erisustest ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korrast. On oluline, et töötajad oleksid ettevalmistatud, kuidas evakuatsiooni ja tulekahju korral tuleb tegutseda, sest just nemad saavad õigete teadmiste ja oskustega suurema kahju ära hoida.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 300 (kolmsada) eurot**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: “Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 21.12.2017 ettekirjutus nr 7.2-6.3/2507.”

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile louna@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Kärstin
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lõuna päästekeskus
+372 733 7329
Marek.Karsin@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektroonselt Sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum
kliinikum@kliinikum.ee