

Natalja Eppik

From: Natalja Eppik
Sent: 5. juuli 2019. a. 13:53
To: 'andrei tsatsasvili'
Subject: RE: Re[2]: scan

Tere

Teavitan Teid, et ettekirjutuse mitte täitmine ja sellest tuleneva täitmise tähtaja pikendamisega kaasneb sunniraha rakendamine. Sunniraha rakendamist on meil õigus lükata põhjendatud juhul edasi maksimaalselt kaks kuud. Oleme seda võimalust antud asjus kohaldanud ning seetõttu ei saa seda enam korduvalt teha. Samas mõistame, et hetkel on puhkuste periood ja 1. september on kohe-kohe tulemas, mistõttu ootame nõude täitmist kuni 1.09.2019.

Juhul, kui Te antud kokkuleppest kinni ei pea ehk ei täida ettekirjutust hiljemalt 1.09.2019, oleme sunnitud ettekirjutuse adressadi suhtes rakendama sunnirahas.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Ida päästekeskus

Natalja Eppik

ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

mob: +372 5886 2375

tel: +372 357 6105

Vahtra 3 | 21003 Narva | Eesti

www.paasteamet.ee



From: andrei tsatsasvili <andrei_tsatsasvi@mail.ru>

Sent: Wednesday, June 26, 2019 4:49 PM

To: Natalja Eppik <Natalja.Eppik@rescue.ee>

Subject: Re[2]: scan

Добрый день Natalja.

Мне сообщили сегодня что наши заказанные двери которые мы должны установить для выполнения предписания номер 7.2-6.3/1424 пункт 4 придут к нам только в середине июля т.к. предприятие не успела их изготовить и ушло в отпуск в июле будет отпуск на нашем предприятии т.е. наши работники которые должны будут устанавливать их будут в отпуске до 1 августа. В связи с этим просим Вас продлить Ваше предписание до 1 сентября 2019г.

Надеемся на Ваше понимание.

С уважением Чачашвили Андрей
58469477

Пятница, 21 июня 2019, 9:45 +03:00 от Natalja Eppik <natalja.eppik@rescue.ee>:

Tere

Kolmandal korrusel tuleb galerii eraldada trepikojast st ideaalis galeriist trepikotta viiv pääs peab olema varustatud tuletõkkeuksega või -seinaga. Juhul, kui Te galeriid ei kasuta ja seal ei hoita asju, tuleks kindlasti üle vaadata, milliseid materjale on galeriisse paigaldatud vaheseinas kasutatud. See peab kindlasti vastama vähemalt tulekindlusele EI60.

Ka galerii poole jääva korruse osast trepikotta viiv uks peab vastama vähemalt EI30 nõuetele. Olemasoleva tuletõkkeukse puhul tuleb omada vastav sertifikaat nii uktsel kui paber kandjal.

II korrusel olete ühe tuletõkkeukse paigaldamise märkinud valesse kohta.

PS Kõik paigaldatavad tuletõkkeuksed peavad avanema evakuatsiooni suunas, st II-III korruselt trepikotta viiva ukсед peavad avanema trepikotta ning I korruse ukсед peavad avanema koridori poole.

I-III korrusel tuletõkkeseksioonide moodustamisel loetakse ettekirjutus osaliselt täidetuks ning arvestades, et ülemist korrust ei kasutata ning seal on elekter välja lülitatud, saame peatada ettekirjutuse nõude.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Ida päästekeskus

Natalja Eppik

ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

mob: +372 5886 2375

tel: +372 357 6105

Vahtra 3 | 21003 Narva | Eesti

www.paasteamet.ee



From: andrei tsatsasvili <andrei_tsatsasvi@mail.ru>

Sent: Thursday, June 20, 2019 4:36 PM

To: Natalja Eppik <Natalja.Eppik@rescue.ee>

Subject: Fwd: scan

Добрый день Natalja.

Посмотрите пожалуйста я отметил на чертежах те моменты которые нам необходимо сделать для выполнения Вашего предписания номер 7.2-6.3/1424 пункт 4.

С уважением Чачашвили Андрей
58469477

--
andrei tsatsasvili