

Väljavõtte piirilõigust – Joonis 2 – piiride kindlakstegemist selgitava skeemile (Lisa 2)

Ölemasolev püürimärk 2-metalltoru

2) Põhjused: Vastuolulised piirandmed, lubatust (0.70m) suurem erinevus jagatava Postisaare liivakarjäär kü ja piirinaabri Vahe kü piiriprotokoll järgi on piirimärkiks piirikivi, mis on kaevetööde käigus hävinenud.

Looduses paikneb värvitu metalltoru

Erinevus 2017.a mõõdetud Postisaare liivakarjäär kü piirimärgi 2 piirilandmetega on 1.40m



2) Selgitus: 22.10.2024, mõõdetud olemasoleva piirimärgi 2-metalltoru asukoht loeti õigeks.

2) Tulemus:

Pilk kindlaks tehtud

Postisaare liivakarjäär

2024.a. mőõdistus



Leppemärgid

- katastriüksuse piir
- naaberüksuse piir
- kindlakstentud piir