



TERVISEAMET

**Terviseohutuse hinnang**  
**Nr 9.3-2/24/6215-2**

Hinnangu koostamise kuupäev: **28.06.2024**

Hinnangu taotleja: **Random Impex OÜ, registrikood 10329534, Ihasalu tee 16, Ihasalu küla, Jõelähtme vald, 74203 Harju maakond**

(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)  
Välja antud: **Random Impex OÜ, Ihasalu Pansionaat, registrikood 10329534, Ihasalu tee 16, Ihasalu küla, Jõelähtme vald, 74203 Harju maakond**  
(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Asutuse tegevusala(d): **Üldhooldekodu teenus**

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatavate hoonete, ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused
- ☒ ruumide plaan

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ sotsiaalhoolekande seadus
- ☒ rahvatervise seadus
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☐ tarbijakaitse seadus<sup>1</sup>
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“
- ☐ sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☒ sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 määrus „Täiskasvanute hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lastetasutuses ja koolis“
- ☐ sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandetasutuses“
- ☒ sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ (edaspidi määrus 42)
- ☐ sotsiaalministri 21.12.2015 määrus nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“
- ☐ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinodele ja

veekeskustele”

## **Terviseohutuse hinnang<sup>1</sup>**

Random Impex OÜ pakub üldhooldekodu teenust 1 ja 2 korruselises hoones aadressil Ihasalu tee 16, Ihasalu küla, Jõelähtme vald, Harju maakond. **Soov on suurendada teenusekohtade arvu ühe koha võrra, 30 isikult 31-le isikule.** Muudatus puudutab tuba nr 5, kus eelnevalt oli 1 inimene, edaspidi on 2 inimest.

**Varasemas terviseohutuse hindamise aktis nr 12.5-5/21/1811-5** on hinnatud, et hoonesse sisenemisel ja teenuseosutamise ruumides on arvestatud liikumispuuetega inimeste vajadustega: korruste vaheliseks liikumiseks on hoones lift ning teenuse osutamise kohas on invatualettruumid ja raamipesu võimalused. Maa-ala on varustatud istumiseks sobivate kohtadega ja jalutamisradadega. Hoolekandeesutuse ümbrus on haljastatud ja heakorrastatud. Jalutus ja juurdepääsuteed on valgustatud. Klientide magamistoad on ühe-, kahe või kolmekohalised. Klientide elutoad, söögitoad ja tegevustoad asuvad hoone mõlemal korrusel. Ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud. Joogivee kvaliteet vastab nõuetele analüüsitud parameetrite osas. Esitatud ruumide tehnoseadmete poolt tekitatav müratase vastab nõuetele. Hoone ruumides on nõuetele vastav sundventilatsioon ning klientide magamisruumides on avatavad aknad, mis võimaldavad tuulutamist.

On esitatud AS KH Energia Konsult 12.01.2022 valgustiheduse mõõteprotokolli aruanne nr. 4173 22, mille kohaselt on tehisvalgustuse tugevuse mõõtmised teostatud 1. korruse magamistoas 101, koridoris, inva WC, hooldaja abiruumis, garderoobis, söögisaalis ning 2. korruse magamisruumides 201, 203, 204, 205, 206, koridoris ja trepil. Eelpool nimetatud ruumide tehisvalgustus vastab nõuetele välja arvatud hooldaja abiruumis ja 2. korruse koridoris. Eelpool nimetatud ruumides ei ole tehisvalgustuse tugevuse mõõtmised teostatud, seega ei ole võimalik hinnata nende vastavust nõuetele.

Lugeda 17.01.2022 terviseohutuse hinnang nr 12.5-5/21/1811-5 kehtetuks.

**Terviseameti hinnangul vastab teenusekohale lisanduv voodikoht terviseohutuse nõuetele ning ülejäänud ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele hindamise aktis nr 12.5-5/21/1811-5 toodud ulatuses.**

(allkirjastatud digitaalselt)

Raili Sarapuu  
inspektor  
Põhja regionaalosakond

5865 1307 [raili.sarapuu@terviseamet.ee](mailto:raili.sarapuu@terviseamet.ee)

---

<sup>1</sup> Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse