

# *Highway Engineering*

## Valgamaa piirkonna sillad

TÕLLISTE 968 (Valga).....	2
SETTE 980 (Valga) .....	4
ROOBE 985 (Valga).....	5
PIKASILLA 976 (Valga).....	7
KORVA 1001 (Valga).....	12
LAANEMETSA 979 (Valga) .....	17
JÕKU 1025 (Valga).....	18

## TÕLLISTE 968 (Valga)

Tee nr. 3 Jõhvi — Tartu — Valga km 209.743

Silla pikkus	Silla laius	Silla pindala
62.50 m	15.90 m	993.75 m <sup>2</sup>

Silla koonuse betoonplaadid on nihkunud. Metalltaladel esineb roostet ja korrosiooni, mistõttu on vajalik tsinkimine.









## SETTE 980 (Valga)

Tee nr. 67 Võru — Mõniste — Valga km 71.601

Silla pikkus	Silla laius	Silla pindala
3.00 m	20.60 m	61.80 m <sup>2</sup>

Betoonitööd tiibseintel.





## ROOBE 985 (Valga)

Tee nr. 69 Võru - Kuigatsi - Tõrva km 65.385

Silla pikkus	Silla laius	Silla pindala
84.00 m	9.30 m	781.20 m <sup>2</sup>

Sillatalade betooni tööd. Praod asfaldis vuukide kohal.









## PIKASILLA 976 (Valga)

Tee nr. 52 Viljandi — Rõngu km 46.831

Silla pikkus	Silla laius	Silla pindala
124.90 m	9.00 m	1,1124.10 m <sup>2</sup>

Vuukides esinevad praod. Sõidukate on vuukide juures kahjustatud, esinevad augud. Sõidukate on üldiselt kahjustunud. Vihmavee drenaaztoru vajab väljavahetamist. Riigitel esinevad betoonikahjustusi.





















## KORVA 1001 (Valga)

Tee nr. 23129 Laatre — Antsla km 2.793

Silla pikkus	Silla laius	Silla pindala
28.80 m	8.50 m	244.80 m <sup>2</sup>

Servaprussi lehtteras on roostetanud ja osaliselt lahti. Selle all olev servaprussi betoon on kahjustatud. Teepõrkepiirde toestustalad on täielikult läbi roostetanud. Asfaldikattes esinevad praod vuukide kohal ning võrkpraod.





















## LAANEMETSA 979 (Valga)

Tee nr. 67 Võru — Mõniste — Valga km 59.983

Silla pikkus	Silla laius	Silla pindala
5.60 m	8.00 m	44.80 m <sup>2</sup>

Asfaldikattes esineb pragusid silla peal ja maha sõidu piirkonnas. Betoonest piirdepostid vajavad taastamist. Tiivadel esinevad betoonikahjustusi.





## JÕKU 1025 (Valga)

Tee nr. 23254 Kalme — Roobe km 2.699

Silla pikkus	Silla laius	Silla pindala
10.60 m	4.00 m	42.40 m <sup>2</sup>

Põrkepiirde posti betoonist alus (1 padi) vajab remonti. Silla kaldesammastel on vajalikud betooni tööd.

