



Märkused: II rühma hoiatustõke on paigutatud haagisele, mida veab sõiduauto. Puurmasin on varustatud igas suunas nähtava vilkuriga. Liikuva iseloomuga töö liikluse korraldamises lähtutakse Maanteeameti juhendist "Riigiteede ajutine liikluskorraldus" (MA2018-009)

KOOSKÕLASTATUD
Teehoiuteenistuse põhja osakonna
korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja
13.03.2025. a reg. nr. 174028-2
Leht 2 lehti 2

<div>Reaalprojekt</div> <div>Reaalprojekt OÜ Vabaduse pst 174b 10917 Tallinn Estonia tel +372 608 11 00 www.reaalprojekt.ee reaalprojekt@reaalprojekt.ee</div>			Töö nimetus Riigitee nr 11114 Jüri - Vaida km 7,2 - 9,1 bussitaskud Geotehniline pinnaseuuring	
Tellija Selektor Projekt OÜ			Asukoht Rae vald, Harju maakond	Töö nr GL24061
Vastutav täitja:	M. GAŠKOV	märts 2025	Joonise nimetus Puurimisaegse ajutise liikluskorralduse tüüpskeem	Möötkava N/A
Osakonna juht:	L. ARUMÄE	märts 2025		Joonise nr 2.5
-	-	-		
-	-	-		