



PÄÄSTEAMET

## ETTEKIRJUTUS

Narva

14.11.2017 nr 7.2-6.4/2193

Päästeameti Ida päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 8. ja 13.09.2017 paikvaatlused Nakro OÜ'le kuuluval objektil, aadressiga Kadastiku 57c, Narva linn, Ida-Viru maakond. Tegemist on tööstusehitisega, kus lisaks omanikule tegutseb veel mitmeid ettevõtteid, kes rendivad ruume omanikult. Paikvaatlusel tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mis on kirjeldatud paikvaatluse protokollides nr 7.2-5.4/2534-2 ja nr 7.2-5.4/2534-3.

Vastavalt omaniku ja rentnike vahel sõlmitud rendilepingutes sätestatule jagati paikvaatlusel tuvastatud rikkumiste kõrvaldamiseks määratud nõuded osapoolte vahel ära.

Andsime käesoleva haldusakti adressaadile võimaluse esitada selgitused ja vastuväited kavandatava haldusakti kohta edastades e-postile ([andrei.polkovnikov@krenholm.ee](mailto:andrei.polkovnikov@krenholm.ee); [info@idatex.ee](mailto:info@idatex.ee)) 6.11.2017 teatise kavandatavast haldusaktist nr 7.2-2.3/18842-3. Isikult ei laekunud tähtjaks (10.11.2017) vastust, mistõttu loetakse, et tal puuduvad asja kohta vastuväited.

Natalja Eppik, Päästeameti Ida päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõike 1, ning hinnanud haldusmenetluses kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

### **otsustas:**

anda käesoleva haldusakti adressaadile – **Kreenholmi Manufaktuur OÜ** (registrikood: 12010067), asukohaga: Kadastiku 57, Narva linn, Ida-Viru maakond – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtjaks:

### **1. Eemaldada ventilatsiooniseadme lähedusest põlevmaterjal.**

**Põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 19 lõike 7 alusel 2. septembril 2010. aastal vastu võetud siseministri määruse nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 6 lõike 2 kohaselt ei ladustata põlevmaterjali ventilatsioonikambris.

Paikvaatlusel (8.09.2017 paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.4/2534-2) tuvastati, renditaval alal asub pesuruumi teisel kõrgusmargil ventilatsiooniseade. Selle ees ladustatakse esemeid, sh põlevmaterjali. Põlevmaterjali ladustamine ventilatsioonikambris võib suurendada tulekahjuriski, mille tagajärjel võivad kannatada inimeste tervis ja elu.

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 punkt 6, § 6 lõige 1 ning sama seaduse § 19 lõike 7 alusel 2. septembril 2010. aastal vastu võetud siseministri määruse nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 6 lõige 2.

**Täitmise tähtaeg: 1.03.2018**

**Sunniraha hoiatus:** ettekirjutuse määratud tähtjaks täitmata jätmise korral rakendatakse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 10 lõike 1 ning tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 100,00 (ükssada) eurot.**

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**1.03.2018**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtjaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt ning asutuse nimetus.** Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega **Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot 2800082365 ja lühiviitenumbrit 10268.**

## **2. Korraldada Kreenholmi Manufaktuuri OÜ ruume teenindava ventilatsioonisüsteemi kanalite puhastamine.**

**Põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 2 lg 1 punkti 5 kohaselt on isik kohustatud rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid. Sama seaduse § 27 lõige 1 sätestab, et seadme ja paigaldise paigaldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja kontrollimisel tuleb vältida tuleohtu ning juhendada tootja kasutusjuhendist ja õigusaktidest.

Eesti standardi EVS 812-2:2014 „Ehitiste tuleohutus“ osas 2 „Ventilatsioonisüsteemid“ punktis 4.2.1 öeldakse, et ventilatsioonisüsteem võib tule levitajaks tuletõkkeseptsiooni sees osutada siis, kui kanalite sees olev tolm ja mustus süttib, seejärel kuumeneb kanal sellisel määral, et selle välispind süütab lähedalasuva põleva materjali. Eelnimetatud tagajärgede vältimiseks määratakse kanalitele puhastatavuse nõuded. Kusjuures sama standardi punkti 8.3 kohaselt tuleb ventilatsioonisüsteemi hooldada kasutus- ja hooldusjuhendite kohaselt. Punkti 8.1.1 kohaselt peab kogu ventilatsioonisüsteemi koos agregaatidega puhastama vähemalt üks kord aastas, kusjuures kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda üle 365 ööpäeva.

Paikvaatlusel (8.09.2017 paikvaatluse protokollid nr 7.2-5.4/2534-2) tuvastati, et Kreenholmi Manufaktuuri OÜ ruume teenindava ventilatsioonisüsteemi kanalite puhastamise kohta dokumente esitada ei olnud, mistõttu loetakse, et vastavad tööd on läbi viimata. Ventilatsioonisüsteemi kanalite regulaarse puhastamise teostamata jäämise korral võib sinna ladestuv tolm, mustus ja muud põlevmaterjali jäägid tekitada tuleohtu ümbritsevale põlevmaterjalile või soodustada tulekahju kiiret levikut ehitise eri osade vahel. Sellega võidakse ohustada inimeste elu ja tervist ning tekitada varakahjusid.

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 27 lõige 1 ning päästeseadus § 15 lg 1 punkt 2.

**Täitmise tähtaeg: 1.03.2018**

**Sunniraha hoiatus:** ettekirjutuse määratud tähtjaks täitmata jätmise korral rakendatakse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 10 lõike 1 ning tuleohutuse seaduse § 40 alusel

adressaadi suhtes sunnivahendit – **sun niraha 400,00 (nelisada) eurot.**

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**1.03.2018**) möödumisel täidetud, tuleb sun niraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt ning asutuse nimetus**. Kui ettekirjutust ei täideta või sun niraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sun niraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega **Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot 2800082365 ja lühiviitenumbrit 10268.**

**3. Varustada pesuruumist õue viiv uks, II korruse laborist evakuatsioonitrepikotta ja tööstushoonesse viivad uksed ning Idatex OÜ garaažvärava uks evakuatsioonisulusega.**

**Põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 punkti 6 kohaselt on isik kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni. Sama seaduse § 6 lõige 1 sätestab, et piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee. Ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel 30. märtsil 2017. aastal kehtestatud siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 49 lõike 1 kohaselt peab evakuatsiooniteel asuv uks olema varustatud evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta (sh võtmeta) ning mille liikumine ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale.

Paikvaatlusel (8. ja 13.09.2017 paikvaatluse protokollid nr 7.2-5.4/2534-2 ja nr 7.2-5.4/2534-3) tuvastati, et pesuruumis asuv pääs, mis viib otse õue on suletud tabalukuga. Kõnealune pääs on lähim samas sektsioonis töötavatele isikutele. Teiste pääsude ni jõudmiseks on vaja läbida teisi tuletõkkesektsioone. Ka II korruse laborist tööstustsehhi viiv evakuatsioonipääsuks on lukustatud võtmega, evakuatsioonisulust puudub. Kusjuures laborist evakuatsioonitrepikotta viival ukse l puudub samuti evakuatsioonisulust. Juhul, kui ehitise osas ette nähtud evakuatsioonipääsude kaudu ei ole võimalik tulekahju või muu ohu korral kasutajatel evakueeruda, võib see osutada ohtlikuks inimeste elule ja tervisele, kui teiste evakuatsioonipääsude ni jõudmiseks on vaja läbida ohtlik ala (sh suitsutsoon).

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 punkt 6, § 6 lõige 1 ning ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel 30. märtsil 2017. aastal kehtestatud siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 49 lõige 1.

**Täitmise tähtaeg: 1.03.2018**

**Sunniraha hoiatus:** ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata jätmise korral rakendatakse asendustäitmise ja sun niraha seaduse § 10 lõike 1 ning tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sun niraha 150,00 (ükssadaviiskümmend) eurot.**

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**1.03.2018**) möödumisel täidetud, tuleb sun niraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt ning asutuse nimetus**. Kui

ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega

**Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot 2800082365 ja lühiviitenumbrit 10268.**

#### **4. Paigaldada lõunailmakaarde jäävas koridoris olevate trepile trepikäsipuu.**

**Põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 punkti 6 kohaselt on isik kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni. Sama seaduse § 6 lõige 1 sätestab, et piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee. Ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel 30. märtsil 2017. aastal kehtestatud siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 45 lõige 6 sätestab, et evakuatsiooniteel oleval trepil, sealhulgas hoonevälisel trepil, mis asub evakuatsiooniteel, peab olema tagatud ohutu liikumine. Kusjuures enam kui kolme astmega trepil peab olema trepikäsipuu.

Paikvaatlusel (8.09.2017 paikvaatluse protokollid nr 7.2-5.4/2534-2) tuvastati, et lõunailmakaarde jäävas evakuatsioonikoridoris on 8 astmeline trepp, millel puudub trepikäsipuu. Nõuetekohaselt paigaldamata trepikäsipuu puudumise tõttu ei ole loodud eeldusi inimeste ohutuks evakuatsiooniks. Trepikäsipuu puudumisel võivad inimesed sattuda ohtu või kahjustada enda tervist, kui trepi astmete ulatus ei ole võimaliku pimenduse või muu põhjuse tõttu eristuv.

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 punkt 6, § 6 lõige 1 ning ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel 30. märtsil 2017. aastal kehtestatud siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 45 lõige 6.

#### **Täitmise tähtaeg: 1.03.2018**

**Sunniraha hoiatus:** ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata jätmise korral rakendatakse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 10 lõike 1 ning tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 100,00 (ükssada) eurot.**

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**1.03.2018**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt ning asutuse nimetus.** Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega

**Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot 2800082365 ja lühiviitenumbrit 10268.**

#### **5. Täiendavalt paigaldada Idatex OÜ alale üks tulekustuti, mille tulekustutusaine mass on 6 kilogrammi.**

**Põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 punkti 4 kohaselt on isik kohustatud tagama ehitises nõutavate päästevahendite olemasolu. Tuleohutuse seaduse § 32 lõike 5 alusel kehtestatud 30. augustil 2010 siseministri määruse nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ § 5 lg 3 punkt 1 sätestab, et büroo-, kogunemishoones ning tootmis- ja laohoones ning – ruumis on tulekustutite minimaalselt

vajalik hulk üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m<sup>2</sup> kohta, kuid vähemalt kaks tulekustutit igale korrusele. Korrusel võib olla üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti, kui selle korruse pindala on alla 50 m<sup>2</sup>. Kusjuures § 5 lõike 5 kohaselt tulekustutite vajadus nende objektide osas, mis ei ole nimetatud sama määruse paragrahvi lõikes 3, määratakse lähtudes samalaadsele objektile kehtestatud tulekustutite minimaalselt vajalikust hulgast.

*Pöörame tähelepanu, et üldjuhul paigaldatakse kaks või enam tulekustutit objektile (ehitises) hajutatult. Need paigaldatakse vertikaalselt spetsiaalse kinnitusega hoone seinale, põrandale või kergesti avatavasse kappi ja paigutatakse kohta, kus on objektile viibivatel isikutel võimalik puhkenud tulekahju korral tulekustuti kergesti kätte saada või kus selle kasutamise vajaduse tõenäosus on kõige suurem.*

Paikvaatlusel (13.09.2017 paikvaatluse protokollid nr 7.2-5.4/2534-3) tuvastati, et Idatex OÜ renditava ala pindala on ca 400 m<sup>2</sup> ning see on varustatud vaid ühe tulekustutiga. Tulenevalt eeltoodule peab ehitises olema varustatud vähemalt kahe tulekustutiga, mille tulekustutusaine mass on 6 kilogrammi. Juhul, kui ehitises või selle osas ei ole piisavas hulgas tulekustutusvahendeid, siis ei ole loodud eeldusi kustutustööde hõlbustamiseks, mistõttu võivad lisaks rohketele varakahjudele ohtu sattuda ehitises viibivate inimeste elu ja tervis.

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 punkt 4 ning sama seaduse § 32 lõike 5 alusel kehtestatud 30. augustil 2010. a siseministri määruse nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ § 5 lg 3 punkt 1.

#### **Täitmise tähtaeg: 1.03.2018**

**Sunniraha hoiatus:** ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata jätmise korral rakendatakse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 10 lõike 1 ning tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 100,00 (ükssada) eurot.**

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**1.03.2018**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt ning asutuse nimetus.** Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega

**Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot 2800082365 ja lühiviitenumbrit 10268.**

#### **6. Varustada võõrkeelsed tulekustutid eesti keelse kasutusjuhendiga.**

**Põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 punkti 4 kohaselt on isik kohustatud tagama ehitises nõutavate päästevahendite olemasolu ja korrashoiu. Tuleohutuse seaduse § 32 lõike 5 alusel kehtestatud 30. augustil 2010 siseministri määruse nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ § 3 lõike 5 kohaselt võib tulekustuti pealdis olla mõnes üldlevinud võõrkeeles, ent lisaks peab see olema eesti keeles.

Paikvaatlustel (8.09.2017 paikvaatluse protokollid nr 7.2-5.4/2534-2) tuvastati, et renditaval alal on üksikud tulekustutid, mille pealdised on võõrkeeles. Puudub eesti keelne juhend. Ainult

võõrkeelse juhendi olemasolu korral, ei ole loodud eeldusi tulekustuti kasutamiseks vajaliku informatsiooni kättesaadavus. Kustuti ebakorrektne kasutamine võib kahjustada selle kasutaja tervist ja elu.

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 punkt 4 ning sama seaduse § 32 lõike 5 alusel kehtestatud 30. augustil 2010. a siseministri määruse nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ § 3 lõige 5.

**Täitmise tähtaeg: 1.03.2018**

**Sunniraha hoiatus:** ettekirjutuse määratud tähtjaks täitmata jätmise korral rakendatakse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 10 lõike 1 ning tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 50,00 (viiskümmend) eurot.**

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**1.03.2018**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtjaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt ning asutuse nimetus.** Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega

**Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot 2800082365 ja lühiviitenumbrit 10268.**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluses on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, [rescue@rescue.ee](mailto:rescue@rescue.ee)) või kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, [trthkjohvi.menetlus@kohus.ee](mailto:trthkjohvi.menetlus@kohus.ee)) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Ida päästekeskus, Vahtra 3, 21003 Narva linn, Ida-Viru maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile [natalja.eppik@rescue.ee](mailto:natalja.eppik@rescue.ee).

(allkirjastatud digitaalselt)

Natalja Eppik  
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor  
Ida päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

- 1) Kreenholmi Manufaktuur OÜ, [andrei.polkovnikov@krenholm.ee](mailto:andrei.polkovnikov@krenholm.ee);
- 2) Nakro OÜ, [nakro@nakro.ee](mailto:nakro@nakro.ee);
- 3) Idatex OÜ, [info@idatex.ee](mailto:info@idatex.ee).

Natalja Eppik  
+372 5886 2375  
[natalja.eppik@rescue.ee](mailto:natalja.eppik@rescue.ee)