



NAVIGATSIOONIHOIATUS

Kellele: Avaldatud navigatsioonihoiatuste rakenduses

Kellelt: Transpordiamet

e-post: navinfo@transpordiamet.ee

Kuupäev: 25.08.2025

Lehekülgi: 1

Navigatsioonihoiatus Nr 115

Siseveed

Paadisadama R vasaku külje tooder nr 4525 puudub asukohast 58°21.96'N, 026°45.00'E.

Navigational Warning No 115

Inland waters

Paadiharbour R port hand spar buoy No. 4525 in position 58°21.96'N, 026°45.00'E is missing.

Darja Jokk
kartograafiaosakond/ Cartography Department
+372 5192 7358