



ETTEKIRJUTUS

Narva

03.02.2017 nr 7.2-6.4/203

Päästeameti Ida päästekeskus toimetas 18.01.2017 paikvaatluse hoones aadressiga Linda 6, Narva, Ida-Viru maakond, mille omanik on osaühing PI ENGINEERING. Paikvaatluse tulemused fikseerisime protokollis nr 7.2-5.4/4950-2.

Saatsime adressaadile 26.01.2017 teatise kavandatava haldusakti andmise kohta andmaks võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid. Teatises määratud tähtajaks ei ole laekunud kavandatavate ettekirjutuste osas vastuväiteid.

Kirill Svjatinski, Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluses kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adressaadile- osaühingule PI ENGINEERING (registrikood: 11236527; aadress: Suur- Aguli 7, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309) alltoodud ettekirjutused.

1. Paigaldada hoonesse kogu hoonet hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem vastavalt olemasolevale projektile.

Ettekirjutuse põhjendus: Ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” § 40 lõige 1 sätestab, et enne määruse jõustumist (01.01.2005) õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse vastavalt ehitisele ettenähtud kasutamise otstarbele, peab vastama § 2 lõike 1 punktides 5 ja 6 toodud nõuetele. Nõuded peavad tagama, et võimaliku tulekahju puhkemise korral on inimestel võimalik ehitisest evakueeruda ja on võimalik inimesi ehitisest evakueerida.

Tuleohutuse seaduse § 32 lõike 4 ja § 36 lõike 6 alusel 7. jaanuaril 2013 kehtestatud siseministri määruse nr 1 "Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteated juhtida Häirekeskusesse" (edaspidi siseministri määrus nr 1) kohaselt on tulekahjusignalisatsioonisüsteem mõeldud tulekahju avastamiseks ning inimeste teatamiseks ohust, andes helisignaali märku nii ohust kui algavast evakuatsioonist.

Majandus- ja taristuministri määruse nr 54 § 34 punkt 4 sätestab, et VI ja VII kasutusviisiga ehitises, kus sõltuvalt ehitises toimuva tegevuse iseloomust, ehitise korruse pindalast,

korruselisusest või muudest põhjustest tingituna on kasutajate turvalisus vähene, kusjuures päästetööde alustamine ei ole tagatud hiljemalt 10 minutit pärast tulekahju algust, peab olema automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Sama määruse lisa 1 „Ehitise tuleohutusest tulenev ehitise liigitus“ kohaselt kuulub hoone aadressil Linda 6, Narva, mille tegelik kasutamise otstarve on tootmishoone, VI kasutusviisi.

Siseministri määruse nr 1 § 5 lõige 5 sätestab, et tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamisel, sealhulgas andurite tüübi valikul, tuleb arvestada tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projektiga, tootjapoolsete kasutusjuhistega, käesoleva määruses toodud nõuetega ning muude asjakohaste juhistega.

Paikvaatlusel (paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.4/4950-2) tuvastati, et VI kasutusviisi neljakorruiselises hoones puudub automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Vastavalt hoone pindalale, milleks on 11188,4 m², ehitises toimuva tegevuse iseloomust (keevitustööd) ning ehitise korruselisusest võib arvata, et kasutajate turvalisus on vähene. Adressaadil on koostatud ATS-i projekt, vastavalt millele kavandatakse paigaldada ATS.

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamata jätmisel ei ole loodud tingimusi tulekahju avastamiseks selle algstaadiumis. Sellest tulenevalt ka inimeste varane teavitamine võimalikust ohust, et hoone kasutajad jõuaksid võtta kasutusele vajalikud meetmed tulekahju korral, seadmata ohtu enda või teiste inimeste elu ja tervist.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 32 lõike 4 ja § 36 lõike 6 alusel 7. jaanuaril 2013 kehtestatud siseministri määruse nr 1 "Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteated juhtida Häirekeskusesse" § 5 lõige 5 ja ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” § 34 punkt 2, § 40 lõige 1.

Täitmise tähtaeg: 01.06.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 2500 eurot (kaks tuhat viissada eurot).**

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**01.06.2018**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks 10268700005629 ja selgituseks: **ettekirjutuse 03.02.2017 nr 7.2-6.4/203 punkt 1, OÜ PI ENGINEERING.** Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

2. Paigaldada hoonesse evakuatsioonivalgustus.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 punkti 6 alusel on isik kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni hoonest. Sama seaduse § 6 lõike 1 järgi peab ehitisest olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee. Majandus- ja taristuministri määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 40 lõige 1 kehtestab nõuded enne antud määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitistele, viitab sama määruse § 2 lg 1 punktidele 5 ja 6, mille kohaselt loetakse olulisteks tuleohutusnõueteks nõudeid, mille kohaselt peab inimestel olema võimalik ehitisest evakueeruda ja inimesi peab olema võimalik ehitisest evakueerida.

Vastavalt tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 punktile 5 on turvalgustus tuleohutuspaigaldis. Tuleohutuse seaduse § 32 lõige 1 sätestab, et tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Majandus- ja taristuministri määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 36 lõike 1 kohaselt peab turvalgustus võimaldama üldvalgustuse kahjustuse korral kasutajatel lahkuda ohustatud kohast, enne lahkumist lõpetada või peatada ohtlikud protsessid ja teha päästetöid. Turvalgustus jaguneb selle kasutamise otstarbest tulenevalt evakuatsiooni-, paanikavältimis- ja riskialavalgustuseks. Majandus- ja taristuministri määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 36 lg 3 punkti 6 järgi peab evakuatsioonivalgustus minimaalse toimimisajaga vähemalt üks tund olema VI kasutusviisiga hoones, kui hoones töötab üheaegselt üle 100 inimese.

Eesti standardi EVS-EN 50172:2005 p 4 allpunktis 4.1 on nimetatud, et evakuatsiooni hädavalgustus peab tagama evakuatsiooniteede ja nende märgistuse valgustuse, evakuatsiooniteedel paiknevate tulekahju häirenuppude ja tuletõrjevahendite kerge leitavuse ja kasutatavuse ning võimaldama ohutuse huvides tehtavaid toiminguid.

Juhime tähelepanu, et tuleohutuse seaduse seletuskirja kohaselt on turvalgustus ehitise tehnosüsteem, mida võib muuta vastavalt ehitusseadustikus sätestatult. Täpsemad tingimused annab kohalik omavalitsus.

Paikvaatlusel (paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.4/4950-2) tuvastati, et evakuatsioonivalgustus on hoones paigaldamata. Hoone kasutamisetarve on tootmishoone, kus viibib/töötab üheaegselt 136 inimest. Hoone kõik evakuatsiooniteed ja -pääsud ei ole varustatud evakuatsioonivalgustusega, kusjuures hoone pindala on 11188,4 m² ning hoone on neljakorruseline. Tulekahju korral võivad evakuatsiooniteede ja -pääsude raskesti identifitseeritavuse tõttu ohtu sattuda inimeste elu ja tervis.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 , § 6 lg 1, § 30 lg 1 p 5 ja § 32 lõige 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 36 lg 1 ja lg 3 p 3 ning § 40 lg 1.

Täitmise tähtaeg: 01.06.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunniraha –**sunniraha 2000 eurot (kaks tuhat eurot).**

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**01.06.2018**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks 10268700005629 ja selgituseks: **ettekirjutuse 03.02.2017 nr 7.2-6.4/203 punkt 2, OÜ PI ENGINEERING**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

3. Moodustada hoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonid.

Ettekirjutuse põhjendus: Majandus- ja taristuministri määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 40 lõige 1 sätestab, et enne määruse jõustumist (01.01.2005) õiguslikul alusel ehitatud ehtis, mida kasutatakse vastavalt ehitisele ettenähtud kasutamise otstarbele, peab vastama sama määruse § 2 lg 1 punktides 5 ja 6 toodud nõuetele, mis tagavad, et võimaliku tulekahju puhkemise korral 1) on inimestel võimalik ehitisest evakueeruda ning 2) on võimalik inimesi ehitisest evakueerida.

Majandus- ja taristuministri määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 10 lõige 1 sätestab, et ehtis peab tule ja suitsu leviku takistamiseks, evakuatsiooni tagamiseks, päästetööde kergendamiseks ning varakahjude piiramiseks olema jaotatud tuletõkkesektsioonideks. Sama määruse § 11 lg 4 punkti 3 kohaselt kuuluvad evakuatsioonitrepikojad omaette tuletõkkesektsiooni.

Juhime tähelepanu, et tuletõkkesektsioonina käsitatakse tuletõkkesektsiooni konstruktsiooni, mis on ettenähtud tule leviku tõkestamiseks või tule ja suitsu piiramiseks. Tuletõkkesektsiooni moodustamist saab vaadelda ehitise rekonstrueerimisena, kui muudetakse või asendatakse ehitise kande- ja jäigastavaid konstruktsioone. Tuletõkkesektsioone võib moodustada vastavalt ehitusseadustikus sätestatult. Täpsemad tingimused annab kohalik omavalitsus.

Paikvaatlusel (paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.4/4950-2) tuvastati, et neljakordses tootmishoones on kaks evakuatsioonitrepikoda, millest ei ole moodustatud omaette tuletõkkesektsioone. Hoone kasutajate arv on 140 inimest, neist 136 töötajat. Seega ühel korrusel võimaliku tulekahju korral võib suits levida teistele korrustele ning ohutu evakuatsioon ei ole sealt võimalik. Nõuetekohaselt moodustatud tuletõkkesektsiooni puudumise tõttu pole loodud eeldusi tule ja suitsu leviku takistamiseks, evakuatsiooni ohutuseks, päästetööde kergendamiseks ning varakahjude piiramiseks.

Alus: Ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 11 lõige 4 punkt 3, § 40 lõige 1.

Täitmise tähtaeg: 01.06.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 2000 eurot (kaks tuhat eurot).**

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**01.06.2018**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks 10268700005629 ja selgituseks: **ettekirjutuse 03.02.2017 nr 7.2-6.4/203 punkt 3, OÜ PI ENGINEERING**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

4. Moodustada hoone peamise elektrijaotla ruumist omaette tuletõkkesektsioon.

Ettekirjutuse põhjendus: Majandus- ja taristuministri määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 40 lõige 1 sätestab, et enne määruse jõustumist (01.01.2005) õiguslikul alusel ehitatud ehtis, mida kasutatakse vastavalt ehitisele ettenähtud kasutamise otstarbele, peab vastama sama määruse § 2 lg 1 punktides 5 ja 6 toodud nõuetele, mis tagavad, et

võimaliku tulekahju puhkemise korral 1) on inimestel võimalik ehitisest evakueeruda ning 2) on võimalik inimesi ehitisest evakueerida. Majandus- ja taristuministri määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 10 lõige 1 sätestab, et ehitis peab tule ja suitsu leviku takistamiseks, evakuatsiooni tagamiseks, päästetööde kergendamiseks ning varakahjude piiramiseks olema jaotatud tuletõkkesektsioonideks. Sama paragrahvi lõigete 2 ja 3 kohaselt võib tuletõkkesektsioon koosneda seintest, põrandatest, lagedest, sealhulgas vahelagedest, katuslagedest, ripplagedest, uuest, akendest, tuletõkkeklappidest, läbiviigu avatäidetest ja teistest ehitise osadest. Samas lõike 4 alusel peab tuletõkkesektsioon olema ehitatud nii, et tule levimine ühest tuletõkkesektsioonist teise on ettenähtud aja jooksul takistatud.

Majandus- ja taristuministri määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 11 lg 4 punkti 1 kohaselt kuuluvad ehitise või selle osa kasutamistotstarbest lähtuvalt omaette tuletõkkesektsiooni elektrijaotla ruumid.

Samas § 24 lõiked 1 ja 2 sätestavad, et evakuatsioonitee peab tuleohutuse seisukohast olema piiritletud nii, et evakuatsiooniteed oleks võimalik kasutada kogu evakueerimisaja jooksul. Tulekahju korral ei tohi evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutajate evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavaid asjaolusid. Sama paragrahvi lg 3 punkti 4 järgi moodustatakse evakuatsioonitee reeglina omaette tuletõkkesektsioonina.

Juhime tähelepanu, et tuletõkkesektsiooni moodustamist saab vaadelda ehitise rekonstrueerimisena, kui muudetakse või asendatakse ehitise kande- ja jäigastavaid konstruktsioone. Tuletõkkesektsioone võib moodustada vastavalt ehitusseadustikus sätestatult. Täpsemad tingimused annab kohalik omavalitsus.

Paikvaatlusel (paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.4/4950-2) selgus, et hoone esimesel korrusel evakuatsioonitee juures asuv peamine elektrijaotla ruum on tuletõkkesektsiooniks eraldamata. Olukorras, kus on elektrijaotla ruumist moodustamata tuletõkkesektsioon, võib elektrijaotla ruumis võimaliku tulekahju puhkemise korral osutada võimatuks evakuatsioonipääsu kasutamine, mille kaudu on lahendatud kiriku ruumides viibivate inimeste evakuatsioon. Elektrijaotla ruumist tuletõkkesektsiooni moodustamata jätmise korral ei ole võimaliku tulekahju korral tagatud ohutu evakuatsioon, tule ja suitsu leviku piiramine, päästetööde kergendamine ning varakahjude piiramine, mistõttu võivad inimeste tervis ja elu ohustatud olla.

Alus: Ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 40 lg 1, § 10 lõiked 1-4, § 11 lg 4 p 1, § 24 lõiked 1, 2 ja lg 3 p 4.

Täitmise tähtaeg: 01.06.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunniraha 300 eurot (kolmsada eurot).

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**01.06.2018**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks 10268700005629 ja selgituseks: **ettekirjutuse 03.02.2017 nr 7.2-6.4/203 punkt 4, OÜ PI**

ENGINEERING. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

5. Korraldada hoones töötavatele inimestele evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõike 3 kohaselt tuleb tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ning üks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus. Siseministri 01.09.2010 jõustunud määruse nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 15 kohaselt on tulekahjuõppuse eesmärk tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada plaani vastavus eesmärgile ja töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda. Tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes või asutuses viiakse vähemalt üks kord aastas läbi tulekahjuõppus. Tulekahjuõppuse korraldamine on ettevõtte või asutuse juhi või tema poolt määratud isiku kohustus. Sama määruse § 16 kohaselt töötatakse tulekahjuõppuse läbiviimiseks välja õppuse legend, milleks on ühe võimaliku tulekahju stsenaariumi toimumine ettevõttes või asutuses. Tulekahjuõppusel osalevad kõik töötajad. § 17 kohaselt koosneb tulekahjuõppus teoreetilisest ja praktilisest osast. Sama määruse § 18 kohaselt tuleb tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte koostada tulekahjuõppuse kohta õppuse järgselt ühe kalendrikuu jooksul. Kokkuvõttes käsitletakse õppuse läbiviimisega seotud faktilisi andmeid, tuvastatud asjaolusid, eesmärkide täitmist ja ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks või täiendamiseks. Kokkuvõtte koostamisel tuginetakse plaanile, tulekahjuõppuse legendile ning osalenud isikute poolt esitatud märkustele. Samuti fikseeritakse tulekahjuõppuse käigus ilmnunud plaani puudused ning meetmed nende likvideerimiseks. Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte tehakse pärast selle valmimist ühe kalendrikuu jooksul teatavaks töötajatele. Tulekahju-õppuse kokkuvõttega võimaldatakse tutvuda selles osalenud isikutel ning tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte säilitatakse ettevõttes või asutuses vähemalt viis aastat.

Paikvaatlusel (paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.4/4950-2) tuvastati, et tulekahjuõppus on korraldamata kuna puudub õppuse kirjalik kokkuvõte. Tulekahjuõppuse läbiviimata jätmise korral on oht, et töötajate teadmised ja oskused ei ole evakuatsiooni ja tulekahju korral piisavad, mistõttu võib olla ohtu seotud inimeste tervis ja elu.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 3, § 4 lõike 4 alusel kehtestatud siseministri 01.09.2010 jõustunud määruse nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 15 ja § 18.

Täitmise tähtaeg: 01.05.2017

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 30 eurot (kolmkümmend eurot).**

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**01.05.2017**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks 10268700005629 ja selgituseks: **ettekirjutuse 03.02.2017 nr 7.2-6.4/203 punkt 5, OÜ PI ENGINEERING.** Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

6. Korraldada hoone piksekaitsesüsteemi täielik kontroll.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 p 6 kohaselt on piksekaitse tuleohutuspäigaldis. Tuleohutuse seaduse § 32 lg 1 sätestab, et tuleohutuspäigaldis tuleb projekteerida ja päigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspäigaldis täidaks oma otstarvet. Majandus- ja taristuministri määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 2 lg 4 kohaselt loetakse asjakohaseks tehniliseks normiks ja standardiks sama määruse tähenduses tehnilist normi või standardit, mille järgimine tagab oluliste tuleohutusnõuete täitmise.

Paikvaatlusel (paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.4/4950-2) tuvastati, et hoones on piksekaitsesüsteemi täielik kontroll teostamata, kuna akti ei olnud esitada. Kuna välg on ohtlik inimestele, ehitisele endale ning ehitises olevatele esemetele ja seadmestikule, siis on vajalik piksekaitsesüsteemide kontrollimine.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 p 6 ja § 32 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 2 lg 4.

Täitmise tähtaeg: 01.05.2017

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunniraha **50 eurot (viiskümmend eurot)**.

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**01.05.2017**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks 10268700005629 ja selgituseks: **ettekirjutuse 03.02.2017 nr 7.2-6.4/203 punkt 6, OÜ PI ENGINEERING**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatult vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatult kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2a, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume meid esimesel võimalusel informeerida kirjalikult postiaadressil Päästeameti Ida päästekeskus Vahtra 3, Narva linn, Ida-Viru maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil kirill.svjatinski@rescue.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Svjatinski
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Ida päästekeskus

Haldusakt on saadetud elektrooniliselt:
Osaühing PI ENGINEERING, microfix@trinion.com
Ivan Egorov (tuleohutuse eest vastutav isik), xgarantx@gmail.com

tel 58603556
kirill.svjatinski@rescue.ee