



NAVIGATSIOONIHOIATUS

Kellele: Avaldatud navigatsioonihoiatuste rakenduses

Kellelt: Transpordiamet

e-post: navinfo@transpordiamet.ee

Kuupäev: 18.05.2024

Lehekülgi: 1

Navigatsioonihoiatus Nr 74

Liivi laht

Kuressaare laevatee vasaku külje tooder nr 3251 asukohaga 58°12.60'N, 022°28.12'E on vigastatud.

Kaardid 875, 628 (INT 1126), 519 (INT 1272), 306, 305 (INT 1215)

Navigational Warning No 74

Gulf of Riga

Kuressaare fairway port side spar buoy No. 3251 in position 58°12.60'N, 022°28.12'E is damaged.

Estonian charts 875, 628 (INT 1126), 519 (INT 1272), 306, 305 (INT 1215)

Veeliikluse juhtimise üksus / Tallinn VTS
+372 6205 665