



Keskkonnaamet

Teie: 06.05.2025 nr DM-132231-1

Meie: 09.05.2025 nr 13-1/25-773

Arvamuse andmine kaevandamisloa taotlusele (Kurevere II karjäär)

Eesti Geoloogiateenistusele on saabunud teade KOTKAS infosüsteemi dokumendist DM-132231-1 keskkonnaloa muutmistaotlus T/-KL_1027611. Taotleja soovib pikendada luba tehnoloogilise dolokivi ja ehitusdolokivi kaevandamiseks Kurevere II karjääri mäeeraldisel.

Maapõueseaduse § 49 lg 2 alusel kaevandamisloa andja saadab kaevandamisloa taotluse arvamuse saamiseks viivitamata riigiasutusele, kelle ülesanne on tagada riigi geoloogiaalane pädevus, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kümne päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Eesti Geoloogiateenistus on tutvunud esitatud taotlusega.

Taotletava mäeeraldisel tegelik pindala on 9,65 ha ja selle teenindusmaa tegelik pindala on 10,88 ha, mäeeraldisel pindala ei vasta graafilisel lisal *Mäeeraldisel plaan* märgitud tärgpindalale. Taotletav ala asub Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Esivere külas katastriüksusel Kurevere karjäär (tunnus 19501:002:0371).

Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Kurevere dolokivimaardla (maavarade registri registrikaart nr 82) tehnoloogilise dolokivi aktiivse tarbevaru 2 plokki ja ehitusdolokivi aktiivse tarbevaru 3 plokki. Keskkonnakaitsetaotlusel vormil ja seletuskirjas on korrektne viide ploki nimedele ja aktiivse tarbevaru kogustele.

Tutvunud taotlusmaterjalidega, toome välja järgmised puudused.

1. Loa taotluse vormil on mäeeraldisel nimetuseks märgitud Kurevere. Juhime tähelepanu, et kehtiva mäeeraldisel nimetus on Kurevere II karjäär.
2. Taotletava mäeeraldisel ruumikuju dgn-failid ning ruumikuju koordinaadid graafilistel ei ühti kehtiva loa ruumikujuga. Taotletav ala asub ainult ühel katastriüksusel Kurevere karjäär (tunnus 19501:002:0371), kuid kehtiva loa ruumikuju kattub osaliselt ka kinnistuga Tamme (tunnus 19501:002:0462).
3. Ruumikuju tabelid loa taotluse vormil ei ühti kehtiva loaga ega taotletava loa ruumikujudega. Palume parandada ruumikuju failid ning koordinaatide tabelid loa taotluse vormil ja graafilisel lisal.
4. Loa taotluse vormile märgitud mäeeraldisel ja selle teenindusmaa pindalad ei ühti esitatud ruumikujudega.
5. Geoloogilisel läbilõikel puuduvad ilmakaarte tähistused.
6. Korrastatud maa plaanil puuduvad mäeeraldisel ja mäeeraldisel teenindusmaa ning lähiümbruse maapinna korrastamisjärgsed samakõrgusjooned sammuga 1 meetri.

7. Juhime tähelepanu, et loa taotluse vormil on loa taotletavaks kehtivusajaks märgitud tähtajatu.

Palume eeltoodut arvestada keskkonnaloa taotluse edasises menetluses.

Seisuga 31.03.2025 on Kurevere II karjääri piires olevate plokkide jääkvaru järgmine:

2 plokk (tehnoloogiline dolokivi) – 14,90 tuh m³,

3 plokk (ehitusdolokivi) – 8,30 tuh m³.

Palume loa pikendamise korralduses kirjeldada, millise kuupäeva seisuga on varu kogus loale märgitud. Palume kirjeldada loal varu kogus maardlate nimistus arvel oleva info alusel ja kvartali lõpu kuupäevaga, et loa andmed oleks kokku viidavad kvartaalsete kaevandatud koguste aruannetega. Kuna tegu on töötava karjääriga, palume varu koguseid mitte ümardada täistuhandeteni, et mitte tekitada segadust loa omaja aruandlusesse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Nurme

Maavarade registri osakonna juhataja

Anu Sihv

Maavarade registri osakonna spetsialist

5472 0067 Anu.Sihv@egt.ee