



## NAVIGATSIOONIHOIATUS

Kellele: Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus

---

e-post: tallinnradio@riks.ee telefon: 699 1111

---

Kellelt: Transpordiamet

---

e-post: navinfo@transpordiamet.ee

---

Kuupäev: 25.05.2026

---

Lehekülgi: 1

Navigatsioonihoiatus Nr 73

Väinameri

Seoses remonditöödega on järgmistel Rohuküla sadama tulepaakidel tuli ajutiselt kustunud ja välimus ei vasta ametlikule kirjeldusele:

lõunamuuli tulepaak nr 534 asukohas 58°54.46'N, 023°25.12'E

põhjamuuli tulepaak nr 533 asukohas 58°54.53'N, 023°24.97'E.

Kaardid 950, 744, 616

Navigational Warning No 73

Väinameri

Due to repair works following Rohuküla harbour light beacons are unlit and the appearance does not match its official description:

S mole light beacon No. 534 (3654.5) in position 58°54.46'N, 023°25.12'E

N mole light beacon No. 533 (3654) in position 58°54.53'N, 023°24.97'E.

Estonian charts 950, 744, 616

Gabriela Kotsulim  
kartograafiaosakond / cartography department  
+372 5567 6003