



PÄÄSTEAMET

## ETTEKIRJUTUS

Tartu

19.04.2018 nr 7.2-6.3/752

### **Ettekirjutustele uute täitmistähtaegade määramine**

Päästeameti Lõuna päästekeskus arvestab SA Tartu Ülikooli Kliinikumi 22.03.2018.a esitatud taotlust ja pikendab riikliku tuleohutusjärelvalve ametnike antud ettekirjutuste täitmise tähtaegu järgmiselt:

**L. Puusepa 8, Tartu, 28.11.2017.a ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2323**

**Nõue 1. Koostada L. Puusepa 8 hoone kohta tulekahju korral tegutsemise plaan ning teha see teatavaks töötajatele.**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 6 lg 3; Siseministri 01.09.2010. a määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 3 lg 3.

*Tuleohutuse seaduse § 6 lg 3 järgi tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes tuleb koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ning üks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.*

*Siseministri 01.09.2010. a määruse nr 43 § 3 lg 3 järgi ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ning teeb selle töötajatele teatavaks.*

Paikvaatlusega tuvastati, et L. Puusepa 8 hoone kohta puudub nõuetekohane tulekahju korral tegutsemise plaan, on olemas 30.05.2016. a kinnitatud tegevuskava inimeste ja vara evakueerimiseks tulekahju ja pommiohu korral.

Tulekahju korral tegutsemise plaani näol on tegemist töötajatele või teenistujatele suunatud juhendiga, mis annab neile ülevaate asutuse või ettevõtte tuleohutusalaalastest erisustest ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korrast. On oluline, et töötajad oleksid ettevalmistatud, kuidas evakuatsiooni ja tulekahju korral tuleb tegutseda, sest just nemad saavad õigete teadmiste ja oskustega suurema kahju ära hoida.

**Täitmise tähtaeg: 30.11.2018.a**

**Sunniraha hoiatus:** juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 300,00 (kolmsada) eurot.**

**Nõue 8. Paigaldada G2-korpuse laoruumile nr 007 tuletõkkeuks(uksed), moodustades sellest omaette tuletõkkeseptsiooni, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks**

**inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6, § 5 lg 3; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 2 vastavalt § 41 lg 2, § 45 lg 2 p 4, §12 lg 6 p 2.

*Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.*

*Tuleohutuse seaduse § 5 lg 3 järgi ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 41 lg 2 järgi evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamiseviisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkeseksioonid. Evakuatsiooniaeg peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Evakuatsiooni- ja väljumistee ei või läbida tehnoeeldmete või muid tehnilisi ruume.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 12 lg 5 järgi hoone laoruum eripõlemiskoormusega rohkem kui 600 megadžauli ruutmeetri kohta, välja arvatud laoruum, mille pindala on vähem kui 10 ruutmeetrit, eraldatakse omaette tuletõkkeseksiooniks.*

Paikvaatlusega tuvastati, et G 2-korpuse keldrikorruse ruumis nr 007 asub ladu, kus hoitakse suures koguses põlevmaterjali. Ruumist ei ole moodustatud omaette tuletõkkeseksiooni ning see piirneb korruse väljumisteedega (koridoriga).

**Täitmise tähtaeg: 31.12.2018.a**

Ettekirjutusega kaasneb **sunnirahahoiautus**: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 300,00 (kolmsada) eurot**.

**Nõue 10. Teostada piksekaitsesüsteemi nõuetekohane kontroll ja hooldus pädeva isiku poolt.**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 31 ja § 32 lg 1.

*Tuleohutuse seaduse § 31 järgi tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust, omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.*

*Tuleohutuse seaduse § 32 lg1 järgi tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.*

Paikvaatlusega tuvastati, et J-, K- ja L - korpuste piksekaitse täielik kontroll tehti oktoobris 2015. Teiste korpuste piksekaitse täielik kontroll tehti oktoobris 2013. Visuaalse kontrolli läbiviimise kohta andmeid ei esitatud.

Vastavalt tehnilisele normile EVS-EN 62305-3:2011 "PIKSEKAITSE Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsilised kahjustused ja oht elule" piksekaitsesüsteemi peab hooldama regulaarselt selleks, et ta ei rikneks ning kontrollima ja iga kord, kui kaitstavas ehitises on tehtud mingi oluline muudatus või remont ning pärast iga teadaolevat välgulööki ehitise piksekaitsesüsteemile. Piksekaitsesüsteemi komponentidel on tendents kaotada aastatega oma efektiivsust, seda korrosiooni ning ilmastiku, mehhaaniliste jõudude ja välgulöökidest põhjustatud vigastuste tõttu. Seetõttu on vajalik piksekaitsesüsteemi vaatluse, kontrolli ja hoolduse õige ja nõuetekohane perioodilisus, et tuleohutuspäigaldis täidaks oma otstarvet.

Haiglad kuuluvad piksekaitsesüsteemi kaitseklassi II, seega visuaalne kontroll tuleb teha kord aastas ja täielik kontroll kord kahe aasta jooksul

**Täitmise tähtaeg: 01.10.2018.a**

Ettekirjutusega kaasneb **sunnirahahoiautus**: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 300,00 (kolmsada) eurot**.

**Raja 31, Tartu, 28.11.2017 ettekirjutus nr 7.2-6.3/2324**

**Nõue 1. Koostada Raja 31, Tartus hoone kohta tulekahju korral tegutsemise plaan ning teha see teatavaks töötajatele.**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 6 lg 3; Siseministri 01.09.2010. a määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 3 lg 3.

*Tuleohutuse seaduse § 6 lg 3 järgi tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes tuleb koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ning üks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.*

*Siseministri 01.09.2010. a määruse nr 43 § 3 lg 3 järgi ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ning teeb selle töötajatele teatavaks.*

Paikvaatlusega tuvastati, et Raja 31 hoone kohta puudub nõuetekohane tulekahju korral tegutsemise plaan, on olemas 10.05.2012. a kinnitatud tegevuskava inimeste ja vara evakueerimiseks tulekahju ja pommiohu korral.

**Täitmise tähtaeg: 31.05.2018.a**

Ettekirjutusega kaasneb **sunnirahahoiautus**: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 300,00 (kolmsada) eurot**.

**Riia 167, Tartu, 28.11.2017 ettekirjutus nr 7.2-6.3/2325**

**Nõue 1. Koostada Riia 167, Tartus hoone kohta tulekahju korral tegutsemise plaan ning teha see teatavaks töötajatele.**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 6 lg 3; Siseministri 01.09.2010. a määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 3 lg 3.

*Tuleohutuse seaduse § 6 lg 3 järgi tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes tuleb koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ning üks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.*

*Siseministri 01.09.2010. a määruse nr 43 § 3 lg 3 järgi ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ning teeb selle töötajatele teatavaks.*

Paikvaatlusega tuvastati, Riia 167 hoone kohta puudub nõuetekohane tulekahju korral tegutsemise plaan, on olemas 10.05.2012. a kinnitatud tegevuskava inimeste ja vara evakueerimiseks tulekahju ja pommiohu korral.

**Täitmise tähtaeg: 31.11.2018.a**

Ettekirjutusega kaasneb **sunnirahahoiaatus**: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 300,00 (kolmsada) eurot**.

#### **Nõue 4. Teostada Riia 167, Tartus hoone kohta piksekaitsesüsteemi nõuetekohane kontroll ja hooldus pädeva isiku poolt.**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 31 ja § 32 lg 1.

*Tuleohutuse seaduse § 31 järgi tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama tuleohutusepaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust, omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.*

*Tuleohutuse seaduse § 32 lg1 järgi tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.*

Paikvaatlusega tuvastati, et piksekaitsesüsteemiga on varustatud ainult A-korpus, ning selle täielik kontroll tehti 19.03 2015. Visuaalse kontrolli läbiviimise kohta andmeid ei esitatud.

Vastavalt tehnilisele normile EVS-EN 62305-3:2011 “PIKSEKAITSE Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsilised kahjustused ja oht elule” piksekaitsesüsteemi peab hooldama regulaarselt selleks, et ta ei rikneks ning kontrollima ja iga kord, kui kaitstavas ehitises on tehtud mingi oluline muudatus või remont ning pärast iga teadaolevat välgulööki ehitise piksekaitsesüsteemile. Piksekaitsesüsteemi komponentidel on tendents kaotada aastatega oma efektiivsust, seda korrosiooni ning ilmastiku, mehhaaniliste jõudude ja välgulöökidest põhjustatud vigastuste tõttu. Seetõttu on vajalik piksekaitsesüsteemi vaatluse, kontrolli ja hoolduse õige ja nõuetekohane perioodilisus, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Haiglad kuuluvad piksekaitsesüsteemi kaitseklassi II, seega visuaalne kontroll tuleb teha kord aastas ja täielik kontroll kord kahe aasta jooksul

**Täitmise tähtaeg: 01.10.2018.a**

Ettekirjutusega kaasneb **sunnirahahoiaatus**: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 300,00 (kolmsada) eurot**.

**J.Kuperjanovi 1, Tartu, 21.12.2017 ettekirjutus nr 7.2-6.3/2507**

**Nõue 3. Paigaldada hoone II korruse kahepoolse tuletõkkeukse passiivsele uksele sulgemisseade (sulgur), et tulekahju korral oleks hoones tule ja suitsu levik takistatud ning inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 5 lg 3

*Tuleohutuse seadus § 5 lg 3 järgi tuleb ehitise kasutamisel tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.*

Paikvaatlusega tuvastati, et II korruse kahepoolse tuletõkkeukse aktiivsele poolele on paigaldatud hoideseade, mis ATS signaali korral vabastab ukse. Passiivsel poolel puudub isesulguvust tagav seade. Nimetatud uks on avatud asendis.

Tulekahju korral ei tohi evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutajate evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavaid asjaolusid. Juhul, kui tuletõkkeuksi hoitakse avatud asendis, siis ei moodustu ettenähtud tuletõkkeseptsiooni, seega levib põleng võimaliku tulekahju tekkimisel evakuatsioonialale, millega seatakse ohtu hoones viibivad inimesed. Põlengu tagajärjel võib tekkida hoonele suur majanduslik kahju. Uksesulgurite eesmärk on hoida ukseid kinnises asendis tagades võimaliku tulekahju puhkemise korral tule ja suitsu levik teistesse ruumidesse ning koridori, kus toimub evakuatsioon.

**Täitmise tähtaeg: 30.04.2018.a**

Ettekirjutusega kaasneb **sunnirahahoiautus**: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 200,00 (kakssada) eurot**.

**Nõue 4. Koostada J. Kuperjanovi 1, Tartus hoone kohta tulekahju korral tegutsemise plaan ning teha see teatavaks töötajatele.**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 6 lg 3; Siseministri 01.09.2010. a määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 3 lg 3.

*Tuleohutuse seaduse § 6 lg 3 järgi tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes tuleb koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ning üks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.*

*Siseministri 01.09.2010. a määruse nr 43 § 3 lg 3 järgi ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ning teeb selle töötajatele teatavaks.*

Paikvaatlusega tuvastati, J. Kuperjanovi 1, Tartus hoonel puudub tulekahju korral tegutsemise plaan.

Tulekahju korral tegutsemise plaani näol on tegemist töötajatele või teenistujatele suunatud juhendiga, mis annab neile ülevaate asutuse või ettevõtte tuleohutusalaalastest erisustest ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korrast. On oluline, et töötajad oleksid ettevalmistatud, kuidas evakuatsiooni ja tulekahju korral tuleb tegutseda, sest just nemad saavad õigete teadmiste ja oskustega suurema kahju ära hoida.

**Täitmise tähtaeg: 31.11.2018.a**

Ettekirjutusega kaasneb **sunnirahahoiautus**: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 300,00 (kolmsada) eurot**.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Luminor Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: “ SA Tartu Ülikooli Kliinikum 19.04.2018 ettekirjutus nr 7.2-6.3/752

Vabatahtlikult tähtjaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, [tmktartu.menetlus@kohus.ee](mailto:tmktartu.menetlus@kohus.ee)) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile [louna@rescue.ee](mailto:louna@rescue.ee).

(allkirjastatud digitaalselt)

Ants Prüüs

Ohutusjärelvalve büroo vaneminspektor

Lõuna - päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

AS Tartu Ülikooli Kliinikum: [kliinikum@kliinikum.ee](mailto:kliinikum@kliinikum.ee)