



NAVIGATSIOONIHOIATUS

Kellele: Avaldatud navigatsioonihoiatuste rakenduses

Kellelt: Transpordiamet

e-post: navinfo@transpordiamet.ee

Kuupäev: 07.07.2025

Lehekülgi: 1

Navigatsioonihoiatus Nr 78

Liivi laht

Varbla läänetooder nr 2233 puudub asukohast 58°25.23'N, 023°40.07'E.

Kaardid 626, 621

Navigational Warning No 78

Gulf of Riga

Varbla west spar buoy No. 2233 in position 58°25.23'N, 023°40.07'E is missing.

Estonian charts 626, 621

Darja Jokk
kartograafiaosakond/ Cartography Department
+372 5192 7358