



Märkused: II rühma hoiatustõke on paigaldatud haagisele, mida veab sõiduauto. Puurmasin on varustatud igas suunas nähtava vilkuriga. Liikuva iseloomuga töö liikluse korraldamises lähtutakse Maanteeameti juhendist "Riigiteede ajutine liikluskorraldus" (MA2018-009)

KOOSKÖLASTATUD
Teehoiuteenistuse põhja osakonna
korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja
31.10.2025. a reg. nr. 174392
Leht 2 lehti 5

<div><div>Reaalprojekt</div><div>Reaalprojekt OÜ Vabaduse pst 174b 10917 Tallinn Estonia tel +372 608 11 00 www.reaalprojekt.ee reaalprojekt@reaalprojekt.ee</div></div>	Töö nimetus Riigitee nr 8 ja mnt nr 11390 ristmik Geotehniline pinnaseuurim		
Tellija Roadplan OÜ	Asukoht Lääne-Harju vald, Harju maakond		Töö nr GL25044
Vastutav täitja:	M. GAŠKOV	oktoober 2025	Möötkava N/A
Osakonna juht:	L. ARUMÄE	oktoober 2025	
-	-	-	Joonise nr 1.2
-	-	-	
Joonise nimetus Puurimisaegse ajutise liikluskorralduse tüüpskeem			