



ETTEKIRJUTUS

Tallinn

13.11.2017 nr 7.2-6.2/2190

28.09.2017 toimunud paikvaatlustel Feyena Group OÜ-le kuuluvas Feyena Guesthouse hoones ja territooriumil, aadressiga Tiigi tee 10, Vääna, Harku vald, Harjumaa tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud

Jana Agurauja, Päästeameti Põhja paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.2/2778-2.päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1 ja 2, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adressaadile – **Feyena Group OÜ, Tiigi tee 10, Vääna, Harku vald, Harjumaa** – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Evakuatsiooni tagamiseks moodustada keldrikorrusest terviklik ja nõuetekohane tuletõkkeseksioon.

***Põhjudus, selgitus:** Haldusmenetluse käigus teostatud paikvaatlusel (fikseeritud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.2/2778-2) tuvastati, et hoone esimesel korrusel on kauplus, kosmeetikaprotseduuride tuba ning majutustoad. Hoone keldrikorrusel on valmimas peosaal. Esimese ja keldrikorruse vahelised ukSED ei ole tuletõkkeuksed, mis annab kinnitust, et korrused pole sektioneeritud. Seega keldrikorruselt alguse saava võimaliku tulekahju sündmuse korral imbuvad tekkinud suits ja lahtised leegid kiiresti esimesel korrusel olevatesse majutustubadesse ja kauplusesse ning raskendavad omakorda inimeste ohutut ja kiiret evakuatsiooni hoonest. Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 1 järgi on isik kohustatud järgima tuleohutusnõudeid. Sama seaduse § 3 lg 1 p 2 kohaselt peab isik kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust. Siseministri määruse 30.03.2017 nr 1-1/17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (edaspidi määrus nr 17) § 11 lõikes 1-2 sätestatakse, et hoone jaotatakse tuletõkkeseksioonideks selliselt, et tulekahju ühes tuletõkkeseksioonis põhjustaks võimalikult vähe ohtu hoonele, inimestele, varale või keskkonnale ning kahju piirduks selle tuletõkkeseksiooniga, milles tulekahju alguse sai. Tuletõkkeseksioon moodustatakse seintest, põrandatest, lagedest, sealhulgas vahelagedest, katuslagedest, ripplagedest, ustest, akendest, tuletõkkeklappidest, läbiviigu tihenditest ja teistest hoone osadest. Eesti Vabariigi standardi EVS 812-7:2008 „Ehitisele esitatava põhinõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus“ sätestatakse, et ehitise erinevatest korrustest ja keldrikorrusest tuleb moodustada üldjuhul erinevad tuletõkkeseksioonid (nt tuletõkkeseksioonide moodustamine korruste kaupa). Sama*

standardi p 10.5 järgi keldreid ei või ühendada korrustega. Määruse nr 17 § 41 lg 2 kohaselt peab evakuatsiooni tagamiseks hoones olema selle kasutamise viisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkeseksioone. Evakuatsiooniaeg peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Määruse nr 17 § 55 lg 2 kohaselt enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitise, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 1, § 3 lg 1 p 2, Siseministri määrus 30.03.2017 nr 1-1/17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 11 lõige 1-2, § 12 lg 6 p 1, 17 § 41 lg 2, 17 § 55 lg 2.

Täitmise tähtaeg : 01.06.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunniraha **200.00 (kakssada) eurot.**

2. Evakuatsiooni tagamiseks moodustada majutustubadest nõuetekohased tuletõkkeseksioonid ning paigaldada majutustubade ustele sulgurid.

Põhjendus, selgitus: Haldusmenetluse käigus teostatud paikvaatlusel (fikseeritud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.2/2778-2) tuvastati, et hoone esimesel korrusel on kauplus, kosmeetikaprotseduuride tuba ning majutustoad. Majutustoad ei moodusta nõuetekohaseid tuletõkkeseksioone (olukorras, kus esimesel korrusel olevad kaks erineva kasutusviisiga (II ja IV) hoone osa pole samuti sektioneeritud).

Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 1 järgi on isik kohustatud järgima tuleohutusnõudeid. Sama seaduse § 3 lg 1 p 2 kohaselt peab isik kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust. Siseministri määruse 30.03.2017 nr 1-1/17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (edaspidi Määrus nr 17) § 11 lõikes 1-2 sätestatakse, et hoone jaotatakse tuletõkkeseksioonideks selliselt, et tulekahju ühes tuletõkkeseksioonis põhjustaks võimalikult vähe ohtu hoonele, inimestele, varale või keskkonnale ning kahju piirduks selle tuletõkkeseksiooniga, milles tulekahju alguse sai. Tuletõkkeseksioon moodustatakse seintest, põrandatest, lagedest, sealhulgas vahelagedest, katuslagedest, ripplagedest, ustest, akendest, tuletõkkeklappidest, läbiviigu tihenditest ja teistest hoone osadest. Määruse nr 17 § 12 lg 2 p 3 kohaselt moodustatakse tuletõkkeseksioonid ruumide kasutusotstarbe järgi. Sama määruse § 12 lg 6 p 16 alusel eraldatakse omaette tuletõkkeseksiooniks II kasutusviisiga hoone majutusruum. Eelnimetatud määruse § 41 lg 2 kohaselt peab evakuatsiooni tagamiseks hoones olema selle kasutamise viisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkeseksioone. Evakuatsiooniaeg peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Määruse nr 17 § 55 lg 2 kohaselt enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitise, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Eesti Vabariigi standardi EVS 812-7:2008 „Ehitisele esitatava põhinõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus“ p 10.3 järgi tuleb ehitise jagada üldjuhul tuletõkkeseksioonideks tule ja suitsu levimise takistamiseks, evakuatsiooni turvamiseks, pääste- ja kustutustoimingute hõlbustamiseks ning varakahjude piiramiseks.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 1, § 3 lg 1 p 2, Siseministri määrus 30.03.2017 nr 1-1/17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 11 lõige 1-2, § 12 lg 2 p 3, § 12 lg 6 p 16, § 41 lg 2, § 55 lg 2.

Täitmise tähtaeg : 01.06.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 200.00 (kakssada) eurot.**

3. Tagada, et hoone mõlemal korrusel oleks vähemalt kaks 6 kg pulberkustutit.

Põhjendus: Paikvaatluse käigus (fikseeritud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.2/2778-2) tuvastati, et hoone mõlemale korrusele ei olnud paigaldatud kahte 6 kg pulberkustutit.

Tulekahju varajane avastamine ja esmaste tulekustutusvahenditega tõkestamine on üks olulisemaid abinõusid tulekahju kiire kontrolli alla saamise ning inimeste ja vara päästmise juures.

Vastavalt tuleohutuse seaduse § 3 lg 2 p 3 on asutuse juhi kohustuseks tagada tuleohutuspaigaldiste (TuOS § 30 lg 2 kohaselt tulekustuti suhtes kohaldatakse tuleohutuspaigaldise kohta käivaid sätteid) kättesaadavus. Tulekustuti paigaldatakse vertikaalselt spetsiaalse kinnitusega hoone seinale, põrandale või kergesti avatavasse kappi ning paigutatakse kohta, kus objektil viibivatel isikutel on võimalik puhkenud tulekahju korral kustuti kergesti kätte saada või kus on selle kasutamise vajadus kõige suurem (siseministri 30. augusti 2010. a määrus nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ § 6 lg 1). Sama määruse § 5 lg 3 p 1 vastavalt paigaldatakse majutushoones vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m² kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele. Sama määruse § 6 lg 3 kohaselt paigaldatakse objektile kaks või enam kustutit üldjuhul hajutatult. Sellega tagatakse, et mis tahes ruumis tulekahju korral saab tulekustutit kasutada tulekahju leviku piiramiseks ja tulekahju kustutamiseks selle võimalikult varases staadiumis.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 2 p 3, § 30 lg 2 ning siseministri 30. augusti 2010. a määrus nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ § 5 lg 3 p 1, § 6 lg 1, § 6 lg 3.

Täitmise tähtaeg: 31.12.2017

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit- **sunniraha 100,00 (üks sada) eurot.**

4. Tähistada hoone evakuatsiooniväljapääsud ja - teed nõuetekohaselt evakuatsioonivalgustusega.

Põhjendus: Haldusmenetluse käigus teostatud paikvaatlusel (paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.2/2778-2) tuvastati, et hoones puudub osaliselt evakuatsioonivalgustus (0-korrusel mõlemad väljapääsud), seega ei pruugi inimesed leida ohu olukorras (elektrikatkestuse korral) hoonest kiirelt ja ohutult väljapääsu.

Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 1 järgi on isik kohustatud järgima tuleohutusnõudeid. Sama seaduse § 3 lg 1 p 6 alusel on ettevõtte/asutus kohustatud tagama ehitisest ohutu evakuatsiooni. Siseministri määruse 30.03.2017 nr 1-1/17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (Määrus nr 17) § 45 lg 2 p 1 kohaselt peab evakuatsioonitee olema kergesti tuvastatav, tähistatud vastava märgistusega, lihtsalt juurdepääsetav ja kasutatav. Sama

määruse § 32 lg 2 p 3 sätestatakse, et evakuatsioonivalgustus minimaalse toimumisajaga vähemalt 1 tund peab olema IV kasutusviisiga hoones. Eelnimetatud määruse §-s 31 lõike 1 punktides 1-4 tuuakse välja, et evakuatsioonivalgustus on hoone, hoone osa, ruumi või vabas õhus piiratud ala valgustus, mis tulekahju või muu ohu, sealhulgas normaal-elektritoite tõrke korral võimaldab: evakueeruda, vähendada paanika tekkimist, lõpetada tegevused ning välja lülitada seadmed, peatada protsessid ja teha päästetöid. Määruse nr 17 § 31 lõikes 2 tuuakse välja evakuatsioonivalgustuse jagunemine kasutamise otstarbe järgi: väljapääsute valgustus; paanikavastane valgustus ja ohtliku tööpiirkonna valgustus. Määruse nr 17 § 55 lg 2 kohaselt enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitise, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Nõuetekohaselt tähistatud evakuatsiooniväljapääsude ja –teede olemasolul tagatakse hoonet kasutatavate isikute ohutu evakuatsioon hoonest tulekahju sündmuse korral.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 1, § 3 lg 1 p 6, Siseministri määrus 30.03.2017 nr 1-1/17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ §-s 31 lg 1 p 1-4, § 31 lõikes 2 p 1-3, § 32 lg 2 p 3, § 45 lg 2 p 1, § 55 lg 2.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 150,00 (üks sada viiskümmend) eurot**

5. Tagada turvalgustuse igakuine ja -aastane kontroll koos kirjaliku dokumentatsiooniga.

Põhjendus: Haldusmenetluse käigus teostatud paikvaatlusel (paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.2/2778-2) ei esitatud turvalgustuse (evakuatsioonivalgustuse) kuukontrolli ja aastahoolduse kohta dokumente, mistõttu on alust arvata, et turvalgustuse kontrolli- ja hooldustööd on teostamata. Vastavalt standardile EVS-EN 50172:2005 „Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid“ tuleb turvalgustuse hooldust teostada igapäevaselt (kirjalikult fikseerima ei pea), igakuiselt ning kord aastas (dokumenteerida).

Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 1 järgi on isik kohustatud järgima tuleohutusnõudeid ning sama seaduse § 3 lg 1 p 4 kohaselt peab isik/asutus tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja ehitises nõutavate käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu. Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 p 4 kohaselt nimetatakse turvalgustust tuleohutuspaigaldiseks, mis tagab üldvalgustuse kahjustuse korral inimeste ohutu evakuatsiooni ja päästetööde läbiviimise tulekahju või muu õnnetuse korral. Tuleohutuse seaduse § 31 p 1-3 kohaselt peab tuleohutuspaigaldise omanik tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust ning omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta. Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 alusel on ettevõtte/asutus kohustatud tagama ehitisest ohutu evakuatsiooni. Evakuatsiooniteele esitavate nõuete mittejärgimisel ei ole tagatud hoonest ohutu evakuatsioon ning võib tekkida reaalne oht inimeste elule. Nõuetekohaste evakuatsiooniväljapääsude ja –teede olemasolul tagatakse hoonet kasutatavate isikute ohutu evakuatsioon hoonest tulekahju sündmuse korral.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 1, § 3 lg 1 p 4, § 3 lg 1 p 6, § 30 lg 1 p 4, § 30 lg 1 p 6, § 31 p 1-3.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2018.

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 100.00 (üks sada) eurot.**

6. Paigaldada evakuatsiooniteel paiknevatele ustele seestpoolt abivahendita avatavad sulused.

Põhjudus: Paikvaatluse (paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.2/2778-2) käigus tuvastati, et keldrikorruse evakuatsiooniteel asuv üks uks ei ole abivahenditeta avatav. Sellest tulenevalt ei ole tagatud ehitisest kiire ja ohutu evakuatsioon.

Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 1 järgi on isik kohustatud järgima tuleohutusnõudeid. Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1 kohaselt peab piiratud kinnisasjalt või ehitisest olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee. Evakuatsiooni tagamiseks ehitistes peab hoones olema vastavalt nende kasutamiskiirusele, -otstarbele, kasutajate arvule ning nende liikumisvõimekusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja –pääse ning tuletõkkeseksioone. Evakueerumisaeg peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav (Siseministri määrus 30.03.2017 nr 1-1/17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 41 lg 2). Sama määruse § 48 lg 1 p 3 sätestab, et evakuatsiooniteel või väljumisteel asuv uks peab olema pidevalt hõlpsasti (seestpoolt) avatav kõikidele kasutajatele. Eelnimetatud määruse § 49 lg 1 järgi peab evakuatsiooniteel või väljumisteel asuv uks olema varustatud muuhulgas evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta. Evakuatsioonisuluste valikul lähtutakse asjakohasest normist, juhendist või standardist. Evakuatsiooniteele esitavate nõuete mittejärgimisel ei ole tagatud hoonest ohutu evakuatsioon ning võib tekkida reaalne oht isikute elule. Määruse nr 17 § 55 lg 2 kohaselt enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitised, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 1, § 6 lg 1. Siseministri määrus 30.03.2017 nr 1-1/17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 41 lg 2, § 48 lg 1 p 3, § 49 lg 1, § 55 lg 2.

Täitmise tähtaeg : 31.12.2017

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 100 (ükk sada) eurot.**

7. Paigaldada mõlemat korrust hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, mis peab ehitisesse paigaldatuna vastama ettenähtud asjakohasele tehnilisele normile.

Põhjudus: Ehitisregistri andmetel on Feyena Group OÜ omanduses olev hoone üle 646,4 m². Paikvaatlusel tuvastati (paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.2/2778-2), et automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi asemel oli hoonesse paigaldatud autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Siseministri määruse 30.03.2017 nr 1-1/17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 30 lg 1 p 1 kohaselt peab automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem olema käesoleva määruse § 29 lõike 1 punktides 2-5 nimetatud hoones, mis ületab seal nimetatud arvulisi näitajaid (üle 300m² suurustes hoonetes peab olema automaatne tulekahjusignalisatsioon ehk ATS).

Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja § 32 lg 1 kohaselt on automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem tuleohutuspaigaldis, mida tuleb projekteerida, paigaldada, kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet. Siseministri 7. jaanuari 2013. a. määruse nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ § 5 lg

2 sätestab, et automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem projekteeritakse ja paigaldatakse selliselt, et see avastaks kontrollitaval alal algava tulekahju võimalikult varajases staadiumis ja annaks sellest teate vastava piirkonna näitamiseks. Sama määruse § 5 lg 3 kohaselt projekteeritakse hoonele üldjuhul kogu hoonet hõlmav tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Siseministri määruse 30.03.2017 nr 1-1/17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 kohaselt enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitist, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud.

Alus: Tuleohutuse seadus § 30 lg 1 p 3 ja § 32 lg 1 ning siseministri 7. jaanuari 2013. a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsiooni-süsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” § 5 lg 2 ja lg 3. Siseministri määruse 30.03.2017 nr 1-1/17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 30 lg 1 p 1, § 55 lg 2.

Täitmise tähtaeg: 01.06.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit- **sunniraha 200,00 (kakssada) eurot.**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: “Feyena Group OÜ 13.11.2017 ettekirjutus nr 7.2-6.2/2190.”

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või kaebus Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Põhja päästikeskus, Erika 3, Tallinn 10416 või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile pohja@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jana Agurauja
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Põhja päästikeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

1) Feyena Group OÜ, feyena@feyena.ee

+372 53345826

jana.aguraju@rescue.ee