



ETTEKIRJUTUS

Narva

15.02.2022 nr 7.2-6.4/913-1

Ettekirjutuse muutmine

Päästeameti Ida päästkeskus on andnud Noorus OÜ-le 22.01.2020 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/106 ehitise kohta, aadressiga L. Koidula tn 21, Narva-Jõesuu linn.

Muu hulgas kohustati ettekirjutuse punktides:

nr 2: eemaldama hoone keskmise evakuatsioonitrepikoja evakuatsioonipääsu juurest ja evakuatsiooniteelt põlevmaterjal;

nr 3: viima vastavusse hoone keskmise trepikoja (sh esimese korruse evakuatsioonitee) seinte ja põranda tuleundlikkus tuleohutusnõuetega selliselt, et esimese korruse evakuatsioonitee ja trepikoja keldrikorruse seinte ning trepikoja esimese korruse põranda tuleundlikkus oleks nõuetekohane;

nr 5: tagama Spa tule tõkkeseksioonide terviklikkus, selleks tihendada Spa ventilatsiooniruumi läbivate tehnosüsteemide läbiviigud ja viimistleda elektrikilbi tule tõkkeukse paigaldusava vastavalt tuleohutusnõuetele;

nr 7: paigaldama restorani teisel väljumisteel oleva kahepoolse tule tõkkeukse aktiivsele ukselehele sulgemisseade ning konverentsisaali ja restorani teistel väljumisteedel asuvatele tule tõkkeustele ning keldrikorruse pesuruumide ja majutusruumi nr 504 tule tõkkeustele sulgurid;

nr 8: täiendama hoone automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) selliselt, et see hõlmaks kogu hoonet (sh trepikodasid) ning vastaks tuleohutusnõuetele;

nr 9: paigaldama kogu hoonesse evakuatsioonivalgustus selliselt, et see vastaks kehtivatele tuleohutusnõuetele;

nr 10: tagama kogu hoones olevatel evakuatsiooni- ja väljumisteedel paiknevate uste ning evakuatsioonipääsude võtmeteta avatavus vastavalt tuleohutusnõuetele;

nr 11: moodustama keskmise trepikoja esimese korruse evakuatsiooniteest (vastuvõtuleti asukohas) ja tehnilise korruse liftide masinaruumist omaette tule tõkkeseksioonid, paigaldades evakuatsiooniteele ja masinaruumi tule tõkkeuksed;

nr 12: tagama hoone parempoolse trepikoja esimese korruse evakuatsiooniteel olevate uste avamine evakuatsiooni suunas;

nr 13: tagama hoone piksekaitse süsteemi katkematu toimepidevus;

nr 14: tagama keldrikorruse personali ja pesuruumide kasutajate kiire evakuatsioon selliselt, et evakuatsiooniks peab olema kasutatud teise evakuatsioonipääsuna tuleohutusnõuetele vastav üks.

13.10.2021.a toimunud paikvaatluse käigus (protokoll nr 7.2-6-2021-2587) selgus, et ülalnimetatud punktid on jäetud täitmata.

Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

03.11.2021.a esitas Noorus OÜ esindaja Päästeameti Ida päästkeskus päästkeskusele taotluse ettekirjutuse täitmise tähtaja pikendamiseks. Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik arvestab esitatud taotlusega ja määrab 22.01.2020 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/106 nõuete nr 2, nr 3, nr 5, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13 ja nr 14 täitmise uue tähtaja. Samas jäävad kehtima ettekirjutuses antud sunniraha hoiatused.

Sunnivahendi rakendamise edasilükkamine ja ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

03.11.2021.a esitas Noorus OÜ esindaja Päästeameti Ida päästkeskus päästkeskusele taotluse ettekirjutuse täitmise tähtaja pikendamiseks ja sunnivahendi rakendamise edasilükkamiseks. Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik arvestab esitatud taotlusega ja määrab 22.01.2020 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/106 nõuete nr 2, nr 3, nr 5, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13 ja nr 14 täitmise uue tähtaja. Samas jäävad kehtima ettekirjutuses antud sunniraha hoiatused.

Ettekirjutuste muutmine

Arvestades asjaoludega, et haldusaktiga adressaadile pandud kohustused peavad olema üheselt arusaadavad, mõistetavad ja täidetavad, vastavalt haldusmenetluse seaduse § 65 lõikele 3, on vajadus muuta ja täpsustada Noorus OÜ 22.01.2020 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/106 nõuded nr 2, nr 3, nr 5, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13 ja nr 14.

Ülaltoodust tulenevalt Päästeameti Ida päästkeskus **otsustas**:

1. Lükata edasi sunnivahendi rakendamise ja määrata uue ettekirjutuse täitmise tähtaja.
2. Tühistada osaliselt tagasiulatuvalt ehk tunnistada algusest peale (*ex tunc*) kehtetuks 22.01.2020 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/106 nõuded nr 2, nr 3, nr 5, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13 ja nr 14.
3. Anda Noorus OÜ järgmised ettekirjutused:

1. Eemaldada hoone keskmise evakuatsioonitrepikoja evakuatsioonipääsu juurest ja evakuatsiooniteelt põlevmaterjal.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1; tuleohutuse seaduse § 19 lõike 7 alusel kehtestatud siseministri 10. septembri 2010. aasta määruse nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ (edaspidi määrus nr 44) § 2 lg 1.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt peab olema piiratud kinnisasjalt või ehitisest tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Määruse nr 44 § 2 lõige 1 sätestab, et põlevmaterjal ladustatakse ehitises selliselt, et see ei põhjustaks tuleohtu, ei takistaks evakuatsiooni, ega raskendaks päästetööde teostamise võimalikkust. Põlevmaterjali ei ladustata evakuatsiooniteedel.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2527-1) tuvastati, et hoone esimese korruse evakuatsiooniteel (keskmise trepikoja osa) hoitakse põlevmaterjali (riiuleid, diivaneid, toole,

laudu, külmikuid).

Põlevmaterjalide hoidmise tuleohutusnõuete järgimata jätmisel esineb oht, et tulekahju ja evakuatsiooni korral võivad olla ohtu seatud inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 02.05.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui vaadeldavat nõuet ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seadus § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **1800,00 (üks tuhat kaheksasada) eurot.**

2. Viia vastavusse hoone keskmise trepikoja (sh esimese korruse evakuatsioonitee) seinte ja põranda tuleundlikkus tuleohutusnõuetega selliselt, et esimese korruse evakuatsioonitee ja trepikoja keldrikorruse seinte ning trepikoja esimese korruse põranda tuleundlikkus oleks vastavalt A2-s1,d0 ja A2fl.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” (edaspidi määrus nr 17) § 45 lg 2 p 2, lisa 6 ning § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 1 sätestab, et piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehtis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud.

Määruse nr 17 § 45 lg 2 punkt 2 sätestab, et evakuatsioonitee seina-, lae- ja põrandakatted ei tohi evakuatsiooni korral kasutajate turvalisust ohustada.

Sama määruse lisa 6 järgi peab evakuatsioonitee seinte ja lagede tuleundlikkus olema A2-s1,d0. Lisa 6 kohaselt peab evakuatsioonitee põranda tuleundlikkus Dfl-s1¹ (Märkus 1 täpsustab, et kõrgema kui kahekorruselise hoone trepikäigud ja mademed A2fl). Määruse nr 17 § 8 lg 1 punktid 2, 8 ja 11 täpsustavad, et A2 on materjal, mis ei ole tuleundlik ja eraldub suitsu eriti vähesel määral, s1 on materjal, mis eraldub suitsu eriti vähesel määral ning d0 on materjal, mille puhul põlevaid tilku või tükke ei esine.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2527-1) tuvastati, et hoone keskel asuva trepikoja evakuatsioonipääsuni viiva esimese korruse evakuatsioonitee ja sama trepikoja keldrikorruse seintele on paigaldatud kattematerjalid (puidust tehtud voodrilauad ja ümmargused detailid), mille tuleundlikkuse kohta ei ole esitada dokumente kattematerjalide tuleundlikkusest (A2, s1-d0). Hoone keskel asuva trepikoja esimese korruse põranda kattematerjaliks on vaip, mis ei vasta nõutavale tuleundlikkusele.

18. septembril 2019. aastal esitatud dokument kajastab sandwich paneeli, mis ei ole kooskõlas paikvaatlusel tuvastatud kattematerjalidega.

Antud olukorras esineb oht, et tulekahju võimaliku puhkemise korral ei ole tagatud evakuatsiooniteede ohutu kasutamine, mistõttu võivad ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 02.05.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui vaadeldavat nõuet ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seadus § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **1500,00 (üks tuhat viissada) eurot.**

3. Tagada Spa tuletõkkeseksioonide terviklikkus, selleks tihendada Spa ventilatsiooniruumi läbivate tehnosüsteemide läbiviigud ja viimistleda elektrikilbi tuletõkkeukse paigaldusava vastavalt tuleohutusnõuetele (tulepüsivus EI 30).

Alus: Tuleohutuse seaduse § 5 lg 3 ja § 6 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” (edaspidi määrus nr 17) § 7 lg 3 p 3, § 11 lg 2, § 14 lõiked 1 ja 9, § 55 lg 2 ning lisa 4.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 1 sätestab, et piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon. Tuleohutuse seaduse § 5 lõige 3 sätestab, et ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne määruse nr 17 jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Sama määruse § 11 lõige 2 sätestab, et tuletõkkeseksioon moodustatakse seintest, põrandatest, lagedest, sealhulgas vahelagedest, katuslagedest, ripplagedest, uustest, akendest, tuletõkkeklappidest, läbiviigu tihenditest ja teistest hoone osadest.

Määruse nr 17 § 7 lõike 3 kohaselt jagunevad TP1-klassi kuuluvad hooned või hoone osad ning TP2-klassi kuuluvad kolme- kuni kaheksakorruselised hooned või hoone osad jagunevad eripõlemiskoormuse kohaselt järgmistesse rühmadesse:

- 1) üle 1200 megadžauli ruutmeetri kohta, näiteks raamatukogu koos hoidlaga, laoruum ja arhiiv, kus hoiustatakse põlevmaterjale;
- 2) 600–1200 megadžauli ruutmeetri kohta, näiteks kauplus, näitusehall, raamatukogu ilma hoidlata, mootorsõidukite remondi- ja hoolderuum ning eluhoone hoiuruum;
- 3) alla 600 megadžauli ruutmeetri kohta, näiteks eluhoone, majutusruum, ravi- ja hoolekandeesutus, kinnipidamishoone, restoran, büroohoone, kool, spordisaal, teater ja kirik.

Sama määruse lisas 4 on tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivus. Lisast 4 tulenevalt on TP1 klassi kuuluva 3-8 korruselise majutushoone ja restorani tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivus pealmaakorrustel ja keldris EI 60 sõltuvalt alla 600 MJ/m² põlemiskoormusest.

Määruse nr 17 § 14 lõige 1 sätestab, et tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse ja akna tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50 protsenti tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast, kuid kõige vähem 30 minutit. Avatäidete paigalduseks või kinnituseks kasutatakse materjale, mille tuletundlikkus on vähemalt B. Sama paragrahvi lõige 9 sätestab, et tuletõkkekonstruktsiooni täielikult või osaliselt läbiva tehnosüsteemi tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50 protsenti tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2527-1) tuvastati, et Spa ventilatsiooniruumi läbiviigud ja

SPA elektrikilbi tuletõkkeukse paigaldusava on lõpuni viimistlemata. Need kohad on vaid vahuga tihendatud. Seetõttu tuletõkkeseksioonid ei täida oma otstarvet. Seega võimaliku tulekahju korral ei ole takistatud suitsu ja tule levikut ettenähtud aja jooksul. Suitsu ning tule levik hoones võib takistada ohutu evakuatsiooni läbiviimist, mistõttu võivad olla ohutu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 02.05.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui vaadeldavat nõuet ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seadus § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **620,00 (kuussada kaksikümmend) eurot.**

4. Paigaldada restorani teisel väljumisteel oleva kahepoolse tuletõkkeukse aktiivsele ukselehele sulgemisseade ning konverentsisaali ja restorani teistel väljumisteedel asuvatele tuletõkkeustele ning keldrikorruse pesuruumide ja majutusruumi nr 504 tuletõkkeustele sulgurid.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 5 lg 3 ja § 6 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” (edaspidi määrus nr 17) § 14 lõiked 6, 7 ja 7¹ ning § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 1 sätestab, et piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee. Sama seaduse § 5 lõige 3 sätestab, et ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne määruse nr 17 jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Määruse nr 17 § 14 lõige 7¹ sätestab, et evakuatsiooniteel asuv, tavakasutuses avatud tuletõkkeuks varustatakse seadmega, mis sulgeb sellise ukse tulekahju või selle ohu korral automaatselt. Sama paragrahvi lõiked 6 ja 7 sätestavad, et tuletõkkeuks varustatakse sulgemisseadiseiga, välja arvatud korterite ja tehniliste ruumide ukсед, mis on tavakasutuses lukustatud. Tuletõkkeukse sulgemisseadis peab vastama valmistajatehase andmetel oma sulgemisjõu ja muude omaduste poolest selle ukse kasutuskohale ja ukse laiusele ning tagama ukse täieliku sulgumise

Eesti standardi EVS 871:2017 „Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine“ punkt 6.2 selgitab, et kui liikumine või ruumi kasutamine eeldab ukse hoidmist püsivalt avatuna, tuleb kasutada sulgemisseadet, mis tulekahju puhkemisel ukse automaatselt sulgeb ja riivistab. Sulgemisimpulsi andjatena tuleb kasutada hoone automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi. Paarisustel, mille mõlemal ukselehel on sulgemisseadis, tuleb kasutada ukselehtede õiges järjekorras sulgemiseks sulgumisühtlustit. Ukse mõlemad ukselehed peavad sulgudes riivistuma.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2527-1) tuvastati, et restorani teisel väljumisteel asuva kahepoolse tuletõkkeukse aktiivne ukseleht on avatud asendis ning on varustamata magnetseadmega, mis sulguks automaatselt ukse häire korral. Konverentsisaali ja restorani

teistel väljumisteedel asuvad tuletõkkeuksed (fuajee asukohas) on ilma sulguriteta. Majutusruumi nr 504 tuletõkkeuks on ilma sulgurita. Spa teise evakuatsioonipääsuni viiv evakuatsioonitee on eraldatud keldrikorruse ruumidest (personaliruumid, pesutriikimismasinate ruumid) tuletõkkeusega, mis on varustamata sulguriga ning hoitud avatud asendis.

Juhul, kui tuletõkkeuks ei täida oma otstarvet, ei ole loodud eeldusi, et inimeste ohutus on võimaliku tulekahju korral tagatud. Seetõttu võivad ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 02.05.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui vaadeldavat nõuet ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seadus § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **800,00 (kaheksasada) eurot.**

5. Täiendada hoone automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) selliselt, et see hõlmaks kogu hoonet (sh trepikodasid) ning vastaks tuleohutusnõuetele .

Alus: Tuleohutuse seaduse § 32 lg 1; tuleohutuse seaduse § 32 lõike 4 ja § 36 lõike 6 alusel kehtestatud siseministri 07. jaanuari 2013. aasta määruse nr 1 “ Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ (edaspidi määrus nr 1) § 5 lg 3 ja § 6 lg 3; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ (edaspidi määrus nr 17) § 30 lg 2 p 7 ja § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 32 lõige 1 sätestab, et tuleohutuspäigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspäigaldis täidaks oma otstarvet.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitise, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspäigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Määruse nr 1 § 5 lõige 3 sätestab, et hoonele projekteeritakse üldjuhul kogu hoonet hõlmav tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Kui tulekahjusignalisatsioonisüsteem ei hõlma hoonet kogu ulatuses, siis peab olema tulekahju korral tagatud kõigi ohus olevate isikute teavitamine. Sama määruse § 6 lõige 3 sätestab, et tuletõkkesektsioon tuleb varustada anduritega täielikult.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2527-1) tuvastati, et hoone ei ole täielikult kaetud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga. ATS puudub tuletõkkesektsioonideks loetavates trepikodades (kahel evakuatsiooniteel).

Hoone evakuatsioonitrepikodade ATS-iga varustamata jätmise võib ohustada hoones viibivate inimeste turvalisust. ATS osalisel puudumisel on tagamata varasema tulekahju avastamine ning isikute teavitamine tulekahjust, mistõttu võivad tulekahju korral ohtu sattuda inimeste elud ja tervis.

Täitmise tähtaeg: 02.05.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui vaadeldavat nõuet ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seadus § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **1600,00 (üks tuhat kuussada) eurot.**

6. Paigaldada kogu hoonesse evakuatsioonivalgustus selliselt, et see vastaks kehtivatele tuleohutusnõuetele.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 2; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” (edaspidi määrus nr 17) § 32 lg 2 p 1, § 33 lg 2 punktid 1 ja 2 ning § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 2 sätestab, et ehitises, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsiooni- või hädaväljapääs ning evakuatsioonitee, tuleb need tähistada vastava tuleohutusmärgiga. Tuleohutuse seaduse § 32 lõige 1 sätestab, et tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne määruse nr 17 jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud.

Määruse nr 17 § 32 lg 2 punkti 1 järgi paigaldatakse väljapääsutee valgustus minimaalse toimimisajaga vähemalt üks tund II kasutusviisiga hoonesse, välja arvatud vähem kui 11 majutuskohaga hoonesse.

Määruse nr 17 § 33 lg 2 punktid 1 ja 2 sätestavad, et paanikavastase valgustuse toimimisajaks on üks tund ning see paigaldatakse kindlaksmääramata evakuatsiooniteega saali, halli või hoonesisesele avatud alale, kus viibib sama ajal vähemalt kümme inimest või mille üldpindala on rohkem kui 60 ruutmeetrit, ning tualett- või riietusruumi, mille üldpindala on rohkem kui 10 ruutmeetrit, välja arvatud elamu korteris paiknevasse tualett- või riietusruumi.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2527-1) tuvastati, et evakuatsioonivalgustus puudub järgmistes kohtades:

- 60 istekohaga restorani kindlaksmääramata evakuatsiooniteega avatud ala (puudub paanikavastane valgustus);
- keldrikorrusel asuvatest personali ruumid (puhke- ja riietusruumid);
- keldrikorrusel paiknevate pesumasinade, triikimismasina ja ventilatsioonigraadiga ruumid;
- SPA teine evakuatsioonipääs;
- hotelli iga korruse väljumisteed, kus ei ole nähtav olemasolev väljapääsupääsutee valgustus (hoone keskel olev hall, parempoolse trepikojani viiv tee, majutusruumidest halli viiv tee);
- restorani terrassi evakuatsioonipääsudele, milleni viib restorani evakuatsioonipääs.

Hoone väljapääsuteede ja evakuatsioonipääsude valgustamine on vajalik selleks, et tulekahju või muu hädaolukorra puhul saaksid evakuatsioonialadel viibivad inimesed ka suitsu täis

ruumidest ohutult evakueeruda. Evakuatsioonivalgustus tagab üldvalgustuse katkemise korral väljapääsuteede ja evakuatsioonipääsude nähtavuse, võimaldades seeläbi kasutajatel ohu korral iseseisvalt, turvaliselt ja kiirelt lahkuda ohustatud kohast.

Täitmise tähtaeg: 02.05.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui vaadeldavat nõuet ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seadus § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **2000,00 (kaks tuhat) eurot.**

7. Tagada kogu hoones olevatel evakuatsiooni- ja väljumisteedel paiknevate uste ning evakuatsioonipääsude võtmeteta avatavus vastavalt tuleohutusnõuetele.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” (edaspidi määrus nr 17) § 49 lõiked 1, 2, 3, 4 ja 6 ning § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1 kohaselt peab piiratud kinnisasjalt või ehitisest olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitise, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Määruse nr 17 § 49 lõige 1 sätestab, et evakuatsiooni- ja väljumisteel asuv uks varustatakse evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning mille liikumine ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale. Kui evakueeruvate inimeste arv nõuab paarisukse mõlema ukselehe kasutamist, varustatakse mõlemad ukselehed evakuatsioonisulustega. Evakuatsioonisuluste valikul lähtutakse asjakohasest normist, juhendist või standardist.

Määruse nr 17 § 49 lõige 2 sätestab, et evakuatsiooniukse suluste valikul arvestatakse hoone või ruumi kasutusotstarbega, hoone või ruumi kasutajate arvuga ning nende teadmistega hoonest ja evakuatsiooniteedest. Sama paragrahvi lõiked 3 ja 4 sätestab, et sellise hoone ja ruumi evakuatsiooniustel, mis on ette nähtud 150 või enama inimese evakuatsiooniks, kasutatakse horisontaalse latiga evakuatsioonisuluseid ehk paanikasuluseid ning sellise hoone ja ruumi evakuatsiooniustel, mis on ette nähtud 30–150 inimese evakuatsiooniks, kasutatakse lingi või surunupuga evakuatsioonisuluseid.

Sama paragrahvi lõige 6 sätestab, et kui ruume võidakse ajutiselt kasutada igapäevasest kasutamisest erineval eesmärgil, mis toob kaasa suurema kasutajate arvu, peab evakuatsiooniukse suluste valikul arvestama võimaliku suurima kasutajate arvuga.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2527-1) tuvastati, et hoone evakuatsiooni- ja väljumisteedel asuvate uste võtmeta avatavus, kuna ustel on väändenupud, on tagamata järgmistes kohtades:

- kõik esimese korruse lõppväljapääsud (sh 60 istekohaga restorani terrassi ukсед, mis on lukustatavad) (kokku kuus ust, v.a köögi lõppväljapääs)
- 176 voodikohaga hotelli trepikodade esimese korruse ukсед,
- restorani ja fuajee vaheline tuletõkkeuks,
- 47 istekohaga konverentsisaali ja fuajee vaheline tuletõkkeuks,
- hotelli esimese korruse koridori ja fuajee vaheline tuletõkkeuks (trepikojast viiv tee restorani asukohas);
- konverentsisaali väljumisteel asuv uks (köögi koridoris).

Köögi teisel väljumisteel asuv uks (konverentsisaali asukohas) on varustamata väändenuuga.

Antud olukorras esineb oht, et ei ole tagatud tulekahju korral ohutu evakuatsiooni läbiviimine. Seetõttu võivad tulekahju korral ohu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 02.05.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui vaadeldavat nõuet ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seadus § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **3000,00 (kolm tuhat) eurot.**

8. Moodustada keskmise trepikoja esimese korruse evakuatsiooniteest (vastuvõtuleti asukohas) ja tehnilise korruse liftide masinaruumist omaette tuletõkkeseksioonid, paigaldades evakuatsiooniteele ja masinaruumi EI 30 ja S₂₀₀ nõuetele vastavad tuletõkkeuksed.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 5 lg 3 ja § 6 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” (edaspidi määrus nr 17) § 7 lg 3 p 3, § 11 lg 2, § 14 lg 1 ja 5, § 55 lg 2 ning lisa 4.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 1 sätestab, et piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon. Tuleohutuse seaduse § 5 lõige 3 sätestab, et ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne määruse nr 17 jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Sama määruse § 11 lõige 2 sätestab, et tuletõkkeseksioon moodustatakse seintest, põrandatest, lagedest, sealhulgas vahelagedest, katuslagedest, ripplagedest, uustest, akendest, tuletõkkeklappidest, läbiviigu tihenditest ja teistest hoone osadest.

Määruse nr 17 § 7 lõike 3 kohaselt jagunevad TP1-klassi kuuluvad hooned või hoone osad ning TP2-klassi kuuluvad kolme- kuni kaheksakorruselised hooned või hoone osad jagunevad eripõlemiskoormuse kohaselt järgmistesse rühmadesse:

- 1) üle 1200 megadžauli ruutmeetri kohta, näiteks raamatukogu koos hoidlaga, laoruum ja arhiiv, kus hoiustatakse põlevmaterjale;
- 2) 600–1200 megadžauli ruutmeetri kohta, näiteks kauplus, näitusehall, raamatukogu ilma hoidlata, mootorsõidukite remondi- ja hoolderuum ning eluhoone hoiuruum;
- 3) alla 600 megadžauli ruutmeetri kohta, näiteks eluhoone, majutusruum, ravi- ja hoolekandeesutus, kinnipidamishoone, restoran, büroohoone, kool, spordisaal, teater ja kirik.

Sama määruse lisas 4 on tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivus. Lisast 4 tulenevalt on TP1 klassi kuuluva 3-8 korruselise majutushoone ja restorani tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivus pealmaakorrustel EI 60 sõltuvalt alla 600 MJ/m² põlemiskoormusest.

Määruse nr 17 § 14 lõige 1 sätestab, et tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse ja akna tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50 protsenti tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud

tulepüsivusajast, kuid kõige vähem 30 minutit. Avatäidete paigalduseks või kinnituseks kasutatakse materjale, mille tuletundlikkus on vähemalt B. Sama paragrahvi lõige 5 sätestab, et Tuletõkkeuks, mille kaudu pääseb evakuatsiooniteele või evakuatsioonitrepikotta, peab lisaks tulepüsivusele vastama minimaalselt nõudele S₂₀₀.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2527-1) tuvastati, et hoone evakuatsioonitrepikodadest moodustatud tuletõkkesektsioonid ei ole terviklikud. Hoone keskel (liftide asukohas) oleva trepikoja tehnilisel korrusel asuva liftide masinaruumi ukse ega parempoolse trepikoja (restorani asukohas) põrandaluugi tulepüsivusajad ei ole tuletõkkekonstruktsioonidele ettenähtud tulepüsivusajaga kooskõlas. Masinaruumi uks on kaetud metallplekkidega ning põrandaluuk koos äärtega on puidust tehtud.

Hoone esimese korruse evakuatsiooniteest, mis on hoone keskel asuva evakuatsioonitrepikoja osa ning mis viib evakuatsioonitrepikojast evakuatsioonipääsuni, on moodustamata omaette tuletõkkesektsioon. Mainitud evakuatsioonitee mõlemal poolel asuvad kahepoolsed uksed (2 tk), mille kaudu viivad evakuatsioonipääsuni ka majutustubade väljumisteed, on tavauksed.

20. jaanuaril 2020. aastal laekusid haldusorganile tõendusmaterjalid, mille kohaselt on parempoolse trepikoja põrandaluuk asendatud uuega trepikojast tuletõkkesektsiooni moodustamise eesmärgil. Tuletõkkeluugi ja selle paigaldamisel kasutatud materjalide kohta esitati täpsustamist vajavad dokumendid. Luugi paigaldamise osas on täiendavad tõendid kogumisel.

Olukorras, kui keskmise trepikojast (liftide masinaruumi asukohas) ja selle lahutamata osana olevast evakuatsiooniteest (vastuvõtuleti asukohas) tuletõkkesektsioonid on moodustamata, ei ole takistatud võimaliku tulekahju korral suitsu ja tule levikut ettenähtud aja jooksul. Suitsu ning tule levik hoones võib takistada ohutu evakuatsiooni läbiviimist, mistõttu võivad olla ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 02.05.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui vaadeldavat nõuet ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seadus § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **3000,00 (kolm tuhat) eurot.**
9. Tagada hoone parempoolse trepikoja esimese korruse evakuatsiooniteel olevate uste avamine evakuatsiooni suunas.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” (edaspidi määrus nr 17) § 48 lg 1 p 2 ning § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 1 sätestab, et ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud.

Määruse nr 17 § 48 lg 1 punkt 2 sätestab, et väljumisteel paiknev uks peab avanema evakuatsiooni suunas, välja arvatud alla 30 inimese evakuatsiooniks ette nähtud uks.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2527-1) tuvastati, et viiekorruselise 176 voodikohaga hotelli

parempoolse trepikoja (restorani asukohas) esimesel korrusel asuv tuletõkkeuks ja trepikojust viival evakuaatsiooniteel asuv tuletõkkeuks (fuajee ja koridori vaheline uks) ei avane evakuatsiooni suunas. Ohutu evakuatsiooni tagamata jätmise korral on oht, et tulekahju korral võivad ohtu sattuda esimesel korrusel viibivate inimeste elud ja tervis.

Täitmise tähtaeg: 02.05.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui vaadeldavat nõuet ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seadus § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit – **2500,00 (kaks tuhat viissada) eurot.**

10. Tagada hoone piksekaitsesüsteemi katkematu toimepidevus.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 p 6 ja § 31.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 punkti 6 kohaselt on tuleohutuspaigaldiseks piksekaitse. Sama seaduse paragrahvi 31 kohaselt peab tuleohutuspaigaldise omanik tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust ning omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Eesti standardis EVS-EN 62305-3:2011 „Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsilised kahjustused ja oht elule“ jaotis E.7.3.1 sätestab, et selleks, et piksekaitsesüsteem vastaks projekteerimisnõuetele, peavad piksekaitsesüsteemi mehaanilised ja elektrilised parameetrid säilima kogu tema eluea jooksul. Kui kontrollimise tulemusena selgub, et remont on vajalik, tuleb need remonttööd teha viivitamatult ja mitte oodata järgmist plaanilist hooldust.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2527-1) tuvastati, et hoone piksekaitsesüsteemi viimase kontrolli käigus tuvastatud puuduste kõrvaldamise kohta dokumenti ei ole esitada. Seega piksekaitse katkematu toimepidevus on tagamata. Piksekaitsesüsteemi korrashoiu ja katkematu toimepidevuse tagamata jätmisel võib tuleohutuspaigaldis kaotada oma efektiivsust, mille tagajärjel ei saa tagada täielikku kaitset hoone ümber tekkivate füüsiliste kahjustuste eest. Parandamata piksekaitsesüsteem võib ohtu seada inimeste tervis ja elud ning suurendada varakahjusid.

Täitmise tähtaeg: 02.05.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui vaadeldavat nõuet ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seadus § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit – **1600,00 (üks tuhat kuussada) eurot.**

11. Tagada keldrikorruse personali ja pesuruumide kasutajate kiire evakuatsioon selliselt, et evakuatsiooniks peab olema kasutatud teise evakuatsioonipääsuna tuleohutusnõuetele vastav uks.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” (edaspidi määrus nr 17) § 41 lg 2, § 48 lg 1, § 48 lg 1 punktid 1 ja 3, § 48 lg 2 p 1 ja lg 3 ning § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 1 sätestab, et piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne määruse nr 17 jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Määruse nr 17 § 2 lg 15 punkt 1 sätestab, et evakuatsioonipäas käesoleva määruse tähenduses on evakuatsioonialast otse hoonest välja viiv uks või hoone sees paiknev ruum, mille kaudu on tulekahju korral võimalik evakueeruda ohutusse kohta.

Määruse nr 17 § 41 lõige 2 sätestab, et evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamiskiisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele või erivajadusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja –pääse.

Määruse nr 17 § 48 lõige 1 sätestab, et evakuatsiooniteel ja väljumisteel paiknev uks peab olema paigaldatud nii, et oleks võimalik kasutajate kiire evakuatsioon, ja avanema vähemalt 90 kraadi, ning olema pidevalt hõlpsasti avatav kõikidele kasutajatele.

Sama paragrahvi lõike 2 punktid 1 ja 3 sätestavad, et evakuatsiooniukse, evakuatsioonipaarisukse aktiivse ukselehe ning tõsteukses oleva evakuatsioonikäiguukse valgusava laius peab vastama ettenähtud maksimaalsele evakuatsioonitee kasutajate arvule ja hoone siseukse ning sissepääsu- ja ühendustee ukse valgusava laius peab üldjuhul olema vähemalt 850 millimeetrit ning lävepaku kõrgus võib olla maksimaalselt 25 millimeetrit.

Samas lõike 3 kohaselt on evakuatsiooniukse valgusava minimaalkõrguseks pealmaakorrustel vähemalt 2000 millimeetrit, põõningul ja keldris vähemalt 1800 millimeetrit. Kui põõningu- või keldrikorrusel on püsivaid töö- või viibimiskohti, peavad evakuatsiooniuste mõõtmed vastama pealmaakorruste tingimustele.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2527-1) tuvastati, et keldriruumide, kus asuvad personali ruumid (puhke-, riietusruumid) ning pesumasinate, triikimismasina ja ventilatsioonigregaadiga ruumid, teine väljumistee viib kahepoolse väravani, mis ei vasta evakuatsioonipääsule esitavatele nõuetele.

Antud olukorras võivad võimaliku tulekahju puhkemise ja evakuatsiooni korral inimesed sattuda ohtu või kahjustada enda tervist.

Täitmise tähtaeg: 02.05.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui vaadeldavat nõuet ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seadus § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **3000,00 (kolm tuhat) eurot.**

Juhul kui leiate, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud Teie õigusi või piiratud Teie vabadusi, on Teil õigus 30 päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamise päevast arvates:

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee).
2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee).

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult, võimalusel koos tõendavate dokumentidega, kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

peainspektor

Ohutusjärelvalve büroo

Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:

Noorus OÜ, fedorenko@noorushotels.com, info@noorusspahotel.com

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee