



PÄÄSTEAMET

Allvar Väli
ERGO Insurance SE
allvar.vali@ergo.ee

Teie 25.03.2024 nr 2407352

Meie 25.03.2024 nr 7.2-4.1/1739-2

Õiend (kahjujuhtum 2407352)

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 3¹ kohaselt kogutakse tulekahju tekkepõhjuse uurimise käigus andmeid Päästeameti strateegiliste eesmärkide täitmiseks ja need põhinevad Päästeameti inspektorite tähelepanekutel ja hinnangutel. Palume arvestada, et tulekahju võimaliku tekkepõhjuse kohta kogutud andmed ei ole käsitletavad ekspertiisina, päästeinfosüsteemi asutamise ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimääruse (põhimäärus) § 3 kohaselt on nendel andmetel infosüsteemi talletatuna üksnes informatiivne tähendus.

14.03.2024 kell 07:30 edastas Häirekeskuse Põhja keskus Päästeameti Põhja päästekeskusele teate tulekahju kohta aadressil Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Koorma tn 5. Väljakutse on registreeritud nr 2403140145 all. Põles plasmalõikeseadme MicroStep CC2609 õhuventilatsiooni filter. Põleng likvideeriti enne päästjate saabumist, päästjad kontrollisid seadme ja ruumi üle. Sündmuskohat koristati põlengu järgselt, mistõttu menetlejad kohapeal ei viibinud. Exmet Services OÜ-lt saadud info kohaselt põles ära plasmalõikeseadme filtriplokk ning kahjustusi sai ka seade. Oletatav tulekahju tekkepõhjus oli elektriseadme rike.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anneli Antsman
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Põhja päästekeskus

+372 58667703
anneli.antsman@rescue.ee