



RIIGIMETSA MAJANDAMISE
KESKUS

Lääne-Viru maakond
Haljala vald
Sagadi küla
45403
rmk@rmk.ee

Teie: 16.02.2024 nr
Meie: 06.03.2024 nr 6.2-2/10809

**Vastuskiri seoses RMK Kriilevälja
peakraavi maaparandushoiutööde
kooskõlastuse taotlusega**

Riigimetsa Majandamise Keskus (registrikood 70004459, edaspidi RMK) esitas 16.02.2024.a Põllumajandus- ja Toiduametile (edaspidi PTA) kooskõlastamiseks taotluse seoses Järva maakonnas Paide linnas Kirila külas kinnisasjadel (katastriüksused 56501:001:0449, 56502:003:0140 ja 56502:003:0157) eesvoolul (Kriilevälja peakraav) hoiutööde kavandamisega.

Käesoleva taotluse läbivaatamisel selgus, et RMK võttis tööplaani osaks ka PTA 26.06.2023.a edastanud kirja (registreeritud PTA dokumendihaldusprogrammis WebDesktop nr 6.4-1/1216), milles teavitati maaparandussüsteemi omanikku (kinnisasja omanikku) eesvoolu Kriilevälja peakraavi mitterahuldavast seisukorrast ja sellel hooldustööde tegemise vajadusest.

MaaParS § 47 lõike 1 alusel on maaparandussüsteemis keelatud takistada veevoolu ja paisutada vett, kui selleks puudub MaaParS § 50 kohane luba või kooskõlastus.
MaaParS § 48 lõike 2 alusel peab eesvoolu kaitsevööndis hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada eesvoolu ja selle paiknevat rajatist, takistada selle nõuetekohast toimimist või maaparandushoiutöö tegemist.

Täienduseks eeltoodule anname teada, et PTA-l puudub seadusest tulenev õiguslik alus kooskõlastada maaparanduse hoiu- või uuendustööde kava, kuivõrd maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) § 49 lõike 1 alusel on maaparandushoiu korraldus (maaparandussüsteemi hooldamine ja uuendamine) maaparandussüsteemi omaniku kohustus.

PTA teavitas RMK-d kirjaga maaparandussüsteemi Kirila maaparandusehitise 6112350011230/001 eesvoolul (Kriilevälja peakraav) hooldustööde korraldamise vajadusest, kuna välitööde käigus tuvastati maaparandussüsteemi eesvoolus ebatavaliselt kõrge veeseis ja selle paisutuse mõju ulatus ülesvoolu jäävatele naaberkinnisasjadele ja kuivendusvõrgu drenaažisüsteemidele – oluline on õigeaegselt ära hoida kahjustused maaparandussüsteemi eesvoolu ja sellel paiknevatele rajatistele.

Käesolevaga soovime juhtida tähelepanu täiendavale asjaolule, et PTA poolt 26.06.2023. RMK-le saadetud kirjast, mis puudutab Kriilevälja peakraavil hooldustööde tegemise vajadust on möödunud enam kui 8 kuud, siis võib eesvoolu Kriilevälja peakraavi tehniline seisukord olla võrreldes välitööde ajal valitsenud olukorraga mõnevõrra muutunud. Projekteerija peab kontrollima Kirila maaparandusehitise (MPS kood/ehitise kood: 6112350011230/001) eesvoolu Kriilevälja

peakraavi valgala, eesvoolu tehnilist seisukorda ja toimimisvõimet ulatuses, tagab maaparandussüsteemi kui terviku nõuetekohase toimimise ja projekteeritud rajatise nõuetekohase toimimise. Juhul, kui uurimistöö tulemustest selgub, et vajalik on teha ainult eesvooluga seotud maaparandushoiutöid, koostada maaparandushoiutöid käsitlev dokumentatsioon (näiteks Kirila maaparandusehitise Kriilevälja peakraavi hoiu- või uuendustööde kava).

Peale maaparandussüsteemi eesvoolu (Kriilevälja peakraav) hoiutööde lõpetamist palume esitada PTA-le hoiutöödega seotud ala plaan.

Lisaks juhime tähelepanu, et hoiu- või uuendustööde kava koostamisel ja hilisemal hoiutöö teostamisel tuleb arvestada teistest seadustest tulenevate kohustuste ja piirangutega ning Maaeluministri 19.12.2018 määrusega nr 75 "Maaparandushoiutööde nõuded".

(allkirjastatud digitaalselt)

URMAS KARU

Peaspetsialist-koordinaator

Urmas Karu

peaspetsialist-koordinaator

Põllumajandus- ja Toiduamet, Ida regioon

Pärnu tn 58, Paide linn

Mob 53460965

E-post. urmas.karu@pta.agri.ee