

Paikvaatluse protokoll 30.11.2023

**Riigitee nr 4 Tallinn -Pärnu - Ikla km 133,4-143 Pärnu - Uulu 2+2 teelõigu
ehitus**

1. Liiklusmärgid puruks.







2. Rae rambi ringteel suunatud jalakäijad sõiduteele, kuigi kõrval on jalgtee.



3. Posti teelt jõudes T4 äärde peaksid olema informeeritud viitadega <- Pärnu Ikla ->



4. Kui ajutine märk paigaldatakse kauemaks kui 30 päevaks, peab selle paigaldama vastavalt alalistele märkidele esitatud nõuetele. Töövõtja ei täida seda nõuet vaid on paigaldanud märgid teisaldavatele alustele metallpostidega mis keerlevad aluse sees ringi



5. Ajutised liiklusmärgid ei ole paigaldatud korrektselt, sahatud ümber/pikali/tagurpidi. OJV esindaja tõstis ühe ilma märgita teiseldatava märgialuse keset sõidurada teekõrvale. Tellija on sellele juhtunud tähelepanu kümneid kordi.









6. Talihoole ei vasta nõutule





