

MURU TAASTAMINE M 1:50

MURU TAASTAMISE ALA

Kasvupinnas ja muru külv	h=10cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92	h=120cm
Esmane tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063…63, E≥60 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063…63, E≥60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

MÄRKUSED:
1) Kaeviku tagasitäiteks (tee mulde) taastamiseks tuleb kasutada (homogeenset) võrdlemisi sarnast või kaevikust eelnevalt välja kaevatud materjali. Mitte kasutada liiga suure filtratsiooniga materjale.
2) Kaeviku nõlvus peab vastama ohutusnõuetele ja ei tohi olla suurem kui puistematerjali looduslik varisemisnõlvus.
3) Kaevikute kõrval olevad konstruktsioonid peavad olema püsivad ja neid ei tohi alt tühjaks kaevata. Selle juhtumisel, tuleb konstruktsioonid avada ja taastada.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Katendite taastamise asendiplaan	Joonise nr. EL-02	Mõõtkava 1:500 / A3	Leht 1/1
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: Unipiha tee 22a liitumine elektrivõrguga	Muudatus		Kuupäev
Koostas	K. Kaarmäe					
Kontrollis	I. Lillemäe					
Proj. kood	LC2434		Aadress: Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond	E-SERVICE ELEKTRITÖÖD Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee		Elektritööde reg. nr.: EL10360030-0001
Töö nr.	24_THR914120					
Kuupäev	09.10.2024		24_THR914120_TP_EL-02_KATTED_241009_KK			