
SELETUSKIRI

1 ÜLDOSA


Objekti asukohaks on Valga maakond, Valga vald, Vilaski küla, Valga-Suurekõrtsi tee ja Vilaski-Tinuküla tee ristmik. Tööde alas puuduvad tehnovõrgud. Enne tööde algust kooskõlastada tööd maaomanikega. Eesmärgiks on ajutine laiendus ristmiku mahapöörde raadiuse muutmiseks ülekabariidilise veose jaoks vastavaks.



Joonis 1. Maa-Ameti aerofoto

2 TEHNILINE KIRJELDUS

Ristmiku alas (ca 130m^2) koorida kasvupinnas vajaminevas ulatuses ja paigutada täitematerjali laialivalgumise takistamiseks valli. Kooritud ala katta aluskangaga. Täitematerjaliks kasutada karjäärikruusa või killustikku. Pärast vedude lõppu eemaldada täitematerjal, aluskangas ja taastada tee muldkeha nõlv varem kooritud kasvupinnaga.



Joonis 2. Lõge