Läbilõige I-I'



Piketi nr	II/0	II/1	II/2	II/3	II/4	II/5	II/6
Maapinna abs kõrgus, m	98,81	96,79	96,83	98,85	96,87	96,86	97,23
Lamami abs kõrgus, m	96,14	95,22	95,27	94,90	95,70	95,78	95,74
Turbalasundi kogupaksus, m	2,67	1,57	1,56	3,95	1,17	1,08	1,49
Vähelag. turbakihi paksus, m	1,27	-	-	2,00	0,17	0,08	0,29
Vahekaugused, m		91	104	101	104	97	97

Läbilõige II-II'



Piketi nr	IV/0	IV/1	IV/2	IV/3	IV/4	IV/5	IV/5+60
Maapinna abs kõrgus, m	98,63	96,85	96,95	98,36	96,72	96,64	97,02
Lamami abs kõrgus, m	95,33	95,71	95,53	95,93	95,67	95,37	95,46
Turbalasundi kogupaksus, m	3,30	1,14	1,42	2,43	1,05	1,27	1,56
Vähelag. turbakihi paksus, m	1,30	-	-	1,08	-	-	-
Vahekaugused, m		100	100	92	103	103	68

Läbilõige III-III'



Piketi nr	4-1	5-1	VII/2	VIII/2	6-2	IX/4	X/4	XI/4	XII/4	7-2	8-2	9-1	10-3
Maapinna abs kõrgus, m	98,50	97,39	97,15	97,11	97,37	97,55	97,58	98,08	97,91	97,72	98,42	98,24	98,47
Lamami abs kõrgus, m	95,20	95,33	95,76	95,68	95,47	95,83	95,60	96,19	95,81	95,82	96,12	95,79	96,22
Turbalasundi kogupaksus, m	3,30	2,05	1,39	1,43	1,90	1,72	1,98	1,89	2,10	1,90	2,30	2,45	2,25
Vähelag. turbakihi paksus, m	0,95	-	-	0,63	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-
Vahekaugused, m		158	117	204	151	130	210	199	198	130	99	124	160

Läbilõige IV-IV'



Piketi nr	IX/0	IX/1	IX/2	IX/3	IX/4	IX/5	IX/5+40
Maapinna abs kõrgus, m	100,25	99,43	99,53	98,91	97,55	96,79	97,30
Lamami abs kõrgus, m	96,81	96,49	96,52	96,24	95,83	96,30	96,01
Turbalasundi kogupaksus, m	3,44	2,94	3,01	2,67	1,72	0,49	1,29
Vähelag. turbakihi paksus, m	1,69	1,44	1,61	0,97	-	-	-
Vahekaugused, m		103	98	104	102	90	40

Läbilõige V-V'



Piketi nr	XII/0	XII/1	XII/2	XII/3	XII/4	XII/5	XII/5+20
Maapinna abs kõrgus, m	100,58	98,94	99,08	99,38	97,91	97,93	98,35
Lamami abs kõrgus, m	98,20	98,00	96,95	95,72	95,81	95,93	96,00
Turbalasundi kogupaksus, m	2,38	0,94	2,13	3,66	2,10	2,00	2,35
Vähelag. turbakihi paksus, m	0,38	-	0,53	1,36	-	-	-
Vahekaugused, m		95	103	102	103	97	21

Läbilõige VI-VI'



Piketi nr	XV/6	XV/5	XV/4	XV/3	XV/2	XV/1	XV/0
Maapinna abs kõrgus, m	98,00	96,90	97,16	98,72	97,98	98,36	98,82
Lamami abs kõrgus, m	95,15	95,75	95,36	95,17	95,05	96,36	96,58
Turbalasundi kogupaksus, m	2,85	1,15	1,80	3,55	2,93	2,00	2,24
Vähelag. turbakihi paksus, m	0,65	-	0,08	1,55	0,53	0,40	0,44
Vahekaugused, m		97	99	103	109	95	85

Määeraldise piir
Määeraldise teenindusmaa piir
Ploki piir (aT - aktiivne tarbevaru, aR - aktiivne reservvaru)
Maapinna kontuur
Taotlemise aegne veetase
Kaevandamise järgne veetase
Erimi vahepiir
Turbalasundi lamam
Turba proovivõtupunkti asukoht, proovi nr
Lagunemise aste, %
Tuhasus, %
Kaevandamise järgne põhjatervik - 0,2 m
Ranna või kalda piiranguvöönd
Püsielupaiga piiranguvöönd
Maaparandussüsteemid
Vähelagunenud turvas
Hästilagunenud turvas
Järvelubi
Järvemuda
Liiv
Liivsavi
Savi
Moreen

XV-4
I,23%
I,1,31%
T<25%
T>25%

Botaaniline läbilõige
XV-4
(15-1)
(M 1 : 25)



r. rabaturbad
ss. siirdesooturbad

0 200 400 m

Märkused:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Lõigete koostamisel on kasutatud OÜ Inseneribüroo STEIGER "Peetla turbamaardla Salla turbatootmisala jääkvaru uuringu aruannet (varu seisuga 31.12.2015)"
3. Turbalasundi lamami paksused on illustratiivsed.
4. Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (ltsents: 70000661800020).

Objekti nimetus ja aadress	Joonise sisu
Salla turbatootmisala Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald	Geoloogilised läbilõiked I - I' ... VI - VI'

Loa omanik: **Vestur OÜ** Tamsalu mnt 1, Väike-Maarja Lääne-Virumaa, 46202 *(esindaja nimi ja allkiri)*		Graafiline lisa 2 / 3
		Mõõtkava 1 : 5000
OÜ Inseneribüroo STEIGER Männiku tee 104, 11216 Tallinn +372 668 1011, info@steiger.ee	Koostas Epp Kuslap	Kuupäev 22.01.2021
	Kinnitas Erki Vaguri	Töö nr 18/2391