Läbilõige I-I'



Läbilõige II-II'



Mäeeraldise piir

Mäeeraldise teenindusmaa piir

Külgneva mäeeraldise piir

Külgneva mäeeraldise teenindusmaa piir

1:2 — Nõlva hoidetervik koos nõlvusega

Ploki piir (aT - aktiivne tarbevaru)

Männimäe 72501:001:0159 — Katastriüksuse nimi, piir ja tunnus

Keskmine uuringuaegne ja eeldatavav maavara ammendamise järgne veetase (abs. 29,4 m)

Kasvukiht

Kruus / kruusakas liiv

Kruus / kruusakas liiv peenosise (fr<0,063) sisaldusega 10-20%

Peeneteraline savikas kruusakas liiv (fr<0,063 alla 20%)

Saviliivmoreen veeriste ja paelahmakatega (fr<0,063 üle 20%)

Lubjakivi



Märkused:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Läbilõigete koostamisel on kasutatud:
   - "Kibuna kruusamaardla Kibuna IV uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.12.2024)" (OÜ Inseneribüroo STEIGER; töö nr 24/5012).
3. Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (litsents: 70000661800020).

Objekti nimetus ja aadress Kibuna IV liivakarjäär Saue vald, Harju maakond	Joonise sisu Geoloogilised läbilõiked I-I' ... II-II'
Loa omanik **Päidre Põllud OÜ** Turu tn 34-213, 51014 Tartu metsamajandamisekeskus@gmail.com */Allkirjastatud digitaalselt/ (esindaja nimi ja allkiri)*	Graafiline lisa 2/3 Mõõtkava H 1 : 2000 V 1 : 100
OÜ Inseneribüroo STEIGER Männiku tee 104, 11216 Tallinn +372 668 1011, info@steiger.ee Koostas Hendrik Klaas */Allkirjastatud digitaalselt/* Kinnitas Erki Vaguri */Allkirjastatud digitaalselt/*	Kuupäev 09.05.2025 Töö nr 25/5189