

Ülevaatekaart. mõõtkava 1:50 000



Alus: Eesti Baaskaat, leht 6432

MÄRKUSED:
Koordinaadid L.EST`97 süsteemis, kõrgused Euroopa kõrgussüsteemis (EH2000).
Meibaumi karjäärist kaevandatakse aktiivse tarbevaru plokist 1, mis jääb põhjaveetasemest kõrgemale.
Mäeeraldis, mäeeraldise teenindusmaa ja plokk 1 kattuvad.
Mäeeraldise külgedel ühtib kaitseterviku ülemine piir mäeeraldise piiriga, kaitseterviku nõlvus on 1:2-le ja selle alumine piir ühtib mäeeraldise lamamiga, terviku põhja laius on 0,9 - 3,2 m piirist.
Topomõõdistus 17.10.2024.a (Maavarauuringud OÜ).

KASUTATUD MATERJALID:
Meibaumi liivakarjääri maavara kaevandamiseloa taotlus. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2016.
Maavara kaevandamise keskkonnaluba L.MK/320214.
Meibaumi liivakarjääri markšeiderimõõdistus seisuga 17.10.2024. Maavarauuringud OÜ.

LEPPEMÄRGID

Puuraugu nr. **PA - 10** ● **0,3** Kattekihi paksus, m
Suudme abs. kõrgus, m **107,19** **3,2** Täiteliiva kihi paksus, m

Lamami abs. kõrgus, m **103,69**

2 — Meibaumi liivakarjääri mäeeraldise piir, nurgapunkt, nr

2 — Meibaumi liivakarjääri mäeeraldise teenindusmaa piir, nurgapunkt, nr

Aktiivse tarbevaru (aT) kontuur

I — Г — Geoloogilise läbilõike joon

92801:001:0077 Jänku — Maaüksuse piir, tunnus, nimi

107 — Maapinna samakõrgusjoon, abs. kõrgus, m

104 — Kasuliku kihi (mäeeraldise) lamami samakõrgusjoon, abs. kõrgus, m

Järsak

Katend

Püsiva nõlva alumine piir (ülemine piir langeb kokku mäeeraldise piiriga)

III kategooria loomade leiukoht

Ala (5,54 ha) mille piires on looduslik seisund rikutud seisuga 17.10.2024

Meibaumi liivakarjääri mäeeraldise nurgapunktide koordinaadid = Meibaumi liivakarjääri mäeeraldise teenindusmaa nurgapunktide koordinaadid = aktiivse tarbevaru 1. ploki nurgapunktide koordinaadid

Nurgapunkt	X, L-EST97	Y, L-EST97
1	6556657,55	625746,66
2	6556313,75	626038,86
3	6556249,52	625868,46
4	6556406,30	625788,15
5	6556621,43	625677,12

Pindala 5,50 ha

MEIBAUMI LIIVAKARJÄÄRI MÄEERALDISE PLAAN M 1:1000		Graafiline lisa 1
Töö:	Meibaumi liivakarjääri kaevandamise keskkonnaloa pikendamise taotlus	Töö nr 25-847
Asukoht:	Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Meibaumi kruusamaardla	0 10 20 40 m
Tellija:	TIIU ELMEND MÄEOTSA TALU Mäeotsa talu, Vao küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa, 46230, e-mail: ILOTJ@outlook.com, tel. 5500182	Tellija esindaja: Tiiu Elmend
	MAAVARAUURINGUD OÜ Reg. nr 14346587 Liiva 41, 50303, Tartu	Veebruar 2025
Koostas ja toimetas:	geoloog Ranek Rohtla, e-mail:ranekrohtla@gmail.com, tel. 5071545	*/allkirjastatud digitaalselt/*