


Läbilõige I-I'



Läbilõige II-II'



Läbilõige III-III'



- Mäeeraldise piir
- Mäeeraldise teenindusmaa piir
- Ploki piir (aT - aktiivne tarbevaru)
- Kruusiaugu 36302:002:1562 — Katastriüksuse nimi, piir ja tunnus
- Keskmine uuringuaegne veetase (abs. 72,2 m)
- Eeldatav veetase maavara ammendamisel (abs. ~71,0 m)
- Kaevandamisel jäetav nõlvus
  Veepealses osas 1 : 2, veealuses osas 1 : 5
- Kasvukiht
- Katendivall
- Liiv (väga peene- ja peeneteraline)
- Savikas / tolmne liiv (savi-tolmu sisaldus > 20%)
- Kruusakas liiv (rähkne) (fr. >4 mm > 15%)
- Kruus
- Saviliivmoreen/ moreen

PA-15 72,91 — Puuraugu nr
Suudme abs kõrgus, m

Proovitud intervall, m: 0,0 – 2,0
PA-15-1 Kr. 0,0 St. 34,5 TL — Proovi number
Kruusa sisaldus (fr >31,5 mm), %
Savi- ja tolmusisaldus (fr <0,063 mm), %
TL - täiteliiv

Sügavus maapinnast, m

vt. 70,81 m 05.01.2021 — Veetaseme abs kõrgus, m
Mõõtmise kuupäev

4,0 — Puuraugu sügavus, m

K-1 76,00 — Kaevandi nr
Suudme abs kõrgus, m

Proovitud intervall, m: 2,2 – 6,0
K-1-1 Kr. 7,4 St. 20,4 TL — Sügavus maapinnast, m
Proovi number
Kruusa sisaldus (fr >31,5 mm), %
Savi- ja tolmusisaldus (fr <0,063 mm), %
TL - täiteliiv

vt. 72,69 m 05.01.2021 — Veetaseme abs kõrgus, m
Mõõtmise kuupäev

6,5 — Kaevandi sügavus, m

Objekti nimetus ja aadress Mõisametsa II liivakarjäär Kose vald, Harju maakond	Joonise sisu Geoloogilised läbilõiked I-I' ... III-III'
Loa omanik **SP Mets OÜ** Sae, Sae küla, Kose vald, 75016 Harjumaa plusssven@gmail.com */Allkirjastatud digitaalselt/ (esindaja nimi ja allkiri)*	Graafiline lisa 2/3 Mõõtkava H 1 : 2000 V 1 : 100
OÜ Inseneribüroo STEIGER Männiku tee 104, 11216 Tallinn +372 668 1011, info@steiger.ee	Koostas Hendrik Klaas */Allkirjastatud digitaalselt/* Kinnitas Erki Vaguri */Allkirjastatud digitaalselt/* Kuupäev 10.04.2023 Töö nr 23/4352