

Ristumine 73 Tõrva-Pikasilla tee L1 km 0.24.
joonis 1



Ristumine 73 Tõrva-Pikasilla tee L1 km 0.275.
joonis 2

KAEVIKU TAASTUS HALJASALAL



Ristumine 73 Tõrva-Pikasilla tee L1 km 0,35 .
joonis 3



Ristumine 73 Tõrva-Pikasilla tee L1 km 0.45 .
joonis 4



Ristumine 73 Tõrva-Pikasilla tee L1 km 0.49 .
joonis 5

KÕNNITEE BETOONKIVISILLUTISE/
BETOONPLAATIDEST KATENDI TAASTAMINE



Kaaviku tegemisel arvestada kaaviku sügavust,
kaevise põhja laiust ja varisemisnurka 1:3/4 (53°)

Kaaviku ristlõige haljasalal



Muru taastamine



Kasvumuld 15 cm,
muruseemne kulu
20-25g/m2
Tagasitaide väljakaevatud pinnasest.
Pinnas tihendada tegurini Kt=0,92.
Täitepinnas ei tohi sisaldada kive ja
killustikku jne.

FiberUp OÜ Reg.nr: 14296004 Tel. 5177752	Objekt: *Tõrva Sidevõrk*	Kuup.	Koostas:	Kinnitas:
	Joonise nimi: *Ristumised*	28.05.26	L.Toomet	R.Raid
	Aadress: *Valga maakond, Tõrva vald, Tõrva linn*	Mõõtkava 1:200	Joonis 2	Leht 1