Väljavõte 1(piiride kindlakstegemist selgitavale skeemile(Lisa 2)

□lemasolev piirimärk 111 metalltoru (erinevus varasema Matse kü piirimärgi andmetega 0.21m)

1)Põhjus:Vastuolulised piiriandmed:

□lemasoleva koordinaatidejärgse Matse kü piirimärk 2 piiriandmete järgne asukoht on kirjeldatud 12.5m kaugusel 43 Aovere-Kallaste-□medu tee teljest
Tegelikult paikneb olemasolev piirimärk 8.99m kaugusel tee teljest

□lemasoleva koordinaatidejärgse Soo kü piirimärk 1 piiriandmete järgne asukoht on kirjeldatud 9.3m kaugusel 43 Aovere-Kallaste-□medu tee teljest
Tegelikult paikneb olemasolev piirimärk 8.99m kaugusel tee teljest

1)Selgitus:
Ei paigaldanud piiriandmete järgse asukoha joonele, 12.5m kaugusele tee teljest uut piirimärki.

Lugesin õigeks piirimärgiks looduses olemasoleva koordinaatidejärgse metalltoru

1)Tulemus:
Piir kindlaks tehtud
Piir kulgeb sirglõiguna piirimärkide 111-22 vahel

piirimärk
tähistamata piiripunkt
1 piiripunkti number
4 naaberüksuse piiripunkti number

Leppemärgid
katastriüksuse piir
naaberüksuse piir
kindlakstehtud piir
03.09.2024. määratletud tee telgjoon