Märkused

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 15.07.2024 koostatud töö nr. 12204G.
2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.
8. Korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt "Teetööde tehniliste kirjelduste“peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

TAASTAMINE



Projekti alasse jääb :
Kinnismälestis, Kalmistu
(id:13686054, nähtuse id 241, vid:31188)

Olemasolev
Enefit AS'i liitumispunkt C1328-LP31

22901:004:0028
Kloostri võõrastemaja

Õhuliini ripe min 4,5m

Tuua õhuliin mööda hoone külge allapoole
ja paigaldada õhuliin
olemasolevate kaablite kõrvale.

Sisestuskoht hoonesse
kokkuleppida kinnistomanikuga kohapeal

Sideõhuliin paigaldada
mööda hoone seina

22901:004:0161
Sidruni

Projekti alasse jääb:
Kinnismälestis (vid: 13849, nähtuse id 241, vööndi liigi id 1008, id 8408918)

Olemasolev
Enefit AS'i vahejaotuskapp C1328-DP1,
mille kõrval liitumispunkt C1328-LP33

Projekteeritud sidetrass L=28m

Projekteeritud sidetrass L=43m

Sisestus hoonesse akna juurest.

Sideõhuliin paigaldada
mööda müüri äärt.

Sideõhuliin paigaldada
müüri külge võimalikult
kõrgele.
NB: Ripe peab jääma
ol.olevatest kaablitest
kõrgemale.

Sideõhuliin paigaldada
mööda hoone fassaadi ol. olevate kaablite kõrvale.
Puidust fasaadi osal paigaldada õhuliin karbikusse.

Sideliin paigaldada
müürist läbi u 50cm sügavuselt,
kinnisel meetodil L=1,0m

Sideõhuliin paigaldada
mööda müüri äärt ol.olevate kaablite kõrvale

Sideõhuliin paigaldada
ol. olevate kaablite kõrvale
ja sisestus hoonesse on akna alt
ol.oleva kõri kõrvalt.

Projekti alasse jääb puurkaevu
vid: PRK0003248, nähtuse id 3717
veehaarde sanitaarkaitseala
id 6840056, vid -387436969, vööndi liigi id 3019

NB: Ilma omaniku loata
ei tohi koeraaedikusse siseneda!

Sideõhuliin paigaldada
koeraaediku tuulekasti alt ja seejärel
hoone külge.

22901:004:0043
Pühtitsa klooster

Projekti alasse jääb muinsuskaitseala:
Kinnismälestis, Kuremäe kloostri hooned, territoorium, piirdemüür, 1892-1910
(vid: 13849, nähtuse id 241, vööndi liigi id 1007, id 8408919)

NB: Jätta sideliini varu
Pühtitsa klooster/11 liitumiseks

Sideõhuliin paigaldada
mööda müüri äärt
ol.olevate kaablite kõrvale

22901:004:0053
Kloostri ala-aam

Ettevaatust
mehanismidega töötamisel
keskpingeõhuliini kaitsevööndis!

Õhuliini kinnitamiseks
kasutada ol.olevat kronsteini.

Sisestus hoonesse
4. akna juurest
paremalt poolt.

Sideõhuliin paigaldada
mööda tuulekasti äärt/maja fassaadi

Õhuliini kinnitamiseks
kasutada ol.olevat kronsteini.

/1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /38

TINGMÄRGID:

- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES
- PROJEKTEERITUD KINNINE LÄBIMINEK
- KAEVIK
- PROJEKTEERITAV ÕHULIIN
- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON
- OLEMASOLEV SIDE ÕHULIIN
- PROJEKTI ALALE JÄÄB MUINSUSKAITSEALA: KINNISMÄLESTIS, KUREMÄE KLOOSTRI HOONED, TERRITOORIMU, PIIRDEMÜÜR, 1892-1910 JA KALMISTU (ID:136860540)
- PROJEKTI ALALE JÄÄB VEEHAARDE SANITAARKAITSEALA

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 08.08.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	12204P	OBJEKT			
TÖÖ KOOD	VT1328	AADRESS	Alutaguse vald Ida-Viru maakond		
KOOSTAS	L. Jänes	FAIL	12204P VT1328 Asendiplaan		
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA	LEHT	JOONIS	
KOOSTATUD	08.08.2024	1:500	1 / 1	Siderajatiste projekt	

Kirjanurk
TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Hiievälja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa