Läbilõige I-I'



Läbilõige II-II'



Läbilõige III-III'



Läbilõige IV-IV'



Märkused:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Läbilõigete koostamisel on kasutatud:
   - Maa- ja Ruumiameti väljastatud katastriüksuste piiriandmeid (seisuga 05.05.2026);
   - Maa- ja Ruumiameti väljastatud kitsenduste andmeid (seisuga 01.05.2026);
   - Maavarade registri maardlate, plokkide ja määeraldiste piiriandmeid (seisuga 31.03.2026);
   - "Pannjärve liivamaardla Pannjärve uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.01.2023)" (OÜ Insenerbüroo STEIGER, 2023, töö nr 22/4137).
3. Määeraldise lamam asub plokkide 18 ja 21 aT piires abs kõrgusel 43,6 m ning ploki 20 aT piires abs kõrgusel 47,0 m. Määeraldise piirid ühtivad pindalaliselt ja sügavuti täielikult plokkide piiridega.
4. Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (litsents: 70000661800020).

Määeraldise piir
Määeraldise teenindusmaa piir
Külgneva määeraldise piir
Külgneva määeraldise teenindusmaa piir
Ploki piir (aT - aktiivne tarbevaru, aR - aktiivne reservvaru pT - passiivne tarbevaru, pR - passiivne reservvaru)
13001:001:0786 Liivaaugu — Katastriüksuse nimi, piir ja tunnus
Uuringuaegne ja eeldatav kaevandamisjärgne veetase
Kasvukiht
Turvas
Orgaanikarikas liiv
Liiv (täiteliiv)
Liiv (täiteliiv, savitolmu > 15%)
Liiv (ehitusliiv)
Liivsavi
Saviliivmoreen
Lubjakivi
Ranna või kalda piiranguvöönd
Alutaguse rahvuspark
Elektripaigaldise kaitsevöönd
Riigikaitselised piirangud
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevöönd
Sideehitise kaitsevöönd

Pa-22 50,43 — Puuraugu nr, Suudme abs kõrgus, m
0,0 — Sügavus maapinnast, m
v.t. 45,43 m 09.2022 — Veeteaseme abs kõrgus, m, Mõõtmise kuupäev
5,7 — Proovitud intervall, m
PAN-22-2 Kr. 0,0 St. 0,8 EL — Proovi number, Kruusa sisaldus (fr >31,5 mm), %, Savi- ja tolmusisaldus (fr <0,063 mm), %, EL - ehituskõlv, TL - täiteliiv
8,85
15,7 — Puuraugu sügavus, m
Š-4* 43,63 — Kaevandi number, Suudme abs kõrgus, m
2,0 — Kaevandi sügavus, m

0 40 80 m

Objekti nimetus ja aadress: Pannjärve III liivakarjäär, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	Joonise sisu: Geoloogilised läbilõiked I-I' ... IV-IV'
Loa omanik: **Osaühing Eesti Killustik**, Rõsta paekivikarjäär, Rõsta küla, 48022 Põltsamaa vald, info@eestikillustik.ee	Graafiline lisa 2/3
Koostas: Ole Sein /Allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava H 1 : 2000, V 1 : 200
OÜ Insenerbüroo STEIGER, Männiku tee 104, 11216 Tallinn, +372 668 1011, info@steiger.ee	Kuupäev 05.05.2026
Kinnitas: Erki Vaguri /Allkirjastatud digitaalselt/	Töö nr 26/5513