
LEPPEMÄRGID
Aj 1 (kask) 40.57
Ajutine reeper numbri ja kõrgusarvuga
Laiksaare metskond 2 21302:001:0094
Katastriüksuse piir, nimi ja tunnus
Maaparandusehitise ringpiir
Maaparandusehitise reguleeriva võrgu uuend. ala ringpiir
EH1 PIKKSAARE(TTP-344) 61150900300030/001
Ehitise lühitähis, nimetus, kood ja MPS süsteemi kood
78.3
Uuend. ehitise pindala
Kvartali piir
LS226
Kvartali number
Eraldise piir
8
Eraldise number
Natura elupaik
Potentsiaalne Natura elupaik
LKA Piiranguvöönd
LKA Sihtkaitsevöönd
Liigi leiukoht
Kavandatav looduskaitseala
VEP nr 208180
Vääriselupaik tunnusega
Veekogu piiranguvöönd
Piirang LIA (metsise mängupaik)
Geol. uuringuala
Köruja kool
Pärandkultuur
Määeraldise piir
Natura (linnuala, loodusala)
Maantee kaitsevöönd
Olemasolev tee
Pikksaare ringtee
Tee nimetus
Olemasolevasse seisundisse jääv kraav
Olemasolevasse seisundisse jääv eesvool
Hooldatav teekraav
Hooldatav kuivenduskraav
Uuendatav kuivenduskraav
Uuendatav teekraav
Voolutakistuste eemaldamine kraavist
301
KÕ
KV
Veejuhtme nr, veevoolu suund (sh mulde asukoht), raiduava trassi laius veejuhtme teljest
Töömahu muutepunkt/mullavalli asukoha muutus
Olemasolev truup
Ehitatav truup
Uuendatav (asendatav) truup
Likvideeritav truup
T1 50PT10MAO
Truubi nr ja iseloomustus
TT1
Olemasolev tuletõrjetiik ja nr
Voolusuuna muutepunkt
Korrastatavate veejuhtmete orient. mõjuala
KL13
Projekteeritud kraavilaiend numbriga
MÄRKUSED:
1. Kaitsealuste lindude jt liikide pesitsusaegse häirimise vältimiseks ei tehta kogu alal raie-, kaeve- ja ehitustöid perioodil 21.02.-31.07.
2. VEPi piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEPi arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEPi ei kahjustata.
3. RAH0000501 Nigula loodusala (sh LKA PV ja SKV): Väljaspool objekti. TÖID ALALE EI PLANEERITA.
4. RAH0000122 Põhja-Liivimaa linnuala (sh LKA PV ja SKV): Väljaspool objekti. TÖID ALALE EI PLANEERITA. Paikneb teisel pool Pikksaare ringteed.
5. Liigi leiukoht (loomad\, II kat):
a. KLO9115018, KLO9201683: Väljaspool objekti. TÖID ALALE EI PLANEERITA. Paikneb NATURA2000 ala sees.
b. KLO9200946: lõuna poolne ala paikneb väljaspool objekti. TÖID ALALE EI PLANEERITA. Paikneb NATURA2000 ala sees. Põhja poolne ala (ümmargune) paikneb objekti sees. Säilitada vanu haabu, soodustada haava puistu teket.
5. Liigi leiukoht (loomad\, III kat):
a. KLO9132622, KLO9132665, KLO9132578, KLO9132629, KLO9132684, KLO9132642, KLO9132612, KLO9132696, KLO9132574, KLO9132711, KLO9132701: Väljaspool objekti. TÖID ALALE EI PLANEERITA. Paikneb NATURA2000 ala sees.
b. KLO9132621, KLO9132640, KLO9132619: Väljaspool objekti. TÖID ALALE EI PLANEERITA.
c. KLO9132568, KLO9132570: säilitada vanu õõnsustega puid.
6. Liigi leiukoht (seened\, III kat) KLO9701791, KLO9701947: Väljaspool objekti. TÖID ALALE EI PLANEERITA.
7. Liigi leiukoht (taimed\, III kat) KLO9403157: Väljaspool objekti. TÖID ALALE EI PLANEERITA.
8. 6270* Liigirikkad niidud lubjavaesel mullal: Väljaspool objekti. TÖID ALALE EI PLANEERITA.
9. 9080* Soostuvad ja soo-lehtmetsad: EI ASU NATURA ALAL.
10. 9010* Vanad loodusmetsad: Väljaspool objekti. TÖID ALALE EI PLANEERITA. Paikneb NATURA2000 ala sees.
11. 6450 Lamminiidud: Väljaspool objekti. TÖID ALALE EI PLANEERITA.
12. 394502584, 242476984, 393956462. PN 9010* Vanad loodusmetsad: Väljaspool objekti. TÖID ALALE EI PLANEERITA. Paikneb NATURA2000 ala sees.
14. Veekogu piiranguvöönd: erodeeruvate pindade katmine või kinnislamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; veekogu piiranguvöödi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvare kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked.
15. Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide asukohad ning mahud on esitatud joonisel 1 ja tabelis 6.
16. Kraavilaiendite asukohad, mahud ja mõõtmed on esitatud joonisel 1 ja tabelis 6.
Metsa
Metsakäära 21302:0010018
Kääralage 21302:001:0026
Kääramets 21302:001:0017
Kuninga 21302:001:0009
Kotisoo(PU-175)
LS217
KOTISOO(PU-175) 61150B0030040/001
LS216
LS215
LS214
LS213
LS212
LS211
LS210
LS209
LS208
LS207
LS206
LS205
LS204
LS203
LS202
LS201
LS200
LS199
LS198
LS197
LS196
LS195
LS194
LS193
LS192
LS191
LS190
LS189
LS188
LS187
LS186
LS185
LS184
LS183
LS182
LS181
LS180
LS179
LS178
LS177
LS176
LS175
LS174
LS173
LS172
LS171
LS170
LS169
LS168
LS167
LS166
LS165
LS164
LS163
LS162
LS161
LS160
LS159
LS158
LS157
LS156
LS155
LS154
LS153
LS152
LS151
LS150
LS149
LS148
LS147
LS146
LS145
LS144
LS143
LS142
LS141
LS140
LS139
LS138
LS137
LS136
LS135
LS134
LS133
LS132
LS131
LS130
LS129
LS128
LS127
LS126
LS125
LS124
LS123
LS122
LS121
LS120
LS119
LS118
LS117
LS116
LS115
LS114
LS113
LS112
LS111
LS110
LS109
LS108
LS107
LS106
LS105
LS104
LS103
LS102
LS101
LS100
LS99
LS98
LS97
LS96
LS95
LS94
LS93
LS92
LS91
LS90
LS89
LS88
LS87
LS86
LS85
LS84
LS83
LS82
LS81
LS80
LS79
LS78
LS77
LS76
LS75
LS74
LS73
LS72
LS71
LS70
LS69
LS68
LS67
LS66
LS65
LS64
LS63
LS62
LS61
LS60
LS59
LS58
LS57
LS56
LS55
LS54
LS53
LS52
LS51
LS50
LS49
LS48
LS47
LS46
LS45
LS44
LS43
LS42
LS41
LS40
LS39
LS38
LS37
LS36
LS35
LS34
LS33
LS32
LS31
LS30
LS29
LS28
LS27
LS26
LS25
LS24
LS23
LS22
LS21
LS20
LS19
LS18
LS17
LS16
LS15
LS14
LS13
LS12
LS11
LS10
LS9
LS8
LS7
LS6
LS5
LS4
LS3
LS2
LS1
Ajuoja talukoht
Kääramets 21302:001:0017
Kuninga 21302:001:0009
1153445481, 6270* Liigirikkad niidud lubjavaesel mullal
Kraav 105: Töödega eramaale mitte ulatada!
Ehitusaegne filtratsioonitõkke ekraan
Kivid DN30 cm iga 20 m tagant
Nepste oja
T5 100PT12KOK
T7 50PT8
T202 40PT10MAO
T201 50PT9MAO
Al 4 (kask) 45.50
2130727 Suitsu tee
T4 100TT9KOK
KL9
KL10
KL1
KL13
KL12
KL11
KL8
KL7
KL6
KL5
KL4
KL3
KL2
Nepste ojast eraldisesisev veejuhe
Nepste oja tegelik voolusäng
Veejuhtmed on ühendamata!
T6 50PT10MAO
T1 50PT10MAO
T2 vt töö nr 24-06-B
T3 vt töö nr 24-06-B
TT1 vt töö nr 24-06-B
EH3 2130728 Pikksaare ringtee vt töö nr 24-06-B
Tammiku 78201:002:0067
Pobti 78201:002:0100
NEPSTE 61150800300050/001
Laiksaare metskond 2 21302:001:0094
EH2 PIKKSAARE(TTP-344) 61150900300040/001
92.0
EH1 PIKKSAARE(TTP-344) 61150900300030/001
78.3
Laiksaare metskond 30 78201:002:0052
Laiksaare metskond 24 21302:001:0026
Vana-Pihke 78201:002:0350
PIKKSAARE(TTP-344) 61150800300080/001
Nepste-Murru talukoht
1902458546, 6270* Liigirikkad niidud lubjavaesel mullal
Mullu talukoht
Kama
Pikksaare ringtee
Pikksaare ringtee
Laiksaare metskond 2 21302:001:0094
Laiksaare metskond 2 21302:001:0094
Laiksaare metskond 2 21302:001:0094