



M 1:50

Haljasala ristlõige



MURU	
KASVUPINNAS	10 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.92)	
LIIV (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)	
LIIV Kf≥0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.92	

TINGMÄRGID:

- XW1 — Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- XW1 — Ümbertõstetav MP maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- Projekteeritud jätkumuhv kuni 1 kV kaablil
- Ümbertõstetava jaotuskilbi uus asukoht
- Ümbertõstetava liitumiskilbi uus asukoht
- Ümbertõstetava kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht
- Tööst välja viidav MP kaabelliin (kaabel jääb pingetuna maasse)
- Ümbertõstetava kilbi endine asukoht
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev KP kaabelliin
- K — Olemasolev kanalisatsioon
- SK — Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- S — Olemasolev sidetrass
- V — Olemasolev veetrass
- Olemasolev tänavavalgustus
- Olemasolev aed
- Krundi piir

TEE-EHITUSLIK OSA:

- Taastatav haljasala, 22m²
- Kaeviku tsoon

MÄRKUSED:

1. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed.
2. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.
3. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 4.0...7.5). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
4. Tööde teostamise käigus lähtuda olemasolevatest katete kõrgusarvudest. Olemasoleva ja taastava katendipiir ühtlustada, vertikaalplaneering täpsustatakse kohapeal. Jälgida olemasoleva katte piki- ja põikkaldeid.
5. Taastatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevaga.
6. Katete taastamise ulatused vastavalt plaanile. Kaeviku laius täpsustatakse ehituse käigus.
7. Kui kaevetööde käigus rikutakse suuremat ala kui joonisel näidatud tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
8. Kui kaevetööde käigus selgub, et olemasolev konstruktsioon erineb projekteeritust, taastada olemasoleva konstruktsiooni järgi.

Töö nimetus: Tallinna mnt 1a võrgu ümberehitus					Objekti aadress: Tallinna mnt 1a, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa		
Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonise nimetus: KATETE TAASTAMISE PLAAN, RISTLÕIKED		pluvo MTR nr. TEL003705	OÜ PLUVO EESTI Värvi tn 4, 10621 Tallinn, Eesti e-mail : info@pluvo.ee www.pluvo.ee	
Kontrollis	N. Demeštšenko	05.11.26					
Koostas	N. Demeštšenko	05.11.26					
Töö nr: PL25-60-52	Staadium: TP	Versioon: v01	Joon. nr: TL-5	Mõõtkava: 1:250	Faili nimi: PL256052_TP_EL-4-02_TL-5-01_katted-loiked.dwg		Leht: 1/1

FORMAAT A3 420 x 297 mm