Väljavõte piiripunkti 46 asukohast Maatoiming nr: 2025102716952

Piiride kindlakstegemise skeem piiripunktis 46

Olemasolev piirimärk 3-puitpost(viltune)-tähistatud rehvihunnikuga.

1)Põhjus:Vastuolulised piiriandmed:

Jagatava Ingli-Madise kü ja Metsanurga katastriüksuse piiriprotokolli järgi kulgeb piir 6.5m kaugusel 14207 Pataste-Palamuse-Luua tee teljest.

Olemasolev viltune puitpost paikneb 7.25m kaugusel tee teljest ja 1.25m kaugusel taastatud piirimärgist 46-mõuetekohasest ankruga metalltorust.

Koordinaatidejärgne Ingli-Madise(:0621) piirimärk 46, ühine Metsanurga kü piirimärgiga 3-metalltoru ei olnud looduses leitav

1)Selgitus: Taastasin piiripunkti 46 nõuetekohase piirimärgi ankruga metalltoru, 6.50 kasutades Ingli-Madise- ja Metsanurga piirimärgi 3-metalltoru ühiseid piiriandmeid.

Olemasolev viltune puitpost(tähistatud rehvihunnikuga) jääb taastatud metalltoru

1)Tulemus:

Piir kindlaks tehtud piiripunktis 46 ja piirilõigul 46-5